



옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

외관조사망도
(상장남교(옥산방향))

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


[illegible]

ID : 상장남교(옥산방향) 바닥판하면 S1,S2

손 상 물 량 표

[illegible]

옥산방향



오창방향




A1

P1

A2


KEY PLAN

← 옥산방향



오염방향 →



SECTION




323

	간 없음		방상균열		재료분리	발 주 처 옥산오강 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	영 조 명 옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검종목의
	누수, 습상부		크 균		외적물	
	철근노출		침하		열화	도 면 명 상정남교 외관조사망도
	부식		침몰, 변형		기타	도 면 번 호 02



손 상 물 량 표




정면



우측

[illegible]




SECTION




和	西
---	---

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 목산오휴강 고속도로(주) 영 의 명 목산-오휴강 고속도로 시설물 안전점검용의 도 면 명 상정남교 외관조사망도 도 면 번 호 03
	편치, 강등		박리, 파손		돌고임, 침범	
	누수, 습윤부		백 토		외곽물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




五	三
---	---

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 목산오휴강 고속도로(주) 영 조 명 목산-오휴강 고속도로 시설물 안전점검용의 도 면 명 상정남교 외관조사망도 도 면 번 호 04
	편치, 광등		박리, 파손		돌고임, 침범	
	부수, 승강부		보 대		외곽물	
	철근노출		침 하		물 화	
	부 식		침 침, 변형		기 타	

손상물량표

[illegible]

SECTION



五	三
---	---

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 목산오휴강 고속도로(주) 영 의 영 목산-오휴강 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 영 상정남교 외관조사망도 도 면 연 호 05
	편지, 광물		박리, 파손		물고임, 침범	
	나무, 승강기		표지		외곽물	
	철근노출		침하		물화	
	부식		침굴, 변형		기타	



옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

외관조사망도
(상장남교(오창방향))


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손상물량표



[illegible]

손 상 물 량 표

[illegible]


좌측

정면




지 번		간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	옥산오항 고속도로(주)
		면치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오항 고속도로 시설물 안전점검구역
		누수, 습윤부		폭 데		퇴적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03



손상물량표




정면



우 측

[illegible]




SECTION




50	21
----	----

	간 열		양상간열		재료분리	발 주 처 목산오휴 고속도로(주)	
	편치, 광등		박리, 파손		물고임, 침범		영 의 명 목산-오휴 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습상부		벽 대		침적물		
	철근노출		침 하		물 화	도 면 명 상정남교 외관조사망도	
	부 식		침관, 변형		기 타	도 면 연 호 04	

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



五	三
---	---

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 목산오휴강 고속도로(주) 영 의 명 목산-오휴강 고속도로 시설물 안전점검용도 도 면 명 상정남교 외관조사망도 도 면 전 호 05
	편지, 양동		박리, 파손		물고인, 침범	
	부수, 습상부		보 대		침적물	
	철근노출		침 하		물 화	
	부 식		침 침, 변형		기 타	