


옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

외관조사망도
(복현2교)



옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링


손 상 물 량 표



오창방향 ➡


[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




五五五

	간 없음		양상간 없음		재료불인	발 주 처 목산오휴 고속도로(주) 영 조 영 목산-오휴 고속도로 시설물 안전점검용역 보 련 2 교 외관 조사용역
	편지, 광등		박리, 파손		물고임, 침범	
	나무, 승용차		복 대		침전물	
	철근노출		침 하		물 화	
	부 소		차량, 변형		기 타	보 여 변 호

손 상 물 량 표

◀ 옥산방향

오창방향 ➡




A1

A2

[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향




A1

A2

오창방향 →



SECTION



和	西
---	---

	간 없음		양상간 없음		재료분리	별 주 처 목산오휴 고속도로(주) 영 조 영 목산-오휴 고속도로 시설물 안전점검용역
	천치, 광등		박리, 파손		굴고임, 침하	
	나무, 승용차		복도		침적물	
	철근노출		침하		물화	
	부식		파괴, 변형		기타	보 면 변 호 복원2교 외관조사량도

손 상 물 량 표

[illegible]

손 상 물 량 표

[illegible]