


옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (정비창고동)

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표



정면

[illegible]


KEY PLAN

SECTION

五	五
---	---

	간 열		광상간열		재토분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편차, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 슬로부		배 테		트릭물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	01
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손 상 물 량 표



배면

[illegible]

KEY PLAN

SECTION

문
례

	간 없음	망상간격	재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
면치, 양동	벽리, 파손	돌고임, 쉼빈	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역	용 의 명	
누수, 습윤부	텍 텍	퇴적물		도 면 명	02. 정비참고동 외관조사망도
철근노출	철 하	열 화		도 면 번 호	02
부식	파굴, 변형	기타			

ID : 정비창고동 외부 좌측면

손상물량표

[illegible]

좌측면

KEY PLAN


SECTION

법
례

	간 없음	망상간열	재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
면치, 양동	벽리, 파손	돌고임, 쉼빈	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역	용 의 명	
누수, 습윤부	텍 텍	퇴적물		도 면 명	02. 정비참고동 외관조사망도
철근노출	철 하	열 화		도 면 번 호	03
부식	파굴, 변형	기타			

ID : 정비창고동 외부 우측면

손 상 물 량 표



우측면

[illegible]


KEY PLAN

SECTION

법
례

	균열		광상균열		재토분리	발주처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배테		퇴적물	도면명	
	철근노출		침하		열화	도면번호	04
	부식		좌굴, 변형		기타		

손 상 물 량 표



1층 평면

[illegible]


KEY PLAN

SECTION

五	五
---	---

	간 없음		망상간격		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 양동		벽리, 파손		물고임, 절빈	용 의 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 테		퇴적물		
	철근노출		철 하		열 화	도 면 명	02. 정비참고동 외관조사망도
	부 식		파괴, 변형		기 타	도 면 번 호	05

손 상 물 량 표



2층 평면

[illegible]

KEY PLAN

SECTION

333

	간 열		양상간열		재료표본	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전치, 양동		박리, 파손		물고임, 침전	용 의 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 채		미적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	02. 정비참고동 외관조사망도
	부 식		파괴, 변형		기 타	도 면 번 호	06

손상물량표

[illegible]

①파라펫상부망상균열
35.0X0.4

지붕 평면

KEY PLAN

SECTION

五	五
---	---

	간 열		양상간열		재료표본	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전지, 양동		박리, 파손		물고임, 침전	용 의 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 채		미적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	02. 정비참고동 외관조사망도
	부 식		파괴, 변형		기 타	도 면 번 호	07