


14. 오창JCT RAMP-D교

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S1

손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION



법령

	군 열		망상균열		재료둔리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처

옥산오창 고속도로(주)

	영	자	오
--	---	---	---

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

도면명

오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S1

도면번호

01

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S2

← 동서울방향

옥산방향 →

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

품
려[illegible]

 퍼치

4/4

11/11

11

부 식

망상-

박리

	좌굴,
---	-----

[illegible]

[illegible]

--	--

100

발 주 처

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S2


도면번호 02

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S3

← 동서울방향

옥산방향 ➡

- 1 _____
- 2 방호벽 _____
- 3 _____
- 4 교면포장 _____
- 5 _____
- 6 _____
- 7 방호벽 _____
- 8 _____




손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 동서울방향



옥산방향 ➡

SECTION



범례

	균열		망상균열		재료부리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습유부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
-----	--------------------------

도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S3

도면번호 03

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S4

← 동서울방향

옥산방향 ➡

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

범례

	군 열		망상균열		재료둔리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
-----	--------------------------

도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S4

도 면 번 호	04
---------	----

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S5

← 동서울방향

옥산방향 ➡

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

범례

	군 열		망상균열		재료둔리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
-----	--------------------------

도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S5


도면번호	05
------	----

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S6

← 동서울방향

옥산방향 ➡

1 _____
2 방호벽
3 _____
4 교면포장
5 _____
6 _____
7 방호벽
8 _____




손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 동서울방향



옥산방향➡

SECTION



범례


	군 열		망상군열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명 육산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
	누수, 습윤부		텍 텍		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S6
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 06

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S7

손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

**범례**

	관 열		망상관열		재료문
	편치, 공동		박리, 파손		물고임
	누수, 습윤부		흙 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴 변형		기 타

발 주 처

목산오창 고속도로(주)

공자 子

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

五 五

오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S7

도면번호


07

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S8

손상물량표

← 동서울방향


옥산방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡



SECTION

**범례**

	균열		망상균열		재료
	편치, 공동		박리, 파손		물고인
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 차

목산오창 고속도로(주)

0/0 0/1 0/2

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

도 면 명

오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S8

도면번호

08

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S9

손상물량표

[illegible]

범례

발 주 처 옥산오창 고속도로(주)

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S9


도 면 번 호 09

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S10

손상물량표

← 동서울방향


옥산방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡



SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료부식
	편치, 공동		박리, 파손		돌고임, 충돌
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처

옥산오창 고속도로(주)

	00	01	02
--	----	----	----

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

도 면 명

오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S10


도면번호

10

ID : 오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S2

← 동서울방향

옥산방향 ➡



손 상 물 량 표


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION



五
卷


	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
용 역 명	육산- 오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S2
도 면 번 호	12

ID : 오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S3

← 동서울방향

옥산방향 →



P2

P3


손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡



SECTION



五五

	균열		망상균열		재료부리
	편치, 공동		박리, 파손		몰고임, 갈림
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처

옥산오창 고속도로(주)

공공

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

도 면 명

오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S3


도면번호

13

ID : 오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S4

← 동서울방향

옥산방향 ➡



손 상 물 량 표


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION



五
卷


	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
용 역 명	육산- 오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S4
도 면 번 호	14

ID : 오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S5

← 동서울방향

옥산방향 ➡




손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡



SECTION



五
卷

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	육산오창 고속도로(주)
용 역 명	육산- 오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S5
도 면 번 호	15

ID : 오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S6

손 상 물 량 표

← 동서울방향

옥산방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료부리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처

옥산오창 고속도로(주)

000	100	200
-----	-----	-----

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

	도	면	명
--	---	---	---

오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S6

도면번호


16

ID : 오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S7

손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION



고령

	균열		망상균열		재료분
	편치, 공동		박리, 파손		물고임
	누수, 습윤부		백태		회적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처

목산오창 고속도로(주)

이 **가** **문**

목산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

그 때

오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S7

도면번호


17

ID : 오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S9

손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

범
려

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처

옥산오창 고속도로(주)

공 자 오

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

도면명

오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S9


도면번호

19

ID : 오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S10

← 동서울방향

옥산방향 →



손상물량표


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION C



음식

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		균열		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 역 명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT(RAMP-D) 바닥하면 S10
도 면 번호	

ID : 오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S1

손상물량표

← 동서울방향


옥산방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡



SECTION

범
례

	군 열		망상군열		재로분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------


용역명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
-----	--------------------------

도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거더외부 S1
-------	------------------------

도면번호

ID : 오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S2

손상물량표



옥산방향 ➡



좌측면

하 면

우측면

G2

좌측면

하 면

우측면

G3

좌측면

하 면


우측면

G4

좌측면

하 면

우측면

[illegible]

SECTION



범례

	균 열		망상균열		재료분
	편치, 공동		박리, 파손		물고임
	누수, 흡윤부		백 태		퇴적물
	절근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

옥산오창 고속도로(주)

용역명
옥산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 거더외부 S2


도면번호 22

ID : 오창JCT (RAMP-D) 거더외부 S4

손 상 물 량 표

← 동서울방향


옥산방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡



SECTION




범례

	균열		망상균열		재료부리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 파손
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타




발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 역 명	옥산- 오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S4
도 면 번 호	

ID : 오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S5


손상물량표



옥산방향 ➡

[illegible]

SECTION



폼
레

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 역 명	옥산- 오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거더외부 S5
도 면 번 호	

ID : 오창JCT (RAMP-D) 거더외부 S6

손 상 물 량 표

← 동서울방향


옥산방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡



SECTION



법
례

	군 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
용 역 명	육산- 오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거더외부 S6
도 면 번 호	

ID : 오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S7

← 동서울방향

옥산방향 ➡

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ==

SECTION

범
려

9	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

 퍼치

누수, 습윤부

	철근
---	----

망상균열

 박리 파

백 태

 침 하

좌골, 면

망상근 100g 재료분리

 **바리 파소**  **물고의**

 백 타 퇴적물

☐ **초벌, 면양**
☐ **기타**

발 주 처

옥산오창 고속도로(주)

용역명
옥산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 거더외부 S7

도면번호 27

27

ID : 오창JCT (RAMP-D) 거더외부 S8

← 동서울방향

옥산방향 ➡

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

범
려

	균열
	편치, 펀치
	너수, 너트
	철근노출
	부식

	망상균
	박리, 파
	백 태
	침 하
	좌굴, 변

	재료분리
	물고임
	퇴적물
	열 화
	기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 역 명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S
도 면 번 호	

28

손상물량표

[illegible]

ID : 오창JCT (RAMP-D) 거더외부 S9

← 동서울방향

옥산방향 →

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

P8

(P9)

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

P8

(p9)

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

범례

	균열
	편치, 공
	누수, 습
	철근노출
	부식

	망상균열
	박리, 파
	백 태
	침 하
	좌굴, 변

	재료분리
	물고임, 구멍
	퇴적물
	열 화
	기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 역 명	옥산- 오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거더외부 S9
도 면 번 호	

29

손상물량표

[illegible]

ID : 오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S10

← 동서울방향

옥산방향 →

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

五二



 펀치,

 누수,

 철근!

 부식

 망상균열

 박리, 파...

 백 태

 침 하

좌굴, 변형

손상물량표

손상현황

한

손상내

일이

--	--

다

발 주 처

00 10 50

50
51
52

이
5
5
5
5

옥산오창 고속도로(주)

- 오창고속도로 시설물
안전점검 용역

ICT (RAMP-D) 거더외부 S10

30

30


ID : 오창JCT (RAMP-D) 거더내부 S7

손상물량표


← 동서울방향

옥산방향 ➡

[상 면]




[좌측면]




G1

[하 면]




[우측면]




P6

P7

[상 면]




[좌측면]




G2

[하 면]



[우측면]




(P6)

P7


KEY PLAN

← 동서울방향




옥산방향 ➡

SECTION



범례



발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------



용역명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
-----	--------------------------

도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거더내부 S7
-------	------------------------


도면번호

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교대 A1

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처

옥산오창 고속도로(주)


용역명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
-----	--------------------------

도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교대 A1

도면번호

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교대 A2


손 상 물 량 표

[illegible]

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

범
례

	균열		망상균열		재료부리
	편치, 공동		바리, 파손		물고임, 기
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처

목산오창 고속도로(주)

영 오 아

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검 용역

모 면 노

오창JCT (RAMP-D) 교대 A2

도면번호

36

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교각 P1

손 상 물 량 표





표 제		관 열		망상균열		재료분리
		편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
		누수, 습윤부		백 태		퇴적물
		철근노출		침 하		열 화
		부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 역 명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교각 P1
도 면 번 호	37

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교각 P2

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION


법
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 역 명	옥산- 오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교각 P2
도 면 번 호	38

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교각 P3


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




범례

	군 열		망상균열		재료둔리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타


발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 역 명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교각 P3
도 면 번 호	

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교각 P4


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		자굴, 변형		기타




발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
-----	--------------------------


도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교각 P4

도 면 번 호 40

손상물량표

[illegible]

SECTION




범례

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		자갈, 변형		기타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 역 명	옥산- 오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교각 P6
도 면 번 호	

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교각 P7

손 상 물 량 표




	균열		망상균열		재료변위
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 역 명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교각 P7
도 면 번 호	


43

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교각 P8


손상물량표




좌측면




교좌면




전 면



우측면




배면




옥산 방향

동서울 방형



SECTION

발
려

발 주 처
 옥산오창 고속도로(주)

용역명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검 용역
-----	--------------------------

도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교각 P8

44

ID : 오창JCT (RAMP-D) 교각 P9

손상물량표

[illegible]