


13. 오창JCT RAMP-C교

손 상 물 량 표

← 옥산방향

동서울방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡


SECTION



부록 2


	관		망상관		재료부리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	요청JCT (RAMP-C) 교변상부 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01

동서울방향 →


[illegible]

KEY PLAN

동서울방향 →




SECTION

발
려

			발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명	
			도 면 번 호	
				02


손 상 물 량 표

동서울방향 →


[illegible]

KEY PLAN

동서울방향 →



SECTION




범례

			발 주 처
			용 역 명
			옥산-오창 고속도로(주)
			옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명
			오창JCT (RAMP-C) 교면상부 S3
			도 면 번 호
			03

손상물량표

← 옥산방향

동서울방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡

SECTION


범
례

			발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
				
				
			도 면 명	오창JCT (RAMP-C) 교면상부 S4
			도 면 번 호	04

손 상 물 량 표


← 옥산방향

동서울방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



동서울방향 ➡

SECTION


발
려

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 오창JCT (RAMP-C) 바닥판하면 S1
			도 면 번 호 05

손 상 물 량 표


← 옥산방향

동서울방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



동서울방향 ➡

SECTION


발
려

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명 오창JCT (RAMP-C) 바닷판하면 S2
			도 면 번 호 06

손상물량표


← 옥산방향

동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



동서울방향 ➡

SECTION


발
려

			발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명	
			도 면 번 호	
			발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명	
			도 면 번 호	
			발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명	
			도 면 번 호	

손상물량표


← 옥산방향

동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



동서울방향 →

SECTION


범
례

	관	망상관덮	재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역	
누수, 슬럼프	백태	퇴적물			
철근노출	침하	열화			
부식	좌굴, 변형	기타	도 면 명	오창JCT (RAMP-C) 바닥판하면 S4	
			도 면 번호	08	

손상물량표


[illegible]

[좌측면]




G1

[하 면]




[우측면]



A1


P1

[좌측면]




G2

[하 면]



[우측면]



A1



(P1)

KEY PLAN

← 옥산방향


동서울방향 ➡

SECTION

발
려


	관 명		망상굴 열		재로봉리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		몰롱길, 결빙	용 역 명	옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴척물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	
	부 식		좌굴, 변형		기 타		09

[좌측면]




G1

[하면]



[우측면]



SP6

SP7

SP8

SP9


SP10

SP11

P1


P2

[좌측면]




G2

[하면]



[우측면]



SP6

SP7

SP8

SP9

SP10

SP11


P1

P2


KEY PLAN

← 육산방향

동서울방향→



SECTION



범례

	콘크리트		방사콘크리트		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처 육산오창 고속도로(주)

용역명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

도면명 오창JCT (RAMP-C) 거더외부 S2


도면번호 10

[좌측면]




G1

[하면]




[우측면]



P2


P3

[좌측면]




G2

[하면]



[우측면]




P2

P3


KEY PLAN

← 옥산방향

→ 동서울방향




SECTION



범례


	균열		망상균열		재료분리	발주처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	도면명	오창JCT (RAMP-C) 거터외부 S3
	철근노출		침하		열화	도면번호	
	부식		좌굴, 변형		기타		11

[좌측면]




G1

[하면]



[우측면]



P3

A2

[좌측면]




G2

[하면]



[우측면]




P3

A2


KEY PLAN

← 옥산방향

→ 동서울방향




SECTION




범례

균열	망상균열	재료분리	발주처	옥산옥창 고속도로(주)
편치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
누수, 습윤부	백태	퇴적물	도면명	옥창JCT (RAMP-C) 거더외부 S4
철근노출	침하	열화	도면번호	12
부식	좌굴, 변형	기타		

[상 면]




[좌측면]




G1

[하 면]




[우측면]




A1

P1

[상 면]




[좌측면]




G2

[하 면]



[우측면]




A1

P1


KEY PLAN

← 옥산방향

→ 동서울방향



SECTION




범례


	균열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	부수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	옥산오창 고속도로(주)
용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
도면명	오창JCT (RAMP-C) 거더내부 S1
도면번호	13

[상 면]




[좌측면]




G1

[하 면]




[우측면]




P1

P2

[상 면]




[좌측면]




G2

[하 면]



[우측면]




P1

P2


KEY
PLAN

← 옥산방향

→ 동서울방향




SECTION


범
례

균열	망상균열	재료분리	발주처	옥산오창 고속도로(주)
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
누수, 습윤부	백태	퇴적물	도면명	오창JCT (RAMP-C) 거더내부 S2
철근노출	침하	열화	도면번호	14
부식	좌굴, 변형	기타		

[상 면]




[좌측면]




G1

[하 면]



[우측면]




P2

P3

[상 면]



[좌측면]




G2

[하 면]



[우측면]




P2

P3


KEY PLAN

← 옥산방향

→ 동서울방향



SECTION



범례

	콘크리트		망상근열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	침하		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타


발주처 옥산오창 고속도로(주)

용역명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역


도면명 오창JCT (RAMP-C) 거더내부 S3

도면번호 15

[상 면]




[좌측면]




G1

[하 면]




[우측면]




P3

A2

[상 면]




[좌측면]




G2

[하 면]



[우측면]




P3

A2


KEY PLAN

← 옥산방향

→ 동서울방향



SECTION



범례

균열	망상균열	재료분리
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타



발주처 옥산오창 고속도로(주)

용역명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

도면명 오창JCT (RAMP-C) 거더내부 S4

도면번호 16


손 상 물 량 표

[illegible]

← 옥산방향

동서울방향 ➡





SECTION



범례




 관 명	 망상급열	 재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
 편지, 공동	 벽리, 파손	 울고임, 결빙	용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
 누수, 침하부	 백 태	 티적물	
 절근노출	 침 하	 열 화	도 면 명 오창JCT (RAMP-C) 교대 A2
 부 식	 좌굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 18

손 상 물 량 표


[illegible]

			발 주 처
군 열	망상군열	재료분리	옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명
편지, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			
누수, 습윤부	백 대	퇴적물	
			도 면 명
철근노출	침 하	열 화	오창JCT (RAMP-C) 교각 P1
			도 면 번 호
부 식	좌굴, 변형	기 타	19

손 상 물 량 표

[illegible]





SECTION



범례

	관 명		망상굴 명		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-C) 교각 P2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	20

손 상 물 량 표

[illegible]

	관		망상관		재료부리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)	
	판치, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역	
	누수, 습음부		백 대		퇴적물	도 면 명		오창JCT (RAMP-C) 교각 P3
	철근노출		천 하		열 화	도 면 번호		21
	부 식		좌굴, 변형		기 타			