




01. 상장남교

(옥산방향)

ID : 상장남교(옥산방향) 교면상부 S1

손 상 물 량 표

[illegible]

전		간 열		양상구열		자료본리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
		권치, 광동		짜리, 파손		불고양, 결빙	용 역 명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검구역
관		누수, 습상부		백 더		외곽물	도 면 명	
		굴고노출		침 하		열 화	도 면 면 호	01
		부 식		과열, 변형		기 타		

ID : 상장남교(옥산방향) 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표

A1

P1

A2

KEY PLAN

← **육산방향**

오장방향 →

SECTION

五 五

		M	R
--	--	---	---

 펀치, 공

 누수, 습

칠근노출

	망상균열
---	------

박리, 파:

		圖 5
--	---	-----

	침 하
---	-----

	조금, 변
---	-------

재료분리

	물고임, 
---	--


퇴적물

	४०० ४००
---	------------

☐ 기 타


옥산오창 고속도로(주)

—오창고속도로 시설물
안전점검용역

상장남교 외관조사망.

02

ID : 상장남교(옥산방향) 교대 A1







손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




五	五
---	---

	간 열		양상균열		재료변리	발 주 치	옥산오창 고속도로(주)
	면적, 광도		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창고속도로 시설풍 안전점검용역
	부수, 습윤부		표 마		면적확	도 면 명	
	철근노출		한 하		면적확	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 명	화

03

ID : 상장남교(옥산방향) 교대 A2




좌 측

정면


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



五	五
---	---




발 주 처
옥산오창 고속도로(주)

목산-오창고속도로 시설물
안전점검용역


도 면 명 상장남교 외관조사망

도 면 번 호 04


ID : 상장남교(옥산방향) 교각 P1




좌 측



정면




우측



배 면

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



23	20
----	----

	간 열		양상균열		재료분리	발 주 치	옥상오강 고속도로(주)
	견지, 강도		박리, 파손		물고임, 결빙	통 여 열	
	누수, 습관부		폐 대		외력물	옥상-오강고속도로 시설물 안전점검용역	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	상정남고 외관조사망도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	05