


07. 서오창 IC RAMP-A2교

ID : 서오창 IC R-A2교 교면상부 S1


손 상 물 량 표

본선방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN


오차방향 →



SECTION



五	五
---	---



발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
용 역 명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
도 면 명	서오창 IC R-A2과 외관조사망도
도 면 번호	01


ID : 서오창 IC R-A2교 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표

[illegible]

← 요금소방향

본선방향 ➡




A1

A2

**K
E
Y
P
L
A
N**


← 옥산방향



A1

오차방향 →

SECTION



五	五
---	---



발주처	
-----	--


१२	६०	१२	६०
----	----	----	----

내	외	공	비고
---	---	---	----


도면번호

ID : 서오창IC R-A2교 교대 A1


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



五 五

	간 열		양상균열		재료분리	발 주 처 목산오창 고속도로(주) 용 의 영 목산 - 오창고속도로 시설물 안전점검용 도 면 영 서오창 IC A-2교 외관조서망도 도 면 연 호
	면치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습상부		흩 더		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

03

ID : 서오창IC R-A2교 교대 A2

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

← 목산방향

오창방향 →

A1

A2

SECTION

和	和
---	---

	관 열		양상관열		재료분리	발 주 처 옥산오합 고속도로(주)
	관지, 광동		바리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습관부		벽 대		외곽물	도 면 명 서오정 IC R-A2고 외관조사망도
	철근노출		천 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	