














04. 병천천교

(옥산방향)

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손 상 물 량 표












[illegible]

표 지				발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
				용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
				도 면 명 병천전교(옥산방향) 교면상부 S1
				도 면 번호 01

손상물량표

[illegible]








SECTION




하
리

	군 열		망상군열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천전교(옥산방향) 교면상부 S2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	02

손상물량표

[illegible]

SECTION




嗎
려

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		도 면 명 병천전교(옥산방향) 교면상부 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 03	

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




부 록

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		도 면 명 병천전교(옥산방향) 교면상부 S4
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 04	

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION



嗎
려


	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천전교(옥산방향) 교면상부 S5	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 05	

손 상 물 량 표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡








SECTION




범례

	라 일		양상라일		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	전차, 광통		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오강 고속도로 시설물 안전점검구역
	나무, 울림부		돌 파		회차물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	
	부 식		차단, 변형		기 타	도 면 연 호	06

손상물량표

[illegible]




SECTION






음
례

	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 태		피해물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천천교(육산방향) 바닥판하면 S2
	부 식		침 침, 변형		기 타	도 면 번 호	07


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



음
례

	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 태		피적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천전교(옥산방향) 바닥판하면 S3
	부 식		죄금, 변형		기 타	도 면 번 호	08


ID : 병천천교(옥산방향) 바닥판하면 S4

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡




KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡








SECTION




폼
레

	빈 열		망상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전지, 광통		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 배		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	09
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표

[illegible]




SECTION




음
례

	 망상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	 백 테	 피착물	
	 전 하	 열 화	도 면 명 명천전교(육산방향) 바닥판하면 S5
	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 10

손상물량표

[illegible]




SECTION




품
례

			발 주 처	육산오창 고속도로(주)
			용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
			도 면 명	
			도 면 번호	11

손상물량표

[illegible]




SECTION




품
례

	 망상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	 백태	 피착물	
	 전 하	 열 화	도 면 명 병천천교(육산방향) 거더외부 S2
	 죄굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 12

손상물량표

[illegible]




SECTION



품
례




	빈 열		양상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전지, 광통		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		피적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천천교(옥산방향) 거더외부 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	13

손 상 물 량 표


[illegible]

	관 열		광상관열		재로분리	발 주 처 옥산오장 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	나무, 숲유무		색 띠		퇴적물	도 면 명 병천천교(옥산방향) 거더외부 S4
	철근노출		잔 하		열 화	
	부 식		자갈, 모래		기 타	

손상물량표

[illegible]





SECTION



품
려







	 망상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
 쪼갬, 공동	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
 누수, 습윤부	 백 테	 외곽물	
 철근노출	 전 하	 열 화	도 면 명 병천천교(육산방향) 거더외부 SS
 부 식	 좌굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 15

손상물량표

[illegible]



	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 태		피적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	병천천교(옥산방향) 교대 A1
	부 식		죄 굴, 변형		기 타	도 면 번 호	16

손상물량표


[illegible]

	공 열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천교(옥산방향) 교대 A2	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 17	

손상물량표


[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡


SECTION




합계

	관 열		양상관열		재료관리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전지, 광통		박리, 파손		틀고임, 절단	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	나무, 음각부		돌 표		외적물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	병천교(육산방향) 교각 P1
	부 식		차량, 연료		기 타	도 면 연 호	18

손상물량표


[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡




SECTION




폼 레

	관 열		망상교열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천교(옥산방향) 교각 P2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	19

손 상 물 량 표

[illegible]


SECTION



五

	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 태		피적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	병천전교(옥산방향) 교각 P3
	부 식		죄 굴, 변형		기 타	도 면 번 호	20


손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

오창방향 ➡



SECTION
















품
려

			발 주 처	육산오창 고속도로(주)
			용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명	
			도 면 번 호	21








04. 병천천교

(오창방향)


범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손상물량표

[illegible]








SECTION




품
례

	 광상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	 바리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	 백 테	 외곽물	
	 천 하	 열 화	도 면 명 병천천교(오창방향) 교면상부 S1
	 죄굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 01

손상물량표

[illegible]







SECTION




하
리

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		바리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	도 면 명	병천전교(교장방향) 교면상부 S2
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	02
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

손상물량표

[illegible]

SECTION



품
례


	공 열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천전교(요청방향) 교면상부 S3	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 03	

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡




KEY PLAN

← 옥산방향



SECTION

(오창방향)



음
례


			발 주 처	육산오창 고속도로(주)
			용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
				
			도 면 명	병천천교(오창방향) 교면상부 S4
			도 면 번 호	04

손상물량표

[illegible]

← 옥산방향


오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향

오창방향 ➡



SECTION

(오창방향)



음
례


	 망상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	 백 테	 외곽물	
	 전 하	 열 화	도 면 명 병천천교(오창방향) 교면상부 S5
	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 05

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)



음
례


	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 태		피적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천전교(오창방향) 바닥판하면 S1
	부 식		침 침, 변형		기 타	도 면 번 호	06

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)



음
례


	 광상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	 백 테	 외곽물	
	 진 하	 열 화	도 면 명 병천천교(오창방향) 바닥판하면 S2
	 괴굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 07

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)



음
례


	 광상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
 편지, 공동	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
 누수, 습윤부	 백태	 외곽물	
 철근노출	 침하	 열화	도 면 명 병천전교(오창방향) 바닥판하면 S3
 부식	 괴굴, 변형	 기타	도 면 번 호 08

손상물량표

[illegible]


← 옥산방향

오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)



품
례


			발 주 처	육산오창 고속도로(주)
			용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
				
			도 면 명	병천전교(오창방향) 바닥판하면 S4
			도 면 번 호	09

손상물량표

[illegible]

← 옥산방향


오창방향 ➡



KEY PLAN


← 옥산방향

오창방향 ➡



SECTION




(오창방향)




품
례

	 망상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
 쪼갬, 공동	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
 누수, 습윤부	 백태	 외측물	
 철근노출	 전하	 열화	도 면 명 병천전교(교양방향) 바닥판하면 S5
 부식	 직굴, 변형	 기타	도 면 번 호 10

손상물량표

[illegible]




SECTION




和 列

	 망상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
 쐼치, 공동	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
 누수, 습윤부	 백태	 외측물	
 철근노출	 전하	 열화	도 면 명 병천천교(오창방향) 거더외부 S1
 부식	 직굴, 변형	 기타	도 면 번 호 11

손상물량표

[illegible]




SECTION




和 列

			발 주 처	육산오창 고속도로(주)
			용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			도 면 명	
			도 면 번 호	

손상물량표

[illegible]

SECTION




합계

	 망상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	 백 테	 피착물	
	 전 하	 열 화	도 면 명 병천천교(오창방향) 거더외부 S3
	 좌굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 13

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]

KEY PLAN


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)




음
례

	 망상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
 쪼갬, 공동	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
 누수, 습윤부	 백태	 외측물	
 철근노출	 전하	 열화	도 면 명 병천천교(오창방향) 거더외부 S4
 부식	 직굴, 변형	 기타	도 면 번 호 14


손 상 물 량 표

오창방향 ➡

[illegible]

KEY PLAN

오창방향 ➡






SECTION


五
三

	라 일		양상라일		재로분리	발 주 치	유산오창 고속도로(주)
	편치, 양동		박치, 파순		물고인, 절토	영 역 명	유산-오창 고속도로 시설물 안전점검영역
	누수, 습도부		복 토		리작물		
	철근노출		잔 하		열 화	도 면 명	
	부 식		저질, 변형		기 타	도 면 번호	15

손상물량표

[illegible]




SECTION




품
려

	관 열		방상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		외곽물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	병천천교(오창방향) 교대 A1
	부 식		직굴, 변형		기 타	도 면 번 호	16

손상물량표

[illegible]



SECTION






음
력

	 광상균열	 재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	 박리, 파손	 물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	 배 터	 외곽물	
	 전 하	 열 화	도 면 명 병천교(오창방향) 교대 A2
	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 17


손상물량표

[illegible]

손상물량표

[illegible]




SECTION




문
려

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	병천교(오창방향) 교각 P2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	19

손상물량표

[illegible]


SECTION




품
려

	공 열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 병천전교(오창방향) 교각 P3	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 20	

손 상 물 량 표

[illegible]


← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION

(오창방향)



뎌
려

	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 태		피적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	병천전교(오창방향) 교각 P4
	부 식		죄굴, 변형		기 타	도 면 번 호	21