














01. 상장남교




(옥산방향)

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토퇴적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 상장남교(옥산방향) 교면상부 S1

손 상 물 량 표

[illegible]

단		빈 칸		빈 칸		빈 칸	별 주 치	독산오랑 고속도로(주)
		빈 칸, 빈칸		빈 칸, 빈칸		빈 칸, 빈칸	별 주 치	
점		빈 칸, 빈칸		빈 칸		빈 칸	빈 칸	독산-오랑고속도로 시설물 안전점검구역
		빈 칸		빈 칸		빈 칸	빈 칸	
		빈 칸		빈 칸		빈 칸	빈 칸	상정남고 외곽조사망
		빈 칸		빈 칸		빈 칸	빈 칸	빈 칸
		빈 칸		빈 칸		빈 칸	빈 칸	빈 칸

ID : 상장남교(옥산방향) 바닥판하면 S1


손상물량표

[illegible]

옥산방향



오창방향




A1


(P1)

A2

KEY PLAN



SECTION



五二

	균 일		망상균열		재료분리
	편심, 공동		바리, 파손		물고임, 결핵
	누수, 습윤부		벽 대		외국물
	열근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	윤산오창 고송도로(주)
-------	--------------


용역명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
-----	----------------------

도 면 명	상장남교 외관조사망도
-------	-------------


02

ID : 상장남교(옥산방향) 교대 A1

손 상 물 량 표


[illegible]

정면




우측

KEY PLAN



SECTION



도 례

	간 열		방상근열		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	편지, 광물		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	
	부수, 순환부		회 전		회차물	옥산-오강고속도로 시설물 안전점검용역	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	상정남고 외관조사항도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

ID : 상장남교(옥산방향) 교대 A2


손상물량표

[illegible]


좌 측

정면

KEY PLAN



SECTION






제	2
---	---

	간 일		망상간일		재료분리	발 주 처 옥산오랑 고속도로(주) 총 역 명 옥산-오랑고속도로 시설물 안전점검구역 도 면 명 상정남교 외관조사망도 도 면 번호 04
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습상부		벽 면		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 상장남교(옥산방향) 교각 P1

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION













법
례

	간 선		방상간선		재료표지	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	편지, 광도		벽리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오강고속도로 시설물 안전점검용역
	부수, 순환부		회 전		회차물	도 면 명	
	철근노출		강 하		열 화	도 면 번호	05
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

01. 상장남교

(오창방향)

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 상장남교(오창방향) 교면상부 S1

손상물량표







[illegible]

표 지 문	빈 칸	대각선입	재료배리	배 치 방 식 특산오일 고속도로(주)
	면직, 방형	직리, 정승	뽀그림, 방직	통 과 방 식 특산-오일고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 승차부	원 리	뒤적름	
	절근노출	천 하	경 하	비 전 방 식 상정남고 외관조사망도
	부 각	파동, 연결	기 단	노 면 연 속 01

ID : 상장남교(오창방향) 바닥판하면 S1


손상물량표

[illegible]

지		빈 칸		방사선칸		재료별리	별 부 치	옥산오랑 고속도로(후)	
		면치, 태양		방진, 방손		충고정, 절빙	용	옥산-오랑고속도로 시설물 안전점검구역	
현		누수, 유출부		목 칸		퇴적물	도		면
		철근노출		회 하		열 화	도	면	
		부 식		자갈, 반골		기 타	도		면

ID : 상장남교(오창방향) 교대 A1


손 상 물 량 표

[illegible]


좌측

정면

KEY PLAN




SECTION


법
례

	간 열		양상간열		재료분리	발 주 처 옥산오랑 고속도로(주)
	간지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습해부		벽 태		외적물	도 면 영 상장남고 외관조사항도
	철근노출		철 약		열 화	
	부 식		파괴, 변형		기 타	

ID : 상장남교(오창방향) 교대 A2



정면




우츄


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION






50	2
----	---

	간		양상간		재료본리	발 주 처	옥산오랑 고속도로(주)
	면치, 광문		박리, 파손		돌고림, 결빙	용 역 명	
	누수, 습관부		포 트		외적물		옥산-오랑고속도로 시설물 안전점검용의
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	04

ID : 상장남교(오창방향) 교각 P1

손상물량표

[illegible]

SECTION



발	려
---	---

	간 율		양상간율		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창고속도로 시설물 안전점검구역 도 면 명 성황남교 외곽조서망도 도 면 번 호
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		벽 대		외적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 시		좌굴, 변형		기 타	