














01. 판넬식옹벽 01

범례


	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타




손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION

법
례

	간 선		양상간선		재료분리	발 주 처	육산오강 고속도로(주)
	편지, 양동		바리, 파손		물고임, 열변	용 외 명	육산-오강고속도로 시설물 안전점검용역
	부수, 순환부		회전		외곽물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	판별식용역 01 외곽조사량도
	부 식		차통, 연통		기 타	도 면 번호	01