













05. 보강토옹벽 05

범례


	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 보강토옹벽 05 (STA.7+570.39~STA.7+613.40)


손상물량표

옥산방향


오창방향

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



호	세
---	---

	빈 면		양상교결		재료혼리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)	
	전지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 의 명	옥산-오강고속도로 시설물 안전점검영역	
	누수, 습해부		흙 더		회적층			
	철근노출		침 하		열 차			도 면 명
	부식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	01	