













06. 보강토옹벽 06

범례



	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 보강토옹벽 06 (STA.7+623.42~STA.7+670.0)

옥산방향




오창방향




손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



50	24
----	----

	공 일		망상균열		재료분리
	편치, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		벽 대		외적물
	절근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

	영	자	영
	북산-오창고속도로 시설물 안전점검용역		

도 면 명 보강토옹벽 06 외관조사망도

01