














07. 보강토옹벽 07

범례



	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토퇴적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 보강토옹벽 07 (STA.11+100~STA.11+30.0)


손상물량표

오창방향


옥산방향

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



50	25
----	----

	균 일		망상균열		재료분리
	편심, 공동		바리, 파손		물고침, 결핵
	누수, 습윤부		벽 대		외국물
	열근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 보강토옹벽 07 외관조사망도


01

ID : 보강토옹벽 07 (STA.11+100~STA.11+30.0)

오창방향




옥산방향




손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION

법
례

	간 열		방상간열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광등		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	
	누수, 습관부		막 태		외적물	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검구역	
	철근노출		화 화		열 화	도 면 명	보광토양복 07 외관조사량도
	부 식		정물, 변형		기 타	도 면 번호	02