













08. 보강토옹벽 08

범례


	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토퇴적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손상물량표


옥산방향




오창방향

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



호	세
---	---

	진 열		방상길열		재료흔리	발 주 치	옥산오창 고속도로(주)
	진지, 성동		박리, 파손		물고지, 물방	영 조 영	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검영역
	누수, 순환부		흙 더		회절물	노 면 영	
	철근노출		철 강		회 화	노 면 영	
	부식		파괴, 변형		기 타	노 면 변 형	보강도움봉 08 외관조사항도