















03. 월동자재보관창고

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 월동자재보관창고 외부 정면



정면


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

SECTION

ID : 월동자재보관창고 외부 배면



배면

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

SECTION

표		간 열		방상균열		재료분리	발 주 치	육산오창 고속도로(주)
		면적, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
례		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	02
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

ID : 월동자재보관창고 외부 좌측면

손상물량표

[illegible]

좌측면

KEY PLAN

SECTION

판		간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
		먼치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
표		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명	03. 월동차재보관장고 외관조사망도
		철근노출		절 하		열 화	도 면 번 호	03
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

ID : 월동자재보관창고 외부 우측면

손상물량표

[illegible]


우측면

KEY PLAN

SECTION

판		간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
		먼치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창고속도로로 시설물 안전점검용역
표		누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명	03. 월동차재보관광고 역관조사망도
		철근노출		절 하		열 화	도 면 번 호	04
		부 식		좌굴, 변형		기 타		

ID : 월동자재보관창고 내부 1층 평면



1층 평면

KEY PLAN

SECTION

법
제

	간 열		상상근열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결
	누수, 습윤부		변태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처	
-----	--

목산오창 고속도로(주)

용역명	
-----	--

옥산-오창고속도로 시설
안전점검용역

도면명	
-----	--

03. 월동자재보관참고 외관조사망도


도면번호

05

손 상 물 량 표

[illegible]

ID : 월동자재보관창고 외부 지붕 평면



지붕 평면

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

SECTION

법
례

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
	편차, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		폐 매		퇴적물	도 면 명 03. 월동차재보상금 외 관조사망
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	