
















06. 호족2교

(옥산방향)


범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손상물량표

[illegible]




SECTION




음
례

	과 명	땅상인물	재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	박리, 파손	돌고임, 절편	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 솜대부	토타	피적물		
	철근노출	전 하	열 화	도 면 명	호족2교(육산방향) 교면상부 S1
	부 식	파굴, 연철	기 타	도 면 번 호	01

손상물량표

[illegible]

SECTION




폼
레

	빈 열		양상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전지, 광물		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산·오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		표적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	호죽2교(옥산방향) 바닥판하면 S1

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]

KEY PLAN




SECTION




음
례

	국 열		방수굴열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 절빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 매		피착물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	03
	부 식		지갈, 변형		기 타		

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION




품
려

	공 열		방상굴열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		콜고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	호죽2교(옥산방향) 교대 A1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 연 호	04

손상물량표

[illegible]

SECTION
















음
례

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	호주2교(옥산방향) 교대 A2
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05



06. 호족2교

(오창방향)

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손상물량표

[illegible]

손상물량표





[illegible]

표 지		공 열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)
		편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
		누수, 습윤부		백 토		퇴적물	
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명 호죽2교(오창방향) 바닥판하면 S1
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]

KEY PLAN






SECTION



하
려




	칸 없음		방상단열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		흙고임, 절토	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습해부		토 계		피적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	호죽2교(오창방향) 거더외부 S1
	부 식		침 침, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손상물량표


[illegible]

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 채		희박물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	호죽2교(오창방향) 교대 A1
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04

손상물량표

[illegible]

SECTION



범
례

	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주)	
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 호죽2교(오창방향) 교대 A2	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 05	