
















07. 성산교

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타


손 상 물 량 표

[illegible]

	관 열		평상교열		재로본리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 덕		회적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01

ID : 성산교 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

오창방향 ➡



법
례

	굴		망상극열		재로분리
	편지, 광동		박리, 파손		물고임, 밀
	누수, 습윤부		벽 태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

공	의	명
---	---	---

도면명

도면번호


오창 고속도로 시설물

도면번호

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




음
려

	관 열		방상관열		재로분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 슬로무		트랙		피착물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	성산교 건너 외부 S1-1
	부 식		죄갈, 변형		기 타	도 면 번 호	03


손 상 물 량 표

오창방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

오창방향 ➡






SECTION




품
려

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		택 택		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04

손상물량표


[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡



SECTION




五五

	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	전치, 공동		박리, 파손		콜고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 성신교 교대 A1	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 05	

손 상 물 량 표


[illegible]

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION



품
려

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전지, 강통		박리, 파손		홀고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		돌 파		회적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	성산고 교대 A2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	06