













09. 복현1교


범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




문 려

	국 명	 양상갈매	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부	 벽 결	 퇴적물		
	철근노출	 천 하	 열 화	도 면 명	북원1교 교면상부 S1
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	01

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




음
례

	국 명	 망상갈돌	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부	 벽 결	 퇴적물		
	철근노출	 천 하	 열 화	도 면 명	북원1교 교면상부 S2
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	02

손상물량표

← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




五
三

	국 명	 망상갈돌	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부	 벽 결	 피착물		
	철근노출	 천 하	 열 화	도 면 명	북원1교 교면상부 S3
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	03

손 상 물 량 표

← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




품
려

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북원1교 바닥판 하면 S1
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04

손상물량표


← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




품
례

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	면치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		회절물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북원1교 바닥판 하면 S2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05

손 상 물 량 표

← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




품
례

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북원1교 바닥판 하면 S3
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	06

손상물량표

← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




음
례

	관 열		방상균열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 데		피적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	북원1교 거터외부 S1-1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	07

손상물량표

← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




음
례

	국 명	 망상갈돌	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부	 벽 결	 퇴적물		
	철근노출	 침 하	 열 화	도 면 명	북원1교 გადა위부 S1-2
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	08


손 상 물 량 표

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

오창방향 ➡











SECTION



품
려

	관 열		명상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	면적, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 덕		외적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북원1교 기타외부 S2-1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	09

손 상 물 량 표


[illegible]

	국 명	 망상갈돌	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동	 박리, 파손	 돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부	 벽 결	 퇴적물		
	철근노출	 침 하	 열 화	도 면 명	북원1교 გადა의부 S2-2
	부 식	 파굴, 변형	 기 타	도 면 번 호	10

손 상 물 량 표

← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




음
례

	관 열		방상균열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 데		피적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	북원1교 거터외부 S3-1
	부 식		죄굴, 변형		기 타	도 면 번 호	11

손 상 물 량 표

← 옥산방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡




SECTION



음
례

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북현1교 기타외부 S3-2
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	12

손상물량표

[illegible]

손상물량표






[illegible]


표 지		극 밀		방상교열		재로분리	발 수 지 육산오창 고속도로(주)
		편치, 이동		복리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
		누수, 습윤부		노면		피착물	
		철근노출		천하		열화	도 면 명 북원1교 교대 A2
		부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호 14



손상물량표

[illegible]

손상물량표

[illegible]