

















11. 서오창IC RAMP-A1교



범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토퇴적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타


손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



범
례

	균 열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 갈
	누수, 습윤부		백 데		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타




발 주 처	육산오창 고속도로(주)
-------	--------------

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역



도 면 명 서오창IC RAMP-A1교 교면상부 S1

도면번호	01
------	----



손상물량표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




음
례

	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
							서요창IC RAMP-A1고 바닥판하면 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	02

손상물량표


←지방도540방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

←지방도540방향



오창방향 ➡



SECTION




품
려

	칸 열		방상갈열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		벽 태		피적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	서오창IC RAMP-A1교 거더외부 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03

손상물량표


[illegible]

←지방도540방향



오창방향 ➡



SECTION




레

	군 열		방향군열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 서오창IC RAMP-A1교 교대 A1
						도 면 번호 04

손상물량표


[illegible]

←지방도540방향



오창방향 ➡

SECTION



五二

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 슬로무		백 테		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	서요정IC RAMP-A1과 교대 A2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05