













12. 오창JCT RAMP-A교


범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손 상 물 량 표

← 옥산방향


동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡



SECTION




嗎
려

	교 명		방향교명		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	터널, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		벽 결		퇴적물	도 면 명 오창JCT RAMP-A교 교면상부 S1
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

← 옥산방향


동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡



SECTION


발
려

	군 열		방향군열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명 오창JCT RAMP-A교 교면상부 S2
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표


← 옥산방향

동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



동서울방향 ➡

SECTION




범
례

	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처 목산오창 고속도로(주)
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	도 면 명 오창JCT RAMP-A교 바닥판하면 S1
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

← 옥산방향


동서울방향 →

[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향


동서울방향 ➡



SECTION

(옥산방향)

(동서울방향)




품
례

	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처 목산오창 고속도로(주)	
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 04	

손상물량표


← 옥산방향

동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



동서울방향 ➡

SECTION




품
려

	군 열		방향군열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05

손상물량표


← 옥산방향

동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



동서울방향 ➡



SECTION



품
려

	칸 별		방상갈돌		재토분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 절반	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 슬로부		트랙		피착물		
	철근노출		천하		열화	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	06


손상물량표

[illegible]

← 옥산방향

동서울방향 ➡



SECTION



品 名

	공 열		방상균열		재료분리	발 주 처 목산오창 고속도로(주)	
	전치, 공동		박리, 파손		콜고임, 결빙		용 역 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		도 면 명 오창JCT RAMP-A교 교대 A1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호 07	


손상물량표

[illegible]

← 옥산방향

동서울방향 ➡







SECTION



품
려

	공 열		망상균열		재료분리	발 주 처 목산오창 고속도로(주)	
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙		용 역 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		도 면 명 오창JCT RAMP-A교 교대 A2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 08	

손상물량표

[illegible]

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
--------------	---------------------

목산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명

도면번호 09