














13. 오창JCT RAMP-C교


범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

손상물량표

← 옥산방향


동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡



SECTION




범
례

	관 열		양상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	01

손상물량표

← 옥산방향


동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡



SECTION




범례

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	펀치, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	02

손 상 물 량 표

← 옥산방향


동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡



SECTION


발
려

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		벽리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	03

손 상 물 량 표

← 옥산방향


동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡



SECTION


범
려

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		울고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	오창JCT (RAMP-C) 교면상부 S4
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	04

손상물량표

← 옥산방향


동서울방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡



SECTION




봄
례

	관 열		양상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		로그인, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 흡음부		백 태		희적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	05

손상물량표

← 옥산방향


동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡



SECTION




범례

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	06

손 상 물 량 표

← 옥산방향


동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡



SECTION




16

	군 열		망상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		벽리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 태		퇴적물		
	철근노출		진 하		열 화	도 면 명	오창JCT(RAMP-C) 바닥판하면 S3
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	07

손 상 물 량 표


← 옥산방향

동서울방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



동서울방향 ➡

SECTION

범
려

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	08

손 상 물 량 표

[illegible]

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

A1

P1

[좌측면]

G2 [하 면]

[우측면]

A1

P1

KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡

SECTION

범례

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	09	

손상물량표

[illegible]

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

P1

P2

[좌측면]

G2 [하 면]

[우측면]

P1

(P2)

KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡

SECTION

범
려

	군 열		망상군열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 명 오창JCT (RAMP-C) 거더외부 S2	
						도 면 번 호 10	

손상물량표

[illegible]

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

P2

Ⓟ

[좌측면]

G2 [하 면]

[우측면]

P2

(P3)

KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡

SECTION

범례

			발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
			용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
				
				
			도 면 명	오창JCT (RAMP-C) 거터외부 S3
			도 면 번호	11

손상물량표

[illegible]

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

P3

A2

[좌측면]

G2 [하 면]

[우측면]

P3

A2

KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡

SECTION


범례

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		벽리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	12


손상물량표

[illegible]

[상 면]




[좌측면]




G1

[하 면]




[우측면]




A1

P1

[상 면]




[좌측면]




G2

[하 면]




[우측면]




A1

P1

KEY PLAN



SECTION

범
려


	군 열		광상군열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		벽리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침하		열화	도 면 번 호	
	부식		좌굴, 변형		기타		13

손상물량표

[상 면]




[좌측면]




G1

[하 면]




[우측면]




P1

P2

[상 면]




[좌측면]




G2

[하 면]



[우측면]




P1

P2


KEY PLAN

← 옥산방향

동서울방향 ➡



SECTION




범례

	군 열		망상군열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화		
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 14	


손상물량표

[illegible]

[상 면]




[좌측면]




G1

[하 면]



[우측면]




P2

P3

[상 면]




[좌측면]




G2

[하 면]





[우측면]



P2


P3

KEY PLAN




동서울방향 ➡

SECTION


발
려

	관 열		방상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		벽리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	15

[상 면]




[좌측면]




G1

[하 면]




[우측면]




P3

A2

[상 면]




[좌측면]




G2

[하 면]



[우측면]




P3

A2



KEY
PLAN

← 육산방향

→동서울방향



SECTION

면
레

발 주 처

육산오창 고속도로(주)

용 역 명

육산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역



도 면 명

오창JCT (RAMP-C) 거더내부 S4

도 면 번 호

16


손상물량표

[illegible]

← 옥산방향

동서울방향 ➡



SECTION



범례

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	17


손상물량표

[illegible]

← 옥산방향

동서울방향 ➡


SECTION



범례

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		울고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	오창JCT (RAMP-C) 교대 A2
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	18


손 상 물 량 표

[illegible]

← 옥산방향



동서울방향 ➡

SECTION



발
려

	관 열		망상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		울고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백태		퇴적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	오창JCT (RAMP-C) 교각 P1
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번호	19

손 상 물 량 표

[illegible]


손 상 물 량 표

[illegible]

← 옥산방향

동서울방향 ➡

SECTION

발
려

	관 열		망상균열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	21