













14. 오창JCT RAMP-D교




범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타


손 상 물 량 표

← 동서울방향

옥산방향 →

[illegible]

SECTION






品

	국 열		망상국열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT(RAMP-D) 교면상부 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01


손 상 물 량 표

← 동서울방향

옥산방향 →

[illegible]

SECTION







발
려

	군 열		방향관 열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		벽 테		퇴적물	도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S2
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

← 동서울방향

옥산방향 →




[illegible]

	군 열		방향관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03


손 상 물 량 표

← 동서울방향

옥산방향 →

[illegible]

SECTION




발
려

	군 열		방향관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		복 테		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04


손 상 물 량 표

← 동서울방향

옥산방향 →

[illegible]

SECTION



발
려

			발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
			
			
			
			도 면 명 오창JCT(RAMP-D) 교면상부 S5
			도 면 번 호 05


손 상 물 량 표

← 동서울방향

옥산방향 →


[illegible]

← 동서울방향



옥산방향 ➡

SECTION



발
려

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 강동		박리, 파손		물고임, 절반	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 음영부		배 배		외곽물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S6
	부 식		지갈, 변형		기 타	도 면 번 호	06

손 상 물 량 표


← 동서울방향

옥산방향 →


[illegible]

← 동서울방향

옥산방향 ➡



SECTION




五五

	공 열		망상균열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S7 도 면 번 호 07
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION



말
리

	관 열		양상굴열		재로분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 슬로부		택 택		피적물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	
	부 식		죄금, 변형		기 타	도 면 번 호	08

손상물량표





[illegible]

표 의 기 호		잔 열		망상갈열		재로부리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
		편지, 광동		박리, 파손		물고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
		누수, 습윤부		색 데		퇴적물		
		철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
		부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	09

손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION



발
려

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교면상부 S10
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	10


손상물량표

← 동서울방향


옥산방향 ➡

[illegible]

← 동서울방향



SECTION






品 名

	관 열		방수관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 강동		박리, 파손		물고임, 절반	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		회죽물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S1
	부 식		회갈, 변형		기 타	도 면 번 호	11


손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 ➡

[illegible]

SECTION





품
려

	칸 열		방상갈돌		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 면		피적물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S2
	부 식		죄 굴, 변형		기 타	도 면 번 호	12


손상물량표

← 동서울방향


옥산방향 →

[illegible]

← 동서울방향



SECTION




범
례

	관 열		방수관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 강동		박리, 파손		물고임, 절반	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 음영부		배 배		회죽물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S3
	부 식		지갈, 변형		기 타	도 면 번호	13

손 상 물 량 표


← 동서울방향

옥산방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향



SECTION






범
례

	칸 열		방상갈열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		홀고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		택 택		회작물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S4
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	14


손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 →

[illegible]

SECTION




발
려

	칸 열		방상갈돌		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		올고임, 절벽	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽면		피착물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S5
	부식		괴굴, 변형		기타	도 면 번호	15


손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 ➡

[illegible]

SECTION




발	려
---	---

	칸 열		방상갈돌		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		올고임, 절벽	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽면		피착물		
	철근노출		천하		열화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S6
	부식		괴굴, 변형		기타	도 면 번호	16

손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION




품
려

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		회죽물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S7
	부 식		차갈, 변형		기 타	도 면 번호	17

손 상 물 량 표

← 동서울방향

옥산방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION


품
려

	빈 열		방상광열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	면치, 광통		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 배		회절물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S8
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	18

손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION




범
례

	칸 열		방상갈돌		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 태		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 바닥판하면 S9
	부 식		자갈, 변형		기 타	도 면 번 호	19

손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION




五
三

	빈 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	면치, 광물		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		배 배		표적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	20

손상물량표


← 동서울방향

옥산방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향



SECTION




범
례

	칸 열		방상갈열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		올고임, 절벽	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽면		피착물		
	철근노출		천하		열화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S1
	부식		괴굴, 변형		기타	도 면 번호	21

손상물량표


← 동서울방향

옥산방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향



SECTION


발
려

	칸 열		방상갈열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		올고임, 절벽	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽면		회죽물		
	철근노출		천하		열화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S2
	부식		괴굴, 변형		기타	도 면 번호	22

손상물량표


← 동서울방향

옥산방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향



SECTION




음
례

	칸 열		방상갈열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		올고임, 절벽	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽면		피착물		
	철근노출		천하		열화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S3
	부식		괴굴, 변형		기타	도 면 번호	23

손상물량표


← 동서울방향

옥산방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향



SECTION




품
례

	관 열		방수관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광통		박리, 파손		물고임, 절반	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 음영부		배 배		외곽물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S4
	부 식		지갈, 변형		기 타	도 면 번 호	24

손상물량표


← 동서울방향

옥산방향 ➡


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향



SECTION




품
례

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 광동		박리, 파손		물고임, 절반	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		회죽물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거터외부 SS
	부 식		차갈, 변형		기 타	도 면 번 호	25

손상물량표


← 동서울방향

옥산방향 →


[illegible]

KEY PLAN

← 동서울방향



SECTION



범
례

	국 명	망상갈돌	재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
편지, 공동	박리, 파손	울고임, 절벽	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역	
누수, 습윤부	벽면	퇴적물			
철근노출	전 하	열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S6	
부 식	파굴, 변형	기 타	도 면 번호	26	

손상물량표

← 동서울방향

옥산방향 ➡

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

P6

P7

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

P6

P7

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

음 려

	균열
	편치
	누수
	철근노출
	부식

	망상균열
	박리, 파손
	백테
	침하
	조굴, 변형

	재료분리
	물고임, :
	퇴적물
	열 화
	기 타

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
-----	--------------------------

도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 거터외부 S7

도면번호 27

← 동서울방향

옥산방향 ➡

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

폼
례

	균열
	편치, 공
	누수, 습
	철근노출
	부식

															
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

망상균열
박리, 파손
백태
침하
좌굴, 변형

	재료부리
	물고임, 갈
	퇴적물
	열화
	기타

발 주 처	
용 역 명	도
도 면 명	
도 면 번 호	

육산오창 고속도로(주)

오창 고속도로 시설물
안전점검용역

CT (RAMP-D) 거더외부 S

28

28

손 상 물 량 표

[illegible]

발 주 처
육산오창 고속도로(주)

0/0	10	20
-----	----	----

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 거더외부 S8

도면번호

← 동서울방향

옥산방향 →

[좌측면]

G1

[하 면]

[우측면]

P8

P9

[좌측면]

G1

[하 면]

[우측면]

P8

P9


KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 →



SECTION

판
례

균열	망상균열	재료분리
전치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발 주 처

옥산오창 고속도로(주)

용역명

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

도면명

오창JCT (RAMP-D) 거더외부 S9

도면번호

손 상 물 량 표

← 동서울방향

옥산방향 →

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

[좌측면]

G1 [하 면]

[우측면]

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION

점
례

	균열
	편치
	누수
	철근노출
	부식

				
---	---	---	---	---

망상균열
박리, 파손
백 테
침 하
좌굴, 변형

	재료분리
	물고임, :
	퇴적물
	열 화
	기 타

발 주 처	
용 역 명	
도 면 명	
도 면 번 호	

육산오창 고속도로(주)

오창 고속도로 시설물
안전점검용역

장JCT (RAMP-D) 거터외부 S

30


30

손 상 물 량 표


← 동서울방향

옥산방향 →

[상 면]




[좌측면]




G1

[하 면]




[우측면]




P6

P7

[상 면]




[좌측면]




G2

[하 면]



[우측면]




P6

P7


KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 →



SECTION



판례

균열	망상균열	재료분리
전치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

옥산오창 고속도로(주)

용역명

옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

도면명

오창JCT (RAMP-D) 거더내부 S7


도면번호

손 상 물 량 표


← 동서울방향

→ 옥산방향

[상 면]




[좌측면]




G1

[하 면]




[우측면]




P7

P8

[상 면]




[좌측면]



G2

[하 면]



[우측면]




P7

P8


KEY PLAN

← 동서울방향

→ 옥산방향



SECTION



판례

	강철		망상강철		재료분리
	전치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발주처

옥산오창 고속도로(주)

용역명

옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

도면명

오창JCT (RAMP-D) 거더내부 S8

도면번호

← 동서울방향

옥산방향 →

[상 면]

[좌측면]

G1

[하 면]

[우측면]

P8

SP11

SP12

SP13

SP14

SP15

SP16

P9

[상 면]

[좌측면]

G2

[하 면]

[우측면]


P8

P9


KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 →



SECTION



판례

균열	망상균열	재료분리
전치, 공동	박리, 파손	물고임, 결빙
누수, 습윤부	백태	퇴적물
철근노출	침하	열화
부식	좌굴, 변형	기타

발주처

옥산오창 고속도로(주)

용역명

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

도면명

오창JCT (RAMP-D) 거더내부 S9


도면번호

손상물량표


← 동서울방향

옥산방향 ➡

[상 면]




[좌측면]




G1

[하 면]




[우측면]




(p9)

A2

[상 면]




[좌측면]




G2

[하 면]



[우측면]



P9


A2

KEY PLAN

← 동서울방향

옥산방향 ➡

SECTION



음
례



발주처	
-----	--

육산오창 고속도로(주)

00	12	05
----	----	----

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역







도 면 명

오창JCT (RAMP-D) 거터내부 S10

도면번호




34

손상물량표


[illegible]

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 배		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교대 A1
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	35

손상물량표

[illegible]


SECTION




레

	칸 열		방상갈돌		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		벽 태		피적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교대 A2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	36


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN




SECTION





五五

	칸 열		방상갈돌		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 절반	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 태		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교각 P1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	37





손 상 물 량 표


[illegible]

	군 일		망상교일		재로분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		색 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	38

손상물량표

[illegible]


SECTION




음
례

	칸 열		방상갈돌		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽 결		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교각 P3
	부 식		괴굴, 변형		기 타	도 면 번 호	39


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN








SECTION



뎌
려






	빈 열		방상관열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역 도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교각 P4 도 면 번 호 40
	면치, 광통		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		배 배		표적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손상물량표

[illegible]




	관 열		평상관열		재로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 양동		박리, 파손		물고임, 절반	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		크랙		피착물		
	철근노출		진하		열화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교각 P5
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호	41

손 상 물 량 표


[illegible]

	빈 면		방상관면		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전치, 상부		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 유출부		토 표		표적물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교각 P6
	부 식		저수, 변형		기 타	도 면 번호	42

손 상 물 량 표

[illegible]




SECTION



범
례




	칸 없음		방수칸 없음		재료분리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	편지, 광통		박리, 파손		물고임, 절반	용 역 명	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 음영부		배 배		외곽물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교각 P7
	부 식		지 붕, 변형		기 타	도 면 번호	43

손상물량표

[illegible]

	간 명		방상간명		제로분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 공동		박리, 파손		돌고인, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		배 덕		피착물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	오창JCT (RAMP-D) 교각 P8
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	44

손 상 물 량 표

[illegible]

	공 일		망상균열		재료분리
	편치, 광동		바리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		색 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처 육산오창 고속도로(주)

용역명

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 오창JCT (RAMP-D) 교각 P9

도면번호 45