
















02. 백현교

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 백현교 교면상부 S1

손상물량표

[illegible]

부속 2 표지				표지 주 소 목 산 오 황 고 속 도로 (主)
				표지 목 소
				목 소 목 산 오 황 고 속 도로 시 설 물 만 건 정 관 공 역
				표지 목 소
				표지 목 소
				표지 목 소

ID : 백현교 바닥판하면 S1


손상물량표

[illegible]

옥산방향



오창방향




(A1)

(A2)


KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION



제	려
---	---

	간 빗		망상간 빗		재료본리
	면치, 광물		박지, 파손		물고임, 물
	누수, 습윤부		포 탄		외각물
	철근노출		천 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처




종	목	명
		옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역

도 면 명 백전교 외관조사망도

02

ID : 백현교 교대 A1

손 상 물 량 표

[illegible]

전 <
--

손 상 물 량 표



[illegible]

표 본		빈 칸		양산간열		재료분리	발 주 처 독산오창 고속도로(주)
		면치, 열풍		바다, 유승		물고갈, 열원	용 의 영 독산-오창고속도로 시설풍 안전점검용역
		나무, 수목장식		조도 면		보적물	
		철근나 축		천 하		염 화	
		부 고		차량, 연통		기 타	도 면 현