














03. 호족1교

(옥산방향)

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타


ID : 호죽1교(옥산방향) 교면상부 S1

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION



제 2 장

	간 빗		망상간 빗		재료본리
	면치, 광물		박지, 파손		물고임, 물
	누수, 습윤부		포 탄		외각물
	철근노출		천 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검구역

도 면 명	호족1교 외관조사망도
-------	-------------

도면 번호	01
-------	----


ID : 호죽1교(옥산방향) 바닥판하면 S1

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION



제 2 장

	간 일		양산간일		재로본리
	면치, 광동		박지, 파손		물고임, 물
	누수, 습관부		포 단		외각물
	얼고나올		천 하		얼 하
	부 식		조광, 변형		기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 호족1교 외관조사망도

도면 번호 02


ID : 호죽1교(옥산방향) 교대 A1

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION



법 제

	간 결		양상간결		재료문리	발 주 처	옥산오랑 고속도로(주)
	간지, 양동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 외 명	옥산-오랑고속도로 시설물 안전점검구역
	나무, 순채부		화 단		외곽물		
	철근노출		강 약		열 화	도 면 명	호국1외관조사망도
	부 식		파동, 연동		기 타	도 면 번호	03


ID : 호죽1교(옥산방향) 교대 A2

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION















법 제

	간 열		양상간열		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	편지, 양면		벽리, 파손		물고임, 침범	용 외 명	옥산-오강고속도로 시설물 안전점검구역
	부수, 순환부		회 전		외적물		
	철근노출		강 약		열 화	도 면 명	호국1교 외관조사망도
	부 식		차량, 전동		기 타	도 면 번호	04

03. 호족1교

(오창방향)

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타


ID : 호죽1교(오창방향) 교면상부 S1

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION



제 2 장

	간 일		양산간일		재로본리
	면치, 광동		박지, 파손		물고임, 물
	누수, 습관부		포 단		외각물
	얼고나올		천 하		얼 하
	부 식		조광, 변형		기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 호족1교 외관조사망도

도면 번호	01
-------	----


ID : 호죽1교(오창방향) 바닥판하면 S1

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION



제 2 장

	간 일		양산간일		재로본리
	면치, 광동		박지, 파손		물고임, 물
	누수, 습관부		포 단		외각물
	얼고나올		천 하		얼 하
	부 식		조광, 변형		기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

옥산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명	호족1교 외관조사망도
-------	-------------

도면 번호 02


ID : 호죽1교(오창방향) 교대 A1

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION



법 제

	간 결		양상간결		재료문리	발 주 처	옥산오랑 고속도로(주)
	간지, 양동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 외 명	옥산-오랑고속도로 시설물 안전점검구역
	나무, 순채부		화 단		외곽물		
	철근노출		강 약		열 화	도 면 명	호국1외관조사망도
	부 식		파동, 연동		기 타	도 면 번호	03


ID : 호죽1교(오창방향) 교대 A2

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION



제 2 장

	간 결		양상간결		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	간지, 양동		박리, 파손		물고임, 침범	용 외 명	옥산-오강고속도로 시설물 안전점검구역
	나무, 순경부		회 반		외적물		
	철근노출		강 약		열 화	도 면 명	호국1외관조시망도
	부 식		파동, 연동		기 타	도 면 번호	04