













05. 양지교

(옥산방향)

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토퇴적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타


ID : 양지교(옥산방향) 교면상부 S1

손상물량표

[illegible]

◀ 옥산방향

오창방향 ➡




A1

A2

KEY PLAN

← 옥산방향



오참방향 →

SECTION



제 2 장

	간 열		망상간열		재료분리
	면치, 광물		박리, 파손		물고침, 결
	누수, 습윤부		포크		외적물
	철근노출		침하		열화
	부식		좌굴, 변형		기타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

종	목	명
		옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역

도 면 명	양지교 외관조사망도
-------	------------

도 면 번 호 01


ID : 양지교(옥산방향) 바닥판하면 S1

손상물량표

[illegible]


◀ 옥산방향

오창방향 ➡



KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION



五五五

	간 선		양상간선		재료표지	발 주 처	옥산오항 고속도로(주)
	편지, 방향		벽리, 파손		물고임, 침범	용 역 명	옥산-오항고속도로 시설물 안전점검용역
	부수, 순환부		회 전		회차물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	02
	부 식		좌굴, 변형		기 타		


ID : 양지교(옥산방향) 교대 A1

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION



제 2 장

	간 선		양상간선		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	면적, 방향		벽리, 파손		물고임, 침범	통 여 명	
	부수, 순환부		회 전		외측물	옥산-요항고속도로 시설물 안전점검용역	
	철근노출		관 하		열 화		
	부 식		차량, 전동		기 타	도 면 번호	03


ID : 양지교(옥산방향) 교대 A2

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION
















제 2 장

	간 선		양상간선		재료분리	발 주 처	육산오랑 고속도로(주)
	면적, 방향		벽리, 파손		물고임, 침범	용 의 명	육산-요항고속도로 시설물 안전점검용역
	부수, 순환부		회 전		외적물	도 면 명	
	철근노출		관 하		열 화	도 면 번호	04
	부 식		차량, 전동		기 타		

05. 양지교

(오창방향)

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타


ID : 양지교(오창방향) 교면상부 S1

손상물량표

[illegible]


◀ 옥산방향

오창방향 ➡



KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION

법
례


	간 선		양상간선		재료분리	발 주 치	옥산오강 고속도로(주)
	면치, 양면		박리, 파손		돌고양이, 돌방	용 모 영	옥산-오강고속도로 시설물 안전점검용역
	부수, 순환부		질 지		회차점	도 면 영	
	철근노출		천 하		돌 하	도 면 영	양지고 외관조사항도
	부식		파손, 변형		기 타	도 면 변 호	01

ID : 양지교(오창방향) 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표

◀ 옥산방향

오창방향 ➡




A1

A2

KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 →

SECTION



법 제



1	2
---	---



5 펀치, 공동



11/11/11



11





 망상



박리



FFFF



재료



물고기


 QR code linking to the journal's website.

11



발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

종	목	명
		옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역

도 면 명 양지교 외관조사망도

도 면 번 호	02
---------	----


ID : 양지교(오창방향) 교대 A1

손상물량표

[illegible]

KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION



303

	간 열		양상간열		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	면치, 양면		벽리, 파손		물고임, 침범	용 역 명	옥산-오강고속도로 시설물 안전점검용역
	부수, 순환부		회 전		회차물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	03
	부 식		좌굴, 변형		기 타		


ID : 양지교(오창방향) 교대 A2

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오침방향 →

SECTION



제 2 장

	간 열		양상근열		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	편지, 광물		벽리, 파손		물고임, 침범	용 역 명	옥산-오강고속도로 시설물 안전점검용역
	부수, 순환부		회 전		회차물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번호	04
	부 식		좌굴, 변형		기 타		