














01. 생태통로 01

범례


	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 생태통로01 내부


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION




五
六


	간 폭		양상간폭		재료분리	발 주 처	육산오강 고속도로(주)
	면적, 양면		바리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	
	부수, 순환부		점 진		외곽물	육산-오강고속도로 시설물 안전점검용역	
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	생태동로 01 외곽조서양도
	부 식		조광, 변형		기 타	도 면 번호	01

ID : 생태통로01 시,종점부

손 상 물 량 표




시점부




종점부

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



52

	간 열		양상근열		재료분리	발 주 처	독산오창 고속도로(주)
	면치, 광물		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	
	부수, 순환부		회 전		회전물	독산-오창고속도로 시설물 안전점검용역	
	철근노출		침 하		열 화		도 면 명
	부 식		파괴, 변형		기 타	도 면 번 호	02