













02. 생태통로 02

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 생태통로02 내부

손 상 물 량 표

[illegible]


옥산방형




오창방형



KEY PLAN



SECTION



五
六

	단 窓		단상단窓		단상단窓
	단상, 단窓		단상, 단窓		단상, 단窓
	단상, 단窓		단상		단상
	단상단窓		단상		단상
	단상		단상		단상
	단상		단상		단상

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------


	목산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
--	-------------------------

도 면 명 생태동로 02 외관조사망도


도면번호	01
------	----

ID : 생태통로02 시,종점부

손상물량표




시점부




종점부

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



52

	간 열		양상근열		재료분리	발 주 처	옥산오강 고속도로(주)
	면적, 광도		박리, 파손		물고임, 결빙	용 의 명	옥산-오강고속도로 시설물 안전점검용의
	부수, 순환부		벽면		외적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명	생태동로 02 외관조사항도
	부식		파괴, 변형		기타	도 면 번호	02