


**옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역**

**외관조사망도
(보강토용벽 03)**

옥산오창고속도로(주)




(주)명성엔지니어링

손상물량표




$L=38.79\text{m}$


국도방향


$$L=25.51\text{ m}$$
 $H=2.9\text{m}$ $H=3.7\text{m}$ $H=5.5\text{m}$ [illegible]

KEY PLAN



SECTION



202

	간선		양상간선		재료분리	발 주 처 목산오창 고속도로(주)	
	면치, 광동		박리, 파손		불고임, 결빙		용 역 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		벽면		외적물		
	철근노출		침하		열화	도 면 명 보강도면03 외관조사망도	
	부식		괴물, 변형		기타	도 면 번 호 01	