

옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역


외관조사망도 (복현1교)

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

← 옥산방향

오창방향 →




손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡


SECTION

발
려

	길명		망상길명		재료분리	발 주 처 목산오상 고속도로(주)	
	편지, 광통		박리, 파손		물고임, 결빙		용역명 목산-오상 고속도로 시설물 안전점검용역
	너수, 승차부		폭도		회차폭		
	철근노출		침하		열화		도면명 북천1교 교면상부 S1
	부식		좌굴, 변형		기타	도면번호 01	


손 상 물 량 표

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

오창방향 ➡



SECTION




법례

	관 열		망상근열		재료분리	발 주 처 목산오창 고속도로(주) 용 역 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 북천1교 교면상부 S3 도 면 번 호
	편차, 광동		박리, 파손		돌고임, 절벽	
	누수, 슬로무		색 테		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	03

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




범례

	군 일		망상군일		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	면차, 광동		박리, 파손		돌고임, 절빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		백 태		회적물		
	절근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	04

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




문 례

	군 열		망상군열		재료분리	발 주 처 목산오창 고속도로(주) 용 역 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	원자, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백 토		퇴적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 북천1교 바닥판 하면 S2 05

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




부 록

	간 열	 망상간열	 재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동	 박리, 파손	 돌고임, 결빙	용 역 명	
	수수, 습윤부	 벽 텍	 퇴적물		육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	철근노출	 전 하	 열 화	도 면 명	
	부 식	 좌굴, 변형	 기 타	도 면 번호	06

← 옥산방향

오창방향 →




손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




五五

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 복현1교 거더외부 S1-1 도 면 번 호 07
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	
	철근노출		침하		열화	
	부식		좌굴, 변형		기타	


손 상 물 량 표

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




五五五

	균열		연결근		재료부리	별 주 자	육산오강 고속도로(주) 육산-오강 고속도로 시설물 안전점검용역 북현1교 거더외부 S1-2 도면번호 08
	면치, 양면		모, 표, 수		불고면, 평면	용	
	누수, 습윤부		면		피점물	면	
	철근 노출		면 차		열 차	면	
	부식		표면, 연면		기타	도면번호	


손 상 물 량 표

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION



부 록

	作		作		作
	作		作		作
	作		作		作
	作		作		作
	作		作		作
	作		作		作
	作		作		作
	作		作		作
	作		作		作






발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

용역명	목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
-----	--------------------------


도 면 명

도면번호 09

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION




범례

	로 인 명		당상구인명		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전지, 광동		박리, 파손		돌고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		색 태		회색물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	북원1교 거더외부 S2-2
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	10

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




235

	군·읍		망상군·읍		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	편차, 광등		박리, 파손		돌고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	너수, 습윤부		색·티		표적물		
	철근노출		침하		열화		도 면 명 북현1교 거더외부 S3-1
	부식		좌굴, 변형		기타	도 면 번 호 11	

손 상 물 량 표


← 옥산방향

오창방향 →

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡




SECTION




범례

	 망상교명	 재료보리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	 바리, 파손	 돌고임, 결빙	용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	 백 토	 퇴적물	
	 침 하	 열 화	도 면 명 북천1교 건너의부 S3-2
	 좌굴, 변형	 기 타	도 면 번 호 12

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



三三三

	간 명		광상간명		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 광동		박리, 파손		홀고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
	누수, 습윤부		트레		퇴적물		
	철거노출		전 하		열 화	도 면 명	북원1교 교대 A1
	부 식		침강, 변형		기 타	도 면 번호	13

손 상 물 량 표



[illegible]

표 지 관		리 면		단상교면		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
		면차, 인명		방파, 파손		물고임, 절벽	용 모 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용도
		누수, 습윤부		돌 띠		외척물	
		철근노출		전 와		면 화	도 면 명 북원1교 교대 A2
		부식		좌굴, 인명		기 타	도 면 연 호 14








표 본		칸 없음		망상칸 없음		재료분리
		편지, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙
		누수, 습윤부		벽면		퇴적물
		철근노출		침하		열화
		부식		좌굴, 변형		기타

도면번호 15

[illegible]

손 상 물 량 표

[illegible]

知 音		라 면		양산교면		재료보결	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
		면적, 양분		바닥, 파손		물고임, 침범	용 역 명	
		누수, 습윤부		배 배		퇴적물	옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역	
		철근노출		전 하		열 화		도 면 명
		부식		침관, 침범		기 타	도 면 번 호	북원1교 교각 P2
								16