


옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

외관조사망도
(호죽1교(옥산방향))

옥산오창고속도로(주)





(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표


[illegible]

A1

A2



SECTION



利	25
---	----

	간 없음		양상간 없음		재료별기	발 주 처 육신오장 고속도로(주) 용 역 명 육신-오장 고속도로로 시선통 안전점검통의 도 면 명 호국1교 외관조사사업도 도 면 번 호
	면치, 양동		박리, 파손		돌고임, 침범	
	누수, 습윤부		면 치		면적측	
	철근노출		철 하		면 하	
	부식		좌굴, 변형		기 타	


ID : 호죽1교(옥산방향) 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 →


SECTION




253

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 육신오장 고속도로(주) 용 역 명 육신-오장 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 호국1교 외관조사사업도 도 면 번 호
	편지, 광등		벽리, 파손		돌고래, 길명	
	누수, 습윤부		벽 면		외곽물	
	철근노출		천 하		열 화	
	부식		좌물, 연결		기 타	

손 상 물 량 표


[illegible]

KEY PLAN



오창방향 →

SECTION




252

	간 없음		양상교결		재료분리	주 주 지 목산오창 고속도로(주) 면 면 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검명도 면 면 명 호국1교 외관조서명도 면 면 명 면 면 명
	면치, 광물		목리, 파손		굴고임, 침형	
	부수, 습해부		흙 더		외적물	
	철근노출		침하		열화	
	부식		좌굴, 변형		기타	면 면 명


03

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 →

SECTION



253

	간 없음		양상간 없음		재료분리	주 주 치 목산오창 고속도로(주)	
	면치, 양면		표리, 파손		콜고임, 덮임		영 역 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검영역
	누수, 습윤부		점 도		외곽물		
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명 충북고속 외관조사영역	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 연 호 04	






옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

외관조사망도
(호죽1교(오창방향))

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

[illegible]

SECTION



利	2
---	---

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 육신오장 고속도로(주) 용 역 명 육신-오장 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 호국1교 외관조사사업도 도 면 번 호
	면치, 광등		박리, 파손		물고임, 침범	
	누수, 습윤부		토 대		퇴적물	
	철근노출		천 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기 타	

ID : 호죽1교(오창방향) 바닥판하면 S1

손 상 물 량 표


[illegible]

A1

A2

KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 →


SECTION




253

	간 없음		양상간 없음		재료분리	발 주 처 육신오장 고속도로(주) 용 역 명 육신-오장 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 호국1교 외곽조사량도 도 면 번 호
	전지, 광동		박리, 파손		물고임, 침범	
	누수, 습윤부		벽 면		외곽물	
	철근노출		천 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표


[illegible]

KEY PLAN



오창방향 ➡

SECTION





和	25
---	----


	간 없음		양상금리		재료보리	주 주 치 목산오창 고속도로(주) 회 회 명 목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용도
	전치, 광등		박리, 파손		굴고임, 침범	
	누수, 습윤부		점 도		외곽물	
	철근노출		전 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 연 출

03

손 상 물 량 표


[illegible]

← 옥산방향



오차방향 →

SECTION



列	2
---	---

	간 없음		양상간 없음		재료분리	주 주 치 육산오장 고속도로(주) 영 역 명 육산-오장 고속도로 시설물 안전점검영역
	면치, 광등		표지, 파손		굴고임, 침범	
	누수, 습윤부		점 도		외곽물	
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명 순 국리 외관조서양도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 연 출 04