

안전점검 조치확인 현황	
공 사 명	울릉도 일주도로2 건설공사
현 장 소 재 지	경상북도 울릉군 서면 남양리
점 검 일 시	2021.12
점 검 기 관	(주)명성엔지니어링
대 상 공 종	초기안전점검
점 검 항 목	서면1터널 초기안전점검
지 적 사 항	라이닝 균열이 조사됨 0.3mm 미만 균열(길이/개소) : 4.0/1 - 표면보수 0.3mm 이상 균열(길이/개소) : 20.0/6 - 주입보수 별첨 : 외관조사망도(손상위치)
조 치 일 시	
조 치 자	
조 치 사 항	
발주자(감리 또는 감독) 확인	

- (주) 1. 점검항목별로 별도 작성할 것
 2. 지적사항 및 조치사항에 대한 사진을 뒷면에 첨부할 것

※ 서면1터널 점검내용

점검 항목	점검 내용	
서면1터널	■ 점검 의견 현장조사시, 라이닝 콘크리트 균열이 일부 조사되었고, 보수를 요한다. 그 외 각 부재는 설계도서 및 시공계획에 맞추어 전반적으로 시공이 원만히 진행되고 있는 것으로 조사되었다. 현장조사 이후, 즉각 보수조치를 실시하였고, 보수부는 양호한 것으로 확인되었다.	
		
	S23 균열	보수
		
	S54 균열	보수

안전점검 조치확인 현황	
공 사 명	울릉도 일주도로2 건설공사
현 장 소 재 지	경상북도 울릉군 서면 남양리
점 검 일 시	2021.12
점 검 기 관	(주)명성엔지니어링
대 상 공 종	초기안전점검
점 검 항 목	서면2터널 초기안전점검
지 적 사 항	라이닝 균열이 조사됨 0.3mm 이상 균열(길이/개소) : 44.0/9 - 주입보수 별첨 : 외관조사망도(손상위치)
조 치 일 시	
조 치 자	
조 치 사 항	
발주자(감리 또는 감독) 확인	

- (주) 1. 점검항목별로 별도 작성할 것
2. 지적사항 및 조치사항에 대한 사진을 뒷면에 첨부할 것

※ 서면2터널 점검내용

점검 항목	점검 내용	
서면2터널	▣ 점검 의견 현장조사시, 라이닝 콘크리트 균열이 일부 조사되었고, 보수를 요한다. 그 외 각 부재는 설계도서 및 시공계획에 맞추어 전반적으로 시공이 원만히 진행되고 있는 것으로 조사되었다. 현장조사 이후, 즉각 보수조치를 실시하였고, 보수부는 양호한 것으로 확인되었다.	
		
	S18 균열	보수
		
	S55 균열	보수

안전점검 조치확인 현황	
공 사 명	울릉도 일주도로2 건설공사
현 장 소 재 지	경상북도 울릉군 북면 천부리
점 검 일 시	2021.12
점 검 기 관	(주)명성엔지니어링
대 상 공 종	초기안전점검
점 검 항 목	북면터널 초기안전점검
지 적 사 항	라이닝 균열이 조사됨 0.3mm 이상 균열(길이/개소) : 2.0/1 - 주입보수 별첨 : 외관조사망도(손상위치)
조 치 일 시	
조 치 자	
조 치 사 항	
발주자(감리 또는 감독) 확인	

- (주) 1. 점검항목별로 별도 작성할 것
 2. 지적사항 및 조치사항에 대한 사진을 뒷면에 첨부할 것

※ 북면터널 점검내용

점검 항목	점검 내용	
	■ 점검 의견 현장조사시, 라이닝 콘크리트 균열이 일부 조사되었고, 보수를 요한다. 그 외 각 부재는 설계도서 및 시공계획에 맞추어 전반적으로 시공이 원만히 진행되고 있는 것으로 조사되었다. 현장조사 이후, 즉각 보수조치를 실시하였고, 보수부는 양호한 것으로 확인되었다.	
북면터널		
		
	S38 균열 - 보수	

안전점검 조치확인 현황	
공 사 명	울릉도 일주도로2 건설공사
현 장 소 재 지	경북 울릉군 북면 천부리
점 검 일 시	2021.12
점 검 기 관	(주)명성엔지니어링
대 상 공 종	초기안전점검
점 검 항 목	6지구 2구간 옹벽 초기안전점검
지 적 사 항	콘크리트 균열이 조사됨 0.3mm 이상 균열(길이/개소) : 3.0/2 - 주입보수 별첨 : 외관조사망도(손상위치)
조 치 일 시	
조 치 자	
조 치 사 항	
발주자(감리 또는 감독) 확인	

- (주) 1. 점검항목별로 별도 작성할 것
2. 지적사항 및 조치사항에 대한 사진을 뒷면에 첨부할 것

※ 6지구 2구간 옹벽 점검내용

점검 항목	점검 내용	
	▣ 점검 의견 현장조사시, 콘크리트 균열이 일부 조사되었고, 보수를 요한다. 그 외 각 부재는 설계도서 및 시공계획에 맞추어 전반적으로 시공이 원만히 진행되고 있는 것으로 조사되었다. 현장조사 이후, 즉각 보수조치를 실시하였고, 보수부는 양호한 것으로 확인되었다.	
6지구 2구간 옹벽		
		
	sta.0+270 - 보수	sta.0+290 - 보수