

도로교량 하자 목록(1공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	낙동JCT교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨	#01
2	-	낙동JCT교(A2)	교대 파손	#02
3	-	낙동JCT교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#03
4	-	낙동JCT교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#04
5	-	낙동JCT교(P1)	교각 재료분리	#05
6	-	낙동JCT교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#06
7	상주	상촌교(S8)	거더 백태	#07
8	상주	상촌교(S9)	거더 백태	#08
9	상주	상촌교(S3)	가로보 백태	#09
10	상주	상촌교(S7)	가로보 재료분리	#10
11	상주	상촌교(S8)	가로보 재료분리	#11
12	상주	상촌교(A1)	교대 백태	#12
13	상주	상촌교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	상주	상촌교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
15	상주	상촌교(P3)	교각 박리	#15
16	상주	상촌교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#16
17	상주	상촌교(P4)	교각 박리	#17
18	상주	상촌교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#18
19	상주	상촌교(P6)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#19
20	상주	상촌교(P6)	교각 박리	#20
21	상주	상촌교(P8)	교각 박리	#21
22	영천	상촌교(A1)	교대 들뜸 및 파손 보수됨	#22
23	영천	상촌교(A1)	교대 백태	#23
24	영천	상촌교(P1)	교각 균열부백태	#24
25	영천	상촌교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#25
26	영천	상촌교(P10)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#26
27	상주	양지교(S1)	바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출	#27
28	상주	양지교(S3)	바닥판하면 박리, 박락	#28
29	상주	양지교(S4)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#29
30	상주	양지교(S5)	바닥판하면 박리, 박락	#30
31	상주	양지교(S5)	바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출	#31
32	상주	양지교(A2)	교대 백태	#32
33	상주	양지교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#33
34	상주	양지교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#34

도로교량 하자 목록(1공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
35	영천	양지교(S2)	바닥판하면 철근노출	#35
36	영천	양지교(S3)	바닥판하면 철근노출	#36
37	영천	양지교(S2)	바닥판하면 들뜸	#37
38	영천	양지교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#38
39	영천	양지교(A1)	교대 백태	#39
40	영천	양지교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#40
41	상주	장곡교(S1)	바닥판하면 재료분리 및 들뜸	#41
42	상주	장곡교(S3)	바닥판하면 재료분리 및 들뜸	#42
43	상주	장곡교(S5)	바닥판하면 재료분리 및 들뜸	#43
44	상주	장곡교(S3)	바닥판하면 철근노출	#44
45	상주	장곡교(A1)	교대 백태 보수됨	#45
46	상주	장곡교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#46
47	영천	장곡교(S1)	바닥판하면 파손	#47
48	영천	장곡교(A1)	교대 파손 보수됨	#48
49	영천	장곡교(A1)	교대 백태 보수됨	#49
50	영천	장곡교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#50
51	영천	장곡교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#51
52	-	낙동강대교(S5)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨	#52
53	-	낙동강대교(S7)	바닥판하면 백태 보수됨	#53
54	-	낙동강대교(S5)	바닥판하면 균열부백태	#54
55	-	낙동강대교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨	#55
56	-	낙동강대교(P2)	교각 망상균열	#56
57	-	낙동강대교(P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#57
58	-	낙동강대교(P5)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#58

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#01
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨		
				

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#02
점검내용		교대 파손		
				

사진대지

점검위치	-	낙동JCT교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	낙동JCT교(P1)	사진번호	#04
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	- 낙동JCT교(P1)	사진번호	#05
------	--------------	------	-----

점검내용	교각 재료분리
------	---------



점검위치	- 낙동JCT교(P2)	사진번호	#06
------	--------------	------	-----

점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)
------	-------------------



사진대지

점검위치	상주	상촌교(S8)	사진번호	#07
점검내용		거더 백태		
				

점검위치	상주	상촌교(S9)	사진번호	#08
점검내용		거더 백태		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(S3)	사진번호	#09
점검내용		가로보 백태		
				

점검위치	상주	상촌교(S7)	사진번호	#10
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(S8)	사진번호	#11
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	상주	상촌교(A1)	사진번호	#12
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(A1)	사진번호	#13
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	상촌교(P2)	사진번호	#14
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(P3)	사진번호	#15
점검내용		교각 박리		
				

점검위치	상주	상촌교(P4)	사진번호	#16
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(P4)	사진번호	#17
점검내용		교각 박리		
				

점검위치	상주	상촌교(P5)	사진번호	#18
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(P6)	사진번호	#19
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	상촌교(P6)	사진번호	#20
점검내용		교각 박리		
				

사진대지

점검위치	상주	상촌교(P8)	사진번호	#21
점검내용		교각 박리		
				

점검위치	영천	상촌교(A1)	사진번호	#22
점검내용		교대 들뜸 및 파손 보수됨		
				

사진대지

점검위치	영천	상촌교(A1)	사진번호	#23
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	상촌교(P1)	사진번호	#24
점검내용		교각 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	영천	상촌교(P10)	사진번호	#25
점검내용	바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출			



점검위치	영천	상촌교(P10)	사진번호	#26
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)			



사진대지

점검위치	상주	양지교(S1)	사진번호	#27
점검내용		바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출		
				

점검위치	상주	양지교(S3)	사진번호	#28
점검내용		바닥판하면 박리, 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	양지교(S4)	사진번호	#29
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	양지교(S5)	사진번호	#30
점검내용		바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출		
				

사진대지

점검위치	상주	양지교(S5)	사진번호	#31
점검내용		바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출		
				

점검위치	상주	양지교(A2)	사진번호	#32
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	상주	양지교(P1)	사진번호	#33
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	양지교(P2)	사진번호	#34
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	양지교(S2)	사진번호	#35
점검내용	바닥판하면 철근노출			



점검위치	영천	양지교(S3)	사진번호	#36
점검내용	바닥판하면 철근노출			



사진대지

점검위치	영천	양지교(S2)	사진번호	#37
점검내용		바닥판하면 들뜸		
				

점검위치	영천	양지교(A2)	사진번호	#38
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	양지교(A1)	사진번호	#39
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	양지교(P2)	사진번호	#40
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	장곡교(S1)	사진번호	#41
점검내용		바닥판하면 재료분리 및 들뜸		
				

점검위치	상주	장곡교(S3)	사진번호	#42
점검내용		바닥판하면 재료분리 및 들뜸		
				

사진대지

점검위치	상주	장곡교(S5)	사진번호	#43
점검내용		바닥판하면 재료분리 및 들뜸		
				

점검위치	상주	장곡교(S3)	사진번호	#44
점검내용		바닥판하면 철근노출		
				

사진대지

점검위치	상주	장곡교(A1)	사진번호	#45
점검내용		교대 백태 보수됨		
				

점검위치	상주	장곡교(P1)	사진번호	#46
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	장곡교(S1)	사진번호	#47
점검내용		바닥판하면 파손		
				

점검위치	영천	장곡교(A1)	사진번호	#48
점검내용		교대 파손 보수됨		
				

사진대지

점검위치	영천	장곡교(A1)	사진번호	#49
점검내용		교대 백태 보수됨		
				

점검위치	영천	장곡교(A2)	사진번호	#50
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	장곡교(P1)	사진번호	#51
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	낙동강대교(S5)	사진번호	#52
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨		
				

사진대지

점검위치	-	낙동강대교(S7)	사진번호	#53
점검내용		바닥판하면 백태 보수됨		
				

점검위치	-	낙동강대교(S5)	사진번호	#54
점검내용		바닥판하면 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	- 낙동강대교(A2)	사진번호	#55
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨		



점검위치	- 낙동강대교(P2)	사진번호	#56
점검내용	교각 망상균열		



사진대지

점검위치	-	낙동강대교(P4)	사진번호	#57
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	낙동강대교(P5)	사진번호	#58
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				