

도로교량 하자 목록(9공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	가래실교(S4, S7)	바닥판하면 백태	#01
2	상주	가래실교(S2~S6)	가로보 망상균열	#02
3	상주	가래실교(S2, S3)	가로보 백태	#03
4	상주	가래실교(S3)	가로보 박리	#04
5	상주	가래실교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	상주	가래실교(P1~P6)	교각 망상균열	#06
7	상주	가래실교(P5)	교각 박리	#07
8	영천	가래실교(S5)	바닥판하면 철근노출	#08
9	영천	가래실교(S1)	거더 망상균열	#09
10	영천	가래실교(S5)	거더 박락	#10
11	영천	가래실교(S3)	거더 재료분리	#11
12	영천	가래실교(S5, S6)	가로보 망상균열	#12
13	영천	가래실교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	영천	가래실교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
15	영천	가래실교(P1, P5)	교각 망상균열	#15
16	영천	가래실교(P4)	교각 박락	#16
17	상주	암기교(S2)	바닥판하면 파손	#17
18	상주	암기교(S1)	거더 재료분리	#18
19	-	암기교(P1)	교각 망상균열	#19
20	-	암기교(P2)	교각 폐콘크리트 퇴적	#20
21	상주	고현천교(S1, S3)	거더 박리	#21
22	상주	고현천교(S10)	거더 재료분리	#22
23	상주	고현천교(S2)	거더 파손 보수됨	#23
24	상주	고현천교(S1, S3)	가로보 재료분리	#24
25	상주	고현천교(A1, A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#25
26	-	고현천교(P1~P11)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#26
27	-	고현천교(P2~P11)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#27
28	-	고현천교(P4, P5)	교각 망상균열	#28
29	-	고현천교(P10, P11)	교각 들뜸, 파손	#29
30	영천	고현천교(S12)	바닥판하면 파손	#30
31	영천	고현천교(S8)	바닥판하면 재료분리	#31
32	영천	고현천교(S3)	가로보 재료분리	#32
33	영천	고현천교(S5)	가로보 망상균열	#33
34	영천	고현천교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#34

도로교량 하자 목록(9공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
35	영천	고현천교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#35
36	상주	도림천교(S3)	바닥판하면 재료분리	#36
37	상주	도림천교(S3)	바닥판하면 재료분리 및 철근노출	#37
38	상주	도림천교(A1, A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#38
39	상주	도림천교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#39
40	상주	도림천교(P1, P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#40
41	상주	도림천교(P2, P3)	교각 망상균열	#41
42	상주	도림천교(P2, P3)	교각 망상균열 및 망상균열	#42
43	상주	도림천교(P2)	교각 균열부백태	#43
44	상주	도림천교(P2)	교각 백태	#44
45	영천	도림천교(S2)	바닥판하면 타설불량	#45
46	영천	도림천교(S2)	가로보 재료분리	#46
47	영천	도림천교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#47
48	영천	도림천교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#48
49	영천	도림천교(A2)	교대 망상균열	#49
50	영천	도림천교(A1)	교대 백태	#50
51	영천	도림천교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#51
52	영천	도림천교(P1, P3)	교각 망상균열	#52
53	상주	오미교(S1)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#53
54	영천	오미교(S1)	바닥판하면 망상균열	#54

사진대지

점검위치	상주	가래실교(S4, S7)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 백태		
				

점검위치	상주	가래실교(S2~S6)	사진번호	#02
점검내용		가로보 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	가래실교(S2, S3)	사진번호	#03
점검내용		가로보 백태		
				

점검위치	상주	가래실교(S3)	사진번호	#04
점검내용		가로보 박리		
				

사진대지

점검위치	상주 가래실교(A1)	사진번호	#05
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	상주 가래실교(P1~P6)	사진번호	#06
점검내용	교각 망상균열		



사진대지

점검위치	상주	가래실교(P5)	사진번호	#07
점검내용		교각 박리		
				

점검위치	영천	가래실교(S5)	사진번호	#08
점검내용		바닥판하면 철근노출		
				

사진대지

점검위치	영천	가래실교(S1)	사진번호	#09
점검내용		거더 망상균열		
				
점검위치	영천	가래실교(S5)	사진번호	#10
점검내용		거더 박락		
				

사진대지

점검위치	영천	가래실교(S3)	사진번호	#11
점검내용		거더 재료분리		
				

점검위치	영천	가래실교(S5, S6)	사진번호	#12
점검내용		가로보 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	가래실교(A1)	사진번호	#13
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				
점검위치	영천	가래실교(P2)	사진번호	#14
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천 가래실교(P1, P5)	사진번호	#15
점검내용	교각 망상균열		
			

점검위치	영천 가래실교(P4)	사진번호	#16
점검내용	교각 박락		
			

사진대지

점검위치	상주	암기교(S2)	사진번호	#17
점검내용		바닥판하면 파손		
				
점검위치	상주	암기교(S1)	사진번호	#18
점검내용		거더 재료분리		
				

사진대지

점검위치	-	암기교(P1)	사진번호	#19
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	-	암기교(P2)	사진번호	#20
점검내용		교각 폐콘크리트 퇴적		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(S1, S3)	사진번호	#21
점검내용		거더 박리		
				

점검위치	상주	고현천교(S10)	사진번호	#22
점검내용		거더 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	고현천교(S2)	사진번호	#23
점검내용		거더 파손 보수됨		



점검위치	상주	고현천교(S1, S3)	사진번호	#24
점검내용		가로보 재료분리		



사진대지

점검위치	상주	고현천교(A1, A2)	사진번호	#25
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	고현천교(P1~P11)	사진번호	#26
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	고현천교(P2~P11)	사진번호	#27
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	고현천교(P4, P5)	사진번호	#28
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	-	현천교(P10, P11)	사진번호	#29
점검내용		교각 들뜸, 파손		
				

점검위치	영천	고현천교(S12)	사진번호	#30
점검내용		바닥판하면 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(S8)	사진번호	#31
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

점검위치	영천	고현천교(S3)	사진번호	#32
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(S5)	사진번호	#33
점검내용		가로보 망상균열		
				

점검위치	영천	고현천교(A2)	사진번호	#34
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천	고현천교(A2)	사진번호	#35
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	도림천교(S3)	사진번호	#36
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

사진대지

점검위치	상주	도림천교(S3)	사진번호	#37
점검내용		바닥판하면 재료분리 및 철근노출		
				

점검위치	상주	도림천교(A1, A2)	사진번호	#38
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	도림천교(A2)	사진번호	#39
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	상주	도림천교(P1, P2)	사진번호	#40
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	도림천교(P2, P3)	사진번호	#41
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	상주	도림천교(P2, P3)	사진번호	#42
점검내용		교각 망상균열 및 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	도림천교(P2)	사진번호	#43
점검내용		교각 균열부백태		



점검위치	상주	도림천교(P2)	사진번호	#44
점검내용		교각 백태		



사진대지

점검위치	영천	도림천교(S2)	사진번호	#45
점검내용		바닥판하면 타설불량		
				


점검위치	영천	도림천교(S2)	사진번호	#46
점검내용		가로보 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천	도림천교(A2)	사진번호	#47
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	영천	도림천교(A1)	사진번호	#48
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		



사진대지

점검위치	영천	도림천교(A2)	사진번호	#49
점검내용		교대 망상균열		
				

점검위치	영천	도림천교(A1)	사진번호	#50
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	도림천교(P1)	사진번호	#51
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	도림천교(P1, P3)	사진번호	#52
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	오미교(S1)	사진번호	#53
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	오미교(S1)	사진번호	#54
점검내용		바닥판하면 망상균열		
				