


도로교량 하자 목록(2공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	신개교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	영천	신개교(A2)	바닥판하면 재료분리	#02
3	영천	신개교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#03
4	상주	월가교(S1)	거더 파손	#04
5	상주	월가교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	상주	월가교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#06
7	상주	월가교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	상주	월가교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#08
9	영천	월가교(S1)	바닥판하면 백태	#09
10	영천	월가교(S1)	거더 백태	#10
11	영천	월가교(S1)	거더 파손	#11
12	영천	월가교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#12
13	영천	월가교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#13
14	영천	월가교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#14
15	영천	월가교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	영천	월가교(P1)	교각 망상균열	#16

사진대지

점검위치	상주	신개교(A2)	사진번호	#01
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	신개교(A2)	사진번호	#02
점검내용		바닥판하면 재료분리		
				

사진대지

점검위치	영천	신개교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	월가교(S1)	사진번호	#04
점검내용		거더 파손		
				

사진대지

점검위치	상주	월가교(A1)	사진번호	#05
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	상주	월가교(A2)	사진번호	#06
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		



사진대지

점검위치	상주	월가교(P1)	사진번호	#07
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)			



점검위치	상주	월가교(P2)	사진번호	#08
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)			



사진대지

점검위치	영천	월가교(S1)	사진번호	#09
점검내용		바닥판하면 백태		
				

점검위치	영천	월가교(S1)	사진번호	#10
점검내용		거더 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	월가교(S1)	사진번호	#11
점검내용		거더 파손		
				

점검위치	영천	월가교(A1)	사진번호	#12
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	월가교(A2)	사진번호	#13
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	월가교(P1)	사진번호	#14
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	월가교(P2)	사진번호	#15
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	월가교(P1)	사진번호	#16
점검내용		교각 망상균열		
				