

도로교량 하자 목록(4공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	산호교(S3, S9)	가로보 재료분리 보수됨	#01
2	상주	산호교(S6)	가로보 철근노출	#02
3	상주	산호교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨	#03
4	상주	산호교(A2)	교대 백태 보수됨	#04
5	상주	산호교(P2~P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨	#05
6	상주	산호교(P3~P7)	교각 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨	#06
7	상주	산호교(P4)	교각 철근노출 보수됨	#07
8	상주	산호교(P8)	교각 박리 보수됨	#08
9	영천	산호교(S2, S9)	바닥판하면 박락, 파손	#09
10	영천	산호교(S4)	거더 박락 보수됨	#10
11	영천	산호교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#11
12	영천	산호교(P5, P7)	교각 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨	#12

사진대지

점검위치	상주 산호교(S3, S9)	사진번호	#01
점검내용	가로보 재료분리 보수됨		
			

점검위치	상주 산호교(S6)	사진번호	#02
점검내용	가로보 철근노출		
			

사진대지

점검위치	상주	산호교(A1)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨		
				


점검위치	상주	산호교(A2)	사진번호	#04
점검내용		교대 백태 보수됨		
				

사진대지

점검위치	상주 산호교(P2~P8)	사진번호	#05
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨		



점검위치	상주 산호교(P3~P7)	사진번호	#06
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨		



사진대지

점검위치	상주	산호교(P4)	사진번호	#07
점검내용	교각 철근노출 보수됨			



점검위치	상주	산호교(P8)	사진번호	#08
점검내용	교각 박리 보수됨			



사진대지

점검위치	영천	산호교(S2, S9)	사진번호	#09
점검내용		바닥판하면 박락, 파손		
				

점검위치	영천	산호교(S4)	사진번호	#10
점검내용		거더 박락 보수됨		
				

사진대지

점검위치	영천	산호교(A1)	사진번호	#11
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	산호교(P5, P7)	사진번호	#12
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨		
				

도로터널 하자 목록(4공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
4	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 굽힘	#04
5	상주	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#05
6	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#06
7	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 망상균열	#07
8	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#08
9	영천	산법터널(S1~S40)	라이닝 콘크리트 누수흔적	#09
10	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#10
11	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#11
12	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 망상균열	#12
13	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 백태	#13
14	상주	평호터널(S1~S198)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 탈락	#14
15	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#15
16	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#16
17	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 균열부백태	#17
18	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 백태	#18
19	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 망상균열	#19
20	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#20
21	영천	평호터널(S1~S185)	라이닝 콘크리트 파손	#21

사진대지

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	산법터널(S1~S40)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 긁힘		
				

사진대지

점검위치	상주 산법터널(S1~S40)	사진번호	#05
점검내용	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		



점검위치	영천 산법터널(S1~S40)	사진번호	#06
점검내용	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		



사진대지

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				

사진대지

점검위치	영천	산법터널(S1~S40)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 누수흔적		
				

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#11
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#12
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

사진대지

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#13
점검내용		라이닝 콘크리트 백태		
				

점검위치	상주	평호터널(S1~S198)	사진번호	#14
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸, 탈락		
				

사진대지

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#15
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#16
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#17
점검내용		라이닝 콘크리트 균열부백태		
				

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#18
점검내용		라이닝 콘크리트 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#19
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	영천	평호터널(S1~S185)	사진번호	#20
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				

사진대지

점검위치	영천 평호터널(S1~S185)	사진번호	#21
점검내용	라이닝 콘크리트 파손		
			