

## 도로교량 하자 목록(8-2공구)

| No. | 위치 |                     | 점검 내용                | 사진번호 |
|-----|----|---------------------|----------------------|------|
| 1   | 상주 | 창정교(S3)             | 바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만) | #01  |
| 2   | 상주 | 창정교(S1~S5)          | 거더 인양홀 박락            | #02  |
| 3   | 상주 | 창정교(S2~S5)          | 가로보 박리, 박락           | #03  |
| 4   | 상주 | 창정교(S3)             | 가로보 백태               | #04  |
| 5   | 상주 | 창정교(A1)             | 교대 균열(cw=0.3mm미만)    | #05  |
| 6   | 상주 | 창정교(P1~P4)          | 교각 균열(cw=0.3mm미만)    | #06  |
| 7   | 상주 | 창정교(P3)             | 교각 망상균열              | #07  |
| 8   | 영천 | 창정교(S2, S4)         | 바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만) | #08  |
| 9   | 영천 | 창정교(S1)             | 거더 박락                | #09  |
| 10  | 영천 | 창정교(S1~S5)          | 거더 인양홀 박리, 박락, 파손    | #10  |
| 11  | 영천 | 창정교(S1, S4)         | 가로보 박리               | #11  |
| 12  | 영천 | 창정교(A1)             | 교대 균열(cw=0.3mm미만)    | #12  |
| 13  | 영천 | 창정교(A1)             | 교대 박리, 파손            | #13  |
| 14  | 영천 | 창정교(P1~P3)          | 교각 균열(cw=0.3mm미만)    | #14  |
| 15  | 영천 | 창정교(P1)             | 교각 균열(cw=0.3mm이상)    | #15  |
| 16  | 영천 | 창정교(P1, P2)         | 교각 박리, 박락            | #16  |
| 17  | 상주 | 중들교(S2)             | 가로보 망상균열             | #17  |
| 18  | 상주 | 중들교(S2)             | 가로보 박리               | #18  |
| 19  | 상주 | 중들교(A1, A2)         | 교대 균열(cw=0.3mm미만)    | #19  |
| 20  | 상주 | 중들교(P1, P2)         | 교각 균열(cw=0.3mm미만)    | #20  |
| 21  | 영천 | 중들교(S2)             | 거더 재료분리              | #21  |
| 22  | 영천 | 중들교(S2, S3)         | 거더 인양홀 박리, 박락        | #22  |
| 23  | 영천 | 중들교(S2)             | 가로보 박리               | #23  |
| 24  | 영천 | 중들교(A1, A2)         | 교대 균열(cw=0.3mm미만)    | #24  |
| 25  | 영천 | 중들교(A2)             | 교대 망상균열              | #25  |
| 26  | 영천 | 중들교(P2)             | 교각 균열(cw=0.3mm미만)    | #26  |
| 27  | 영천 | 중들교(P2)             | 교각 균열(cw=0.3mm이상)    | #27  |
| 28  | 영천 | 중들교(P2)             | 교각 망상균열              | #28  |
| 29  | -  | 화산JCT R-A교(A1, A2)  | 교대 망상균열              | #29  |
| 30  | -  | 화산JCT R-A1교(S1)     | 바닥판하면 균열부백태          | #30  |
| 31  | -  | 화산JCT R-A1교(S1)     | 바닥판하면 파손             | #31  |
| 32  | -  | 화산JCT R-A1교(A1, A2) | 교대 균열(cw=0.3mm미만)    | #32  |
| 33  | -  | 화산JCT R-A1교(A1)     | 교대 망상균열              | #33  |
| 34  | -  | 화산JCT R-A1교(A2)     | 교대 백태                | #34  |
| 35  | -  | 화산JCT R-A1교(P1~P6)  | 교각 균열(cw=0.3mm미만)    | #35  |

## 도로교량 하자 목록(8-2공구)

| No. | 위치 |                     | 점검 내용      | 사진번호 |
|-----|----|---------------------|------------|------|
| 36  | -  | 화산JCT R-A1교(P2, P5) | 교각 망상균열    | #36  |
| 37  | -  | 화산JCT R-A1교(S3)     | 바닥판하면 철근노출 | #37  |
| 38  | -  | 화산JCT R-H교(A1)      | 교대 박리      | #38  |
| 39  | -  | 화산JCT R-H교(P1)      | 교각 망상균열    | #39  |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                      |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 창정교(S3)              | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |    | 바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                      |      |     |

|                                                                                      |    |            |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 창정교(S1~S5) | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |    | 거더 인양홀 박락  |      |     |
|  |    |            |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |            |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 창정교(S2~S5) | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |    | 가로보 박리, 박락 |      |     |
|  |    |            |      |     |

|                                                                                      |    |         |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 창정교(S3) | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 |    | 가로보 백태  |      |     |
|  |    |         |      |     |

## 사진대지

|      |    |                   |      |     |
|------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 | 창정교(A1)           | 사진번호 | #05 |
| 점검내용 |    | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |



|      |    |                   |      |     |
|------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 | 창정교(P1~P4)        | 사진번호 | #06 |
| 점검내용 |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 창정교(P3) | 사진번호 | #07 |
| 점검내용                                                                                |    | 교각 망상균열 |      |     |
|  |    |         |      |     |

|                                                                                      |    |                      |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 창정교(S2, S4)          | 사진번호 | #08 |
| 점검내용                                                                                 |    | 바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                      |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 창정교(S1) | 사진번호 | #09 |
| 점검내용                                                                                |    | 거더 박락   |      |     |
|  |    |         |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 창정교(S1~S5)        | 사진번호 | #10 |
| 점검내용                                                                                 |    | 거더 인양홀 박리, 박락, 파손 |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |             |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 창정교(S1, S4) | 사진번호 | #11 |
| 점검내용                                                                                |    | 가로보 박리      |      |     |
|  |    |             |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 창정교(A1)           | 사진번호 | #12 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |           |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 창정교(A1)   | 사진번호 | #13 |
| 점검내용                                                                                |    | 교대 박리, 파손 |      |     |
|  |    |           |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 창정교(P1~P3)        | 사진번호 | #14 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 창정교(P1)           | 사진번호 | #15 |
| 점검내용                                                                                |    | 교각 균열(cw=0.3mm이상) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

|                                                                                      |    |             |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 창정교(P1, P2) | 사진번호 | #16 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 박리, 박락   |      |     |
|  |    |             |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 중들교(S2)  | 사진번호 | #17 |
| 점검내용                                                                                |    | 가로보 망상균열 |      |     |
|  |    |          |      |     |

|                                                                                      |    |         |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 중들교(S2) | 사진번호 | #18 |
| 점검내용                                                                                 |    | 가로보 박리  |      |     |
|  |    |         |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 중들교(A1, A2)       | 사진번호 | #19 |
| 점검내용                                                                                |    | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 중들교(P1, P2)       | 사진번호 | #20 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 중들교(S2) | 사진번호 | #21 |
| 점검내용                                                                                |    | 거더 재료분리 |      |     |
|  |    |         |      |     |

|                                                                                      |    |               |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 중들교(S2, S3)   | 사진번호 | #22 |
| 점검내용                                                                                 |    | 거더 인양홀 박리, 박락 |      |     |
|  |    |               |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 중들교(S2) | 사진번호 | #23 |
| 점검내용                                                                                |    | 가로보 박리  |      |     |
|  |    |         |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 중들교(A1, A2)       | 사진번호 | #24 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 중들교(A2)           | 사진번호 | #25 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 망상균열           |      |     |
|   |    |                   |      |     |
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 중들교(P2)           | 사진번호 | #26 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 중들교(P2)           | 사진번호 | #27 |
| 점검내용                                                                                |    | 교각 균열(cw=0.3mm이상) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

|                                                                                      |    |         |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 중들교(P2) | 사진번호 | #28 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 망상균열 |      |     |
|  |    |         |      |     |

## 사진대지

|                                                                                      |                     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - 화산JCT R-A교(A1, A2 | 사진번호 | #29 |
| 점검내용                                                                                 | 교대 망상균열             |      |     |
|   |                     |      |     |
| 점검위치                                                                                 | - 화산JCT R-A1교(S1)   | 사진번호 | #30 |
| 점검내용                                                                                 | 바닥판하면 균열부백태         |      |     |
|  |                     |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - 화산JCT R-A1교(S1) | 사진번호 | #31 |
| 점검내용                                                                                | 바닥판하면 파손          |      |     |
|  |                   |      |     |

|                                                                                      |                       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - 화산JCT R-A1교(A1, A2) | 사진번호 | #32 |
| 점검내용                                                                                 | 교대 균열(cw=0.3mm미만)     |      |     |
|  |                       |      |     |

## 사진대지

|                                                                                      |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - 화산JCT R-A1교(A1) | 사진번호 | #33 |
| 점검내용                                                                                 | 교대 망상균열           |      |     |
|   |                   |      |     |
| 점검위치                                                                                 | - 화산JCT R-A1교(A2) | 사진번호 | #34 |
| 점검내용                                                                                 | 교대 백태             |      |     |
|  |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |                    |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 화산JCT R-A1교(P1~P6) | 사진번호 | #35 |
| 점검내용                                                                                |   | 교각 균열(cw=0.3mm미만)  |      |     |
|  |   |                    |      |     |

|                                                                                      |   |                     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 화산JCT R-A1교(P2, P5) | 사진번호 | #36 |
| 점검내용                                                                                 |   | 교각 망상균열             |      |     |
|  |   |                     |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |                 |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 화산JCT R-A1교(S3) | 사진번호 | #37 |
| 점검내용                                                                                |   | 바닥판하면 철근노출      |      |     |
|  |   |                 |      |     |

|                                                                                      |   |                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 화산JCT R-H교(A1) | 사진번호 | #38 |
| 점검내용                                                                                 |   | 교대 박리          |      |     |
|  |   |                |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |         |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | -       | 화산JCT R-H교(P1) | 사진번호 | #39 |
| 점검내용                                                                                | 교각 망상균열 |                |      |     |
|  |         |                |      |     |
| 점검위치                                                                                | 0       | 0              | 사진번호 | #40 |
| 점검내용                                                                                | 0       |                |      |     |
|                                                                                     |         |                |      |     |