



1. 서부간선지하도로 사진첩

위 치	진입부	위 치	요금소
현 황	전경	현 황	전경
위 치	내부전경 (BOX)	위 치	내부전경 (NATM)
현 황	전경	현 황	전경
위 치	풍도슬래브 (BOX)	위 치	풍도슬래브 (NATM)
현 황	전경	현 황	전경

			
위 치	소화시설	위 치	소화기
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	배수시설	위 치	공동구
현 황	전경	현 황	전경
			
위 치	횡갱, 공기정화시설	위 치	현장조사
현 황	전경	현 황	전경

			
위 치	성산방향 진입부	위 치	성산방향 진입부
현 황	상부슬래브 콘크리트 파손	현 황	상부슬래브 콘크리트 파손
			
위 치	성산방향 관리이정 368~370	위 치	성산방향 관리이정 364~366
현 황	상부슬래브 누수	현 황	상부슬래브 누수
			
위 치	성산방향 관리이정 354~356	위 치	일직방향 관리이정 331~333
현 황	좌측벽 누수	현 황	좌측벽 누수

			
위 치	일직방향 관리이정 341~343	위 치	성산방향 관리이정 64~66
현 황	우측벽 누수	현 황	천단부 균열(폭 0.3mm)
			
위 치	성산방향 관리이정 336~338	위 치	일직방향 관리이정 53~55
현 황	천단부 균열(폭 0.5mm)	현 황	천단부 균열(폭 0.3mm)
			
위 치	일직방향 관리이정 55~57	위 치	일직방향 관리이정 229~231
현 황	천단부 균열(폭 0.3mm)	현 황	균열보수 - 양호

			
위 치	성산방향 관리이정 68~70	위 치	일직방향 관리이정 293~295
현 황	공동구 덮개파손	현 황	공동구 덮개파손
			
위 치	성산방향 관리이정 284~286	위 치	일직방향 관리이정 321~323
현 황	포장부 파손	현 황	포장부 파손
			
위 치	성산방향 공기정화시설#2	위 치	성산방향 공기정화시설#2
현 황	측류팬실 누수	현 황	측류팬실 누수

			
위 치	VMS 신호기	위 치	제트팬
현 황	상태양호	현 황	상태양호
			
위 치	공기정화시설#1	위 치	천단부
현 황	전기실	현 황	계측기

2. 옹벽(8+980~10+156.5)



위 치	시점옹벽 시점부
현 황	전경



위 치	중앙옹벽 중점부
현 황	전경



위 치	시점옹벽 상부전경
현 황	전경



위 치	시점옹벽 중점부
현 황	전경



위 치	중점옹벽 중점부
현 황	전경



위 치	중앙옹벽 시점부
현 황	전경

			
위 치	16구간 전면부	위 치	16구간 전면부
현 황	균열(폭 0.4mm)	현 황	균열(폭 0.4mm)
			
위 치	16구간 전면부	위 치	16구간 전면부
현 황	균열(폭 0.3mm)	현 황	균열(폭 0.3mm)
			
위 치	16구간 전면부	위 치	54구간 전면부
현 황	콘크리트 파손	현 황	콘크리트 파손