

## 도로교량 하자 목록(1공구)

| No. | 위치 |            | 점검 내용                 | 사진번호 |
|-----|----|------------|-----------------------|------|
| 1   | -  | 낙동JCT교(A2) | 교대 균열(cw=0.3mm미만)     | #01  |
| 2   | -  | 낙동JCT교(A2) | 교대 파손                 | #02  |
| 3   | -  | 낙동JCT교(A2) | 교대 균열(cw=0.3mm이상)     | #03  |
| 4   | -  | 낙동JCT교(P1) | 교각 균열(cw=0.3mm미만)     | #04  |
| 5   | -  | 낙동JCT교(P1) | 교각 재료분리               | #05  |
| 6   | -  | 낙동JCT교(P2) | 교각 균열(cw=0.3mm미만)     | #06  |
| 7   | 상주 | 상촌교(S8)    | 거더 백태                 | #07  |
| 8   | 상주 | 상촌교(S9)    | 거더 백태                 | #08  |
| 9   | 상주 | 상촌교(S3)    | 가로보 백태                | #09  |
| 10  | 상주 | 상촌교(S7)    | 가로보 재료분리              | #10  |
| 11  | 상주 | 상촌교(S8)    | 가로보 재료분리              | #11  |
| 12  | 상주 | 상촌교(A1)    | 교대 백태                 | #12  |
| 13  | 상주 | 상촌교(A1)    | 교대 균열(cw=0.3mm미만)     | #13  |
| 14  | 상주 | 상촌교(P2)    | 교각 균열(cw=0.3mm미만)     | #14  |
| 15  | 상주 | 상촌교(P3)    | 교각 박리                 | #15  |
| 16  | 상주 | 상촌교(P4)    | 교각 균열(cw=0.3mm미만)     | #16  |
| 17  | 상주 | 상촌교(P4)    | 교각 박리                 | #17  |
| 18  | 상주 | 상촌교(P5)    | 교각 균열(cw=0.3mm미만)     | #18  |
| 19  | 상주 | 상촌교(P6)    | 교각 균열(cw=0.3mm미만)     | #19  |
| 20  | 상주 | 상촌교(P6)    | 교각 박리                 | #20  |
| 21  | 상주 | 상촌교(P8)    | 교각 박리                 | #21  |
| 22  | 영천 | 상촌교(A1)    | 교대 들뜸 및 파손 보수됨        | #22  |
| 23  | 영천 | 상촌교(A1)    | 교대 백태                 | #23  |
| 24  | 영천 | 상촌교(P1)    | 교각 균열부백태              | #24  |
| 25  | 영천 | 상촌교(P4)    | 교각 균열(cw=0.3mm이상)     | #25  |
| 26  | 영천 | 상촌교(P10)   | 교각 균열(cw=0.3mm이상)     | #26  |
| 27  | 상주 | 양지교(S1)    | 바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출 | #27  |
| 28  | 상주 | 양지교(S3)    | 바닥판하면 박리, 박락          | #28  |
| 29  | 상주 | 양지교(S4)    | 바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)  | #29  |
| 30  | 상주 | 양지교(S5)    | 바닥판하면 박리, 박락          | #30  |
| 31  | 상주 | 양지교(S5)    | 바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출 | #31  |
| 32  | 상주 | 양지교(A2)    | 교대 백태                 | #32  |
| 33  | 상주 | 양지교(P1)    | 교각 균열(cw=0.3mm미만)     | #33  |
| 34  | 상주 | 양지교(P2)    | 교각 균열(cw=0.3mm미만)     | #34  |

## 도로교량 하자 목록(1공구)

| No. | 위치 |           | 점검 내용                    | 사진번호 |
|-----|----|-----------|--------------------------|------|
| 35  | 영천 | 양지교(S2)   | 바닥판하면 철근노출               | #35  |
| 36  | 영천 | 양지교(S3)   | 바닥판하면 철근노출               | #36  |
| 37  | 영천 | 양지교(S2)   | 바닥판하면 들뜸                 | #37  |
| 38  | 영천 | 양지교(A2)   | 교대 균열(cw=0.3mm미만)        | #38  |
| 39  | 영천 | 양지교(A1)   | 교대 백태                    | #39  |
| 40  | 영천 | 양지교(P2)   | 교각 균열(cw=0.3mm미만)        | #40  |
| 41  | 상주 | 장곡교(S1)   | 바닥판하면 재료분리 및 들뜸          | #41  |
| 42  | 상주 | 장곡교(S3)   | 바닥판하면 재료분리 및 들뜸          | #42  |
| 43  | 상주 | 장곡교(S5)   | 바닥판하면 재료분리 및 들뜸          | #43  |
| 44  | 상주 | 장곡교(S3)   | 바닥판하면 철근노출               | #44  |
| 45  | 상주 | 장곡교(A1)   | 교대 백태 보수됨                | #45  |
| 46  | 상주 | 장곡교(P1)   | 교각 균열(cw=0.3mm미만)        | #46  |
| 47  | 영천 | 장곡교(S1)   | 바닥판하면 파손                 | #47  |
| 48  | 영천 | 장곡교(A1)   | 교대 파손 보수됨                | #48  |
| 49  | 영천 | 장곡교(A1)   | 교대 백태 보수됨                | #49  |
| 50  | 영천 | 장곡교(A2)   | 교대 균열(cw=0.3mm미만)        | #50  |
| 51  | 영천 | 장곡교(P1)   | 교각 균열(cw=0.3mm미만)        | #51  |
| 52  | -  | 낙동강대교(S5) | 바닥판하면 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨 | #52  |
| 53  | -  | 낙동강대교(S7) | 바닥판하면 백태 보수됨             | #53  |
| 54  | -  | 낙동강대교(S5) | 바닥판하면 균열부백태              | #54  |
| 55  | -  | 낙동강대교(A2) | 교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨    | #55  |
| 56  | -  | 낙동강대교(P2) | 교각 망상균열                  | #56  |
| 57  | -  | 낙동강대교(P4) | 교각 균열(cw=0.3mm미만)        | #57  |
| 58  | -  | 낙동강대교(P5) | 교각 균열(cw=0.3mm미만)        | #58  |

## 사진대지

|                                                                                     |   |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 낙동JCT교(A2)        | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |   | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |   |                   |      |     |

|                                                                                      |   |            |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 낙동JCT교(A2) | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |   | 교대 파손      |      |     |
|  |   |            |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 낙동JCT교(A2)        | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |   | 교대 균열(cw=0.3mm이상) |      |     |
|  |   |                   |      |     |

|                                                                                      |   |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 낙동JCT교(P1)        | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 |   | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |   |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |            |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 낙동JCT교(P1) | 사진번호 | #05 |
| 점검내용                                                                                |   | 교각 재료분리    |      |     |
|  |   |            |      |     |

|                                                                                      |   |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 낙동JCT교(P2)        | 사진번호 | #06 |
| 점검내용                                                                                 |   | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |   |                   |      |     |

## 사진대지

|      |    |         |      |     |
|------|----|---------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 | 상촌교(S8) | 사진번호 | #07 |
| 점검내용 |    | 거더 백태   |      |     |



|      |    |         |      |     |
|------|----|---------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 | 상촌교(S9) | 사진번호 | #08 |
| 점검내용 |    | 거더 백태   |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 상촌교(S3) | 사진번호 | #09 |
| 점검내용                                                                                |    | 가로보 백태  |      |     |
|  |    |         |      |     |

|                                                                                      |    |          |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 상촌교(S7)  | 사진번호 | #10 |
| 점검내용                                                                                 |    | 가로보 재료분리 |      |     |
|  |    |          |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 상촌교(S8)  | 사진번호 | #11 |
| 점검내용                                                                                |    | 가로보 재료분리 |      |     |
|  |    |          |      |     |

|                                                                                      |    |         |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 상촌교(A1) | 사진번호 | #12 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 백태   |      |     |
|  |    |         |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 상촌교(A1)           | 사진번호 | #13 |
| 점검내용                                                                                |    | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 상촌교(P2)           | 사진번호 | #14 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 상촌교(P3) | 사진번호 | #15 |
| 점검내용                                                                                |    | 교각 박리   |      |     |
|  |    |         |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 상촌교(P4)           | 사진번호 | #16 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 상촌교(P4) | 사진번호 | #17 |
| 점검내용                                                                                |    | 교각 박리   |      |     |
|  |    |         |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 상촌교(P5)           | 사진번호 | #18 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 상촌교(P6)           | 사진번호 | #19 |
| 점검내용                                                                                |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

|                                                                                      |    |         |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 상촌교(P6) | 사진번호 | #20 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 박리   |      |     |
|  |    |         |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 상촌교(P8) | 사진번호 | #21 |
| 점검내용                                                                                |    | 교각 박리   |      |     |
|  |    |         |      |     |

|                                                                                      |    |                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 상촌교(A1)        | 사진번호 | #22 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 들뜸 및 파손 보수됨 |      |     |
|  |    |                |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 상촌교(A1) | 사진번호 | #23 |
| 점검내용                                                                                |    | 교대 백태   |      |     |
|  |    |         |      |     |

|                                                                                      |    |          |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 상촌교(P1)  | 사진번호 | #24 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 균열부백태 |      |     |
|  |    |          |      |     |

## 사진대지

|      |                       |          |      |     |
|------|-----------------------|----------|------|-----|
| 점검위치 | 영천                    | 상촌교(P10) | 사진번호 | #25 |
| 점검내용 | 바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출 |          |      |     |



|      |                   |          |      |     |
|------|-------------------|----------|------|-----|
| 점검위치 | 영천                | 상촌교(P10) | 사진번호 | #26 |
| 점검내용 | 교각 균열(cw=0.3mm이상) |          |      |     |



## 사진대지

|      |                       |         |      |     |
|------|-----------------------|---------|------|-----|
| 점검위치 | 상주                    | 양지교(S1) | 사진번호 | #27 |
| 점검내용 | 바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출 |         |      |     |



|      |              |         |      |     |
|------|--------------|---------|------|-----|
| 점검위치 | 상주           | 양지교(S3) | 사진번호 | #28 |
| 점검내용 | 바닥판하면 박리, 박락 |         |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |                      |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 양지교(S4)              | 사진번호 | #29 |
| 점검내용                                                                                |    | 바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                      |      |     |

|                                                                                      |    |                       |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 양지교(S5)               | 사진번호 | #30 |
| 점검내용                                                                                 |    | 바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출 |      |     |
|  |    |                       |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 양지교(S5)               | 사진번호 | #31 |
| 점검내용                                                                                |    | 바닥판하면 파손, 재료분리 및 철근노출 |      |     |
|  |    |                       |      |     |

|                                                                                      |    |         |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 양지교(A2) | 사진번호 | #32 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 백태   |      |     |
|  |    |         |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 양지교(P1)           | 사진번호 | #33 |
| 점검내용                                                                                |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 양지교(P2)           | 사진번호 | #34 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|      |            |         |      |     |
|------|------------|---------|------|-----|
| 점검위치 | 영천         | 양지교(S2) | 사진번호 | #35 |
| 점검내용 | 바닥판하면 철근노출 |         |      |     |



|      |            |         |      |     |
|------|------------|---------|------|-----|
| 점검위치 | 영천         | 양지교(S3) | 사진번호 | #36 |
| 점검내용 | 바닥판하면 철근노출 |         |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 양지교(S2)  | 사진번호 | #37 |
| 점검내용                                                                                |    | 바닥판하면 들뜸 |      |     |
|  |    |          |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 양지교(A2)           | 사진번호 | #38 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 양지교(A1) | 사진번호 | #39 |
| 점검내용                                                                                |    | 교대 백태   |      |     |
|  |    |         |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 양지교(P2)           | 사진번호 | #40 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                 |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 장곡교(S1)         | 사진번호 | #41 |
| 점검내용                                                                                |    | 바닥판하면 재료분리 및 들뜸 |      |     |
|  |    |                 |      |     |

|                                                                                      |    |                 |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 장곡교(S3)         | 사진번호 | #42 |
| 점검내용                                                                                 |    | 바닥판하면 재료분리 및 들뜸 |      |     |
|  |    |                 |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                 |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 장곡교(S5)         | 사진번호 | #43 |
| 점검내용                                                                                |    | 바닥판하면 재료분리 및 들뜸 |      |     |
|  |    |                 |      |     |

|                                                                                      |    |            |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 장곡교(S3)    | 사진번호 | #44 |
| 점검내용                                                                                 |    | 바닥판하면 철근노출 |      |     |
|  |    |            |      |     |

## 사진대지

|      |    |           |      |     |
|------|----|-----------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 | 장곡교(A1)   | 사진번호 | #45 |
| 점검내용 |    | 교대 백태 보수됨 |      |     |



|      |    |                   |      |     |
|------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 | 장곡교(P1)           | 사진번호 | #46 |
| 점검내용 |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 장곡교(S1)  | 사진번호 | #47 |
| 점검내용                                                                                |    | 바닥판하면 파손 |      |     |
|  |    |          |      |     |

|                                                                                      |    |           |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 장곡교(A1)   | 사진번호 | #48 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 파손 보수됨 |      |     |
|  |    |           |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |           |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 장곡교(A1)   | 사진번호 | #49 |
| 점검내용                                                                                |    | 교대 백태 보수됨 |      |     |
|  |    |           |      |     |

|                                                                                      |    |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 장곡교(A2)           | 사진번호 | #50 |
| 점검내용                                                                                 |    | 교대 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |


## 사진대지

|                                                                                     |    |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 장곡교(P1)           | 사진번호 | #51 |
| 점검내용                                                                                |    | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |    |                   |      |     |

|                                                                                      |   |                          |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 낙동강대교(S5)                | 사진번호 | #52 |
| 점검내용                                                                                 |   | 바닥판하면 균열(cw=0.3mm이상) 보수됨 |      |     |
|  |   |                          |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |              |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 낙동강대교(S7)    | 사진번호 | #53 |
| 점검내용                                                                                |   | 바닥판하면 백태 보수됨 |      |     |
|  |   |              |      |     |

|                                                                                      |   |             |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 낙동강대교(S5)   | 사진번호 | #54 |
| 점검내용                                                                                 |   | 바닥판하면 균열부백태 |      |     |
|  |   |             |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |                       |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 낙동강대교(A2)             | 사진번호 | #55 |
| 점검내용                                                                                |   | 교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수됨 |      |     |
|  |   |                       |      |     |

|                                                                                      |   |           |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 낙동강대교(P2) | 사진번호 | #56 |
| 점검내용                                                                                 |   | 교각 망상균열   |      |     |
|  |   |           |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 낙동강대교(P4)         | 사진번호 | #57 |
| 점검내용                                                                                |   | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |   |                   |      |     |

|                                                                                      |   |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 낙동강대교(P5)         | 사진번호 | #58 |
| 점검내용                                                                                 |   | 교각 균열(cw=0.3mm미만) |      |     |
|  |   |                   |      |     |