

도로교량 하자 목록(6공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	장기교(S2)	가로보 재료분리	#01
2	상주	장기교(P1, P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	상주	장기교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#03
4	상주	금매교(S7)	거더 파손	#04
5	상주	금매교(P2)	교각 표면열화	#05
6	영천	금매교(A2)	교대 파손 보수	#06
7	영천	금매교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	상주	가호교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#08
9	상주	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#09
10	상주	가호교(P1)	교각 망상균열	#10
11	영천	가호교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수	#11
12	영천	가호교(P1, P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#12


사진대지

점검위치	상주	장기교(S2)	사진번호	#01
점검내용		가로보 재료분리		
				

점검위치	상주	장기교(P1, P3)	사진번호	#02
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	장기교(A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	금매교(S7)	사진번호	#04
점검내용		거더 파손		
				

사진대지

점검위치	상주	금매교(P2)	사진번호	#05
점검내용		교각 표면열화		



점검위치	영천	금매교(A2)	사진번호	#06
점검내용		교대 파손 보수		



사진대지

점검위치	영천	금매교(A2)	사진번호	#07
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	가호교(A1)	사진번호	#08
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

사진대지

점검위치	상주	가호교(A2)	사진번호	#09
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수			



점검위치	상주	가호교(P1)	사진번호	#10
점검내용	교각 망상균열			



사진대지

점검위치	영천	가호교(A2)	사진번호	#11
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만) 보수		
				

점검위치	영천	가호교(P1, P2)	사진번호	#12
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				