

도로교량 하자 목록(7공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	산성교(P2)	교각 망상균열	#01
2	영천	산성교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	영천	산성교(A1)	교대 백태	#03
4	영천	산성교(A1)	교대 파손 및 철근노출	#04
5	영천	산성교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#05
6	영천	산성교(P4)	교각 망상균열	#06
7	상주	배골교(S3)	바닥판하면 백태	#07
8	상주	배골교(S1, S3)	거더 인양홀 박리, 박락, 파손 일부보수	#08
9	상주	배골교(S1, S3)	가로보 박리, 박락, 들뜸	#09
10	상주	배골교(S1)	가로보 박락 및 철근노출	#10
11	상주	배골교(P1, P2)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#11
12	상주	배골교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#12
13	영천	배골교(A1)	거더 인양홀 파손 보수	#13
14	영천	배골교(A1)	교대 백태	#14
15	영천	배골교(P2)	교각 망상균열	#15
16	상주	화남1교(S1)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#16
17	상주	화남1교(A1)	교대 백태	#17
18	영천	화남1교(S1)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#18
19	상주	화남교(S3)	바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)	#19
20	상주	화남교(S3)	바닥판하면 백태	#20
21	상주	화남교(P1~P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#21
22	상주	화남교(P1)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#22
23	상주	화남교(P1, P2)	교각 파손	#23
24	상주	화남교(A2)	교대 파손	#24
25	상주	화남교(S3)	바닥판하면 백태	#25
26	영천	화남교(S3)	바닥판하면 백태	#26
27	영천	화남교(P1~P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#27
28	영천	화남교(P2)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#28
29	영천	화남교(P1)	교각 파손	#29
30	영천	화남교(P1)	교각 망상균열	#30
31	영천	화남교(A2)	교대 백태	#31

사진대지

점검위치	상주	산성교(P2)	사진번호	#01
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	영천	산성교(A1)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	영천	산성교(A1)	사진번호	#03
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	산성교(A1)	사진번호	#04
점검내용		교대 파손 및 철근노출		
				

사진대지

점검위치	영천	산성교(P2)	사진번호	#05
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		



점검위치	영천	산성교(P4)	사진번호	#06
점검내용		교각 망상균열		



사진대지

점검위치	상주	배골교(S3)	사진번호	#07
점검내용		바닥판하면 백태		
				

점검위치	상주	배골교(S1, S3)	사진번호	#08
점검내용		거더 인양홀 박리, 박락, 파손 일부보수		
				

사진대지

점검위치	상주 배골교(S1, S3)	사진번호	#09
점검내용	가로보 박리, 박락, 들뜸		
			

점검위치	상주 배골교(S1)	사진번호	#10
점검내용	가로보 박락 및 철근노출		
			

사진대지

점검위치	상주	배골교(P1, P2)	사진번호	#11
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	배골교(P1)	사진번호	#12
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm이상)		
				


사진대지

점검위치	영천	배골교(A1)	사진번호	#13
점검내용		거더 인양홀 파손 보수		
				

점검위치	영천	배골교(A1)	사진번호	#14
점검내용		교대 백태		
				


사진대지

점검위치	영천	배골교(P2)	사진번호	#15
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	상주	화남1교(S1)	사진번호	#16
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	화남1교(A1)	사진번호	#17
점검내용		교대 백태		
				

점검위치	영천	화남1교(S1)	사진번호	#18
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	상주	화남교(S3)	사진번호	#19
점검내용		바닥판하면 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	화남교(S3)	사진번호	#20
점검내용		바닥판하면 백태		
				

사진대지

점검위치	상주 화남교(P1~P3)	사진번호	#21
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	상주 화남교(P1)	사진번호	#22
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)		
			

사진대지

점검위치	상주 화남교(P1, P2)	사진번호	#23
점검내용	교각 파손		
			

점검위치	상주 화남교(A2)	사진번호	#24
점검내용	교대 파손		
			

사진대지

점검위치	상주	화남교(S3)	사진번호	#25
점검내용		바닥판하면 백태		



점검위치	영천	화남교(S3)	사진번호	#26
점검내용		바닥판하면 백태		



사진대지

점검위치	영천 화남교(P1~P3)	사진번호	#27
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	영천 화남교(P2)	사진번호	#28
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)		
			

사진대지

점검위치	영천	화남교(P1)	사진번호	#29
점검내용		교각 파손		
				

점검위치	영천	화남교(P1)	사진번호	#30
점검내용		교각 망상균열		
				

사진대지

점검위치	영천	화남교(A2)	사진번호	#31
점검내용		교대 백태		
				
점검위치	0	0	사진번호	#32
점검내용		0		