

도로교량 하자 목록(8-1공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	가천교(S2~S8)	가로보 백태	#01
2	-	가천교(A1, A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#02
3	-	가천교(A1, A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#03
4	-	가천교(A1)	교대 균열부백태	#04
5	-	가천교(A1, A2)	교대 백태	#05
6	-	가천교(P7)	교각 균열(cw=0.3mm이상)	#06
7	-	가천교(P7)	교각 망상균열	#07
8	상주	신녕교(S2)	거더 박리, 박락	#08
9	상주	신녕교(S4)	거더 인양홀 파손	#09
10	상주	신녕교(S2)	가로보 백태	#10
11	상주	신녕교(P2, P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#11
12	상주	신녕교(P1)	교각 박락	#12
13	상주	신녕교(P2)	교각 보수부 박락 보수	#13
14	상주	신녕교(S1)	바닥판하면 파선 및 철근노출	#14
15	상주	신녕교(S3)	바닥판하면 망상균열	#15
16	영천	신녕교(S1)	거더 인양홀 파손	#16
17	영천	신녕교(A1, A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#17
18	영천	신녕교(A1)	교대 백태	#18
19	영천	신녕교(P1~P3)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#19

사진대지

점검위치	-	가천교(S2~S8)	사진번호	#01
점검내용		가로보 백태		
				

점검위치	-	가천교(A1, A2)	사진번호	#02
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	가천교(A1, A2)	사진번호	#03
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm이상)		
				

점검위치	-	가천교(A1)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열부백태		
				

사진대지

점검위치	-	가천교(A1, A2)	사진번호	#05
점검내용	교대 백태			



점검위치	-	가천교(P7)	사진번호	#06
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm이상)			



사진대지

점검위치	-	가천교(P7)	사진번호	#07
점검내용		교각 망상균열		
				

점검위치	상주	신녕교(S2)	사진번호	#08
점검내용		거더 박리, 박락		
				

사진대지

점검위치	상주	신녕교(S4)	사진번호	#09
점검내용		거더 인양홀 파손		
				

점검위치	상주	신녕교(S2)	사진번호	#10
점검내용		가로보 백태		
				

사진대지

점검위치	상주 신녕교(P2, P3)	사진번호	#11
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	상주 신녕교(P1)	사진번호	#12
점검내용	교각 박락		
			

사진대지

점검위치	상주	신녕교(P2)	사진번호	#13
점검내용		교각 보수부 박락 보수		
				

점검위치	상주	신녕교(S1)	사진번호	#14
점검내용		바닥판하면 파선 및 철근노출		
				

사진대지

점검위치	상주	신녕교(S3)	사진번호	#15
점검내용		바닥판하면 망상균열		
				

점검위치	영천	신녕교(S1)	사진번호	#16
점검내용		거더 인양홀 파손		
				

사진대지

점검위치	영천	신녕교(A1, A2)	사진번호	#17
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	신녕교(A1)	사진번호	#18
점검내용		교대 백태		
				

사진대지

점검위치	영천 신녕교(P1~P3)	사진번호	#19
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			
점검위치	0 0	사진번호	#20
점검내용	0		