

## 도로교량 하자 목록(1공구)

| No. | 위치   |                | 점검 내용               | 사진번호 |
|-----|------|----------------|---------------------|------|
| 1   | 양방향  | 승곡교(P1)        | STA 0.05k 교각 코핑부 균열 | #01  |
| 2   | 양방향  | 승곡교(P2)        | STA 0.08k 교각 코핑부 균열 | #02  |
| 3   | -    | 낙동JCT R-G교(S1) | 낙동JCT연결로 바닥판하면 백태   | #03  |
| 4   | 영천방향 | 상촌생태육교(A)      | 교대 백태               | #04  |
| 5   | 영천방향 | 상촌생태육교(P)      | 교각 백태               | #05  |

## 사진대지

|                                                                                     |     |                     |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 양방향 | 승곡교(P1)             | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |     | STA 0.05k 교각 코핑부 균열 |      |     |
|  |     |                     |      |     |

|                                                                                      |     |                     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 양방향 | 승곡교(P2)             | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |     | STA 0.08k 교각 코핑부 균열 |      |     |
|  |     |                     |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |                   |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - 낙동JCT R-G교(S1)  | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                | 낙동JCT연결로 바닥판하면 백태 |      |     |
|  |                   |      |     |

|                                                                                      |                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천방향 상촌생태육교(A) | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 | 교대 백태          |      |     |
|  |                |      |     |

사진대지

|                                                                                     |      |           |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천방향 | 상촌생태육교(P) | 사진번호 | #05 |
| 점검내용                                                                                |      | 교각 백태     |      |     |
|  |      |           |      |     |
| 점검위치                                                                                | 0    | 0         | 사진번호 | #06 |
| 점검내용                                                                                |      | 0         |      |     |
|                                                                                     |      |           |      |     |

## 도로교량 하자 목록(2공구)

| No. | 위치 |                | 점검 내용                | 사진번호 |
|-----|----|----------------|----------------------|------|
| 1   | 상주 | 용내교(A2)        | STA 7.43k 교대 균열      | #01  |
| 2   | 영천 | 용내교(A1)        | STA 7.34k 교대 들뜸      | #02  |
| 3   | 상주 | 용산교(S1)        | STA 8.73k 바닥판 균열부 백태 | #03  |
| 4   | 영천 | 용산교(S1)        | STA 8.73k 바닥판 균열부 백태 | #04  |
| 5   | 영천 | 도개IC교(S1)      | STA 12.10k 거더 들뜸     | #05  |
| 6   | 영천 | 도개IC교(A1)      | STA 12.10k 교대 균열     | #06  |
| 7   | -  | 도개IC R-A2교(A1) | 도개IC연결로 교대 균열        | #07  |
| 8   | -  | 도개IC R-A2교(A2) | 도개IC연결로 교대 백태        | #08  |
| 9   | -  | 도개IC R-A2교(A2) | 도개IC연결로 교대 균열        | #09  |
| 10  | -  | 도개IC R-A3교(A1) | 도개IC연결로 교대 균열        | #10  |
| 11  | -  | 도개IC R-A3교(A2) | 도개IC연결로 교대 균열        | #11  |
| 12  | -  | 도개IC R-D교(A1)  | 도개IC연결로 교대 균열        | #12  |
| 13  | -  | 도개IC R-D교(A2)  | 도개IC연결로 교대 균열        | #13  |
| 14  | -  | 도개IC R-D교(A2)  | 도개IC연결로 교대 재료분리      | #14  |
| 15  | -  | 도개IC R-E교(A1)  | 도개IC연결로 교대 균열        | #15  |
| 16  | 상주 | 원당교(A1)        | STA 13.85k 교대 균열     | #16  |
| 17  | 영천 | 일선육교(A1)       | STA 15.18k 교대 백태     | #17  |
| 18  | 영천 | 일선육교(P1)       | STA 15.18k 교각 백태     | #18  |
| 19  | 영천 | 일선육교(A1)       | STA 15.18k 교각 균열     | #19  |
| 20  | 상주 | 일선육교(P1)       | STA 15.18k 교각 누수     | #20  |



## 사진대지

|                                                                                     |    |                 |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 용내교(A2)         | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 7.43k 교대 균열 |      |     |
|  |    |                 |      |     |

|                                                                                      |    |                 |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 용내교(A1)         | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 7.34k 교대 들뜸 |      |     |
|  |    |                 |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                      |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 용산교(S1)              | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 8.73k 바닥판 균열부 백태 |      |     |
|  |    |                      |      |     |

|                                                                                      |    |                      |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 용산교(S1)              | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 8.73k 바닥판 균열부 백태 |      |     |
|  |    |                      |      |     |

## 사진대지

|      |                  |           |      |     |
|------|------------------|-----------|------|-----|
| 점검위치 | 영천               | 도개IC교(S1) | 사진번호 | #05 |
| 점검내용 | STA 12.10k 거더 들뜸 |           |      |     |



|      |                  |           |      |     |
|------|------------------|-----------|------|-----|
| 점검위치 | 영천               | 도개IC교(A1) | 사진번호 | #06 |
| 점검내용 | STA 12.10k 교대 균열 |           |      |     |





## 사진대지

|                                                                                     |   |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도개IC R-A2교(A1) | 사진번호 | #07 |
| 점검내용                                                                                |   | 도개IC연결로 교대 균열  |      |     |
|  |   |                |      |     |

|                                                                                      |   |                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 도개IC R-A2교(A2) | 사진번호 | #08 |
| 점검내용                                                                                 |   | 도개IC연결로 교대 백태  |      |     |
|  |   |                |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도개IC R-A2교(A2) | 사진번호 | #09 |
| 점검내용                                                                                |   | 도개IC연결로 교대 균열  |      |     |
|  |   |                |      |     |

|                                                                                      |   |                |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 도개IC R-A3교(A1) | 사진번호 | #10 |
| 점검내용                                                                                 |   | 도개IC연결로 교대 균열  |      |     |
|  |   |                |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도개IC R-A3교(A2) | 사진번호 | #11 |
| 점검내용                                                                                |   | 도개IC연결로 교대 균열  |      |     |
|  |   |                |      |     |

|                                                                                      |   |               |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 도개IC R-D교(A1) | 사진번호 | #12 |
| 점검내용                                                                                 |   | 도개IC연결로 교대 균열 |      |     |
|  |   |               |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |   |               |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도개IC R-D교(A2) | 사진번호 | #13 |
| 점검내용                                                                                |   | 도개IC연결로 교대 균열 |      |     |
|  |   |               |      |     |

|                                                                                      |   |                 |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 도개IC R-D교(A2)   | 사진번호 | #14 |
| 점검내용                                                                                 |   | 도개IC연결로 교대 재료분리 |      |     |
|  |   |                 |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |   |               |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 도개IC R-E교(A1) | 사진번호 | #15 |
| 점검내용                                                                                |   | 도개IC연결로 교대 균열 |      |     |
|  |   |               |      |     |

|                                                                                      |    |                  |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 원당교(A1)          | 사진번호 | #16 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 13.85k 교대 균열 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 일선육교(A1)         | 사진번호 | #17 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 15.18k 교대 백태 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

|                                                                                      |    |                  |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 일선육교(P1)         | 사진번호 | #18 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 15.18k 교각 백태 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 일선육교(A1)         | 사진번호 | #19 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 15.18k 교각 균열 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

|                                                                                      |    |                  |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 일선육교(P1)         | 사진번호 | #20 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 15.18k 교각 누수 |      |     |
|  |    |                  |      |     |



## 도로교량 하자 목록(3공구)

| No. | 위치     |          | 점검 내용                               | 사진번호 |
|-----|--------|----------|-------------------------------------|------|
| 1   | 상주     | 다곡2교(A2) | STA 18.53k 교대 조인트부 들뜸 보수            | #01  |
| 2   | 영천     | 다곡1교(S1) | STA 19.55k 바닥판하면 보수부 들뜸             | #02  |
| 3   | 상주     | 달산1교(S1) | STA 26.20k 바닥판하면 보수부 들뜸             | #03  |
| 4   | 상주     | 달산1교(S1) | STA 26.20k 바닥판하면 파손                 | #04  |
| 5   | 영천     | 개량교(S1)  | STA 28.49k 거더 파손 보수                 | #05  |
| 6   | 상주, 영천 | 개량교(A1)  | STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A1)-(1) | #06  |
| 7   | 상주, 영천 | 개량교(A2)  | STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(2) | #07  |
| 8   | 상주, 영천 | 개량교(A1)  | STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(3) | #08  |
| 9   | 상주, 영천 | 개량교(A2)  | STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(4) | #09  |
| 10  | 상주, 영천 | 개량교(A2)  | STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(5) | #10  |
| 11  | 상주, 영천 | 개량교(A2)  | STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(6) | #11  |



## 사진대지

|                                                                                     |    |                          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 다곡2교(A2)                 | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 18.53k 교대 조인트부 들뜸 보수 |      |     |
|  |    |                          |      |     |

|                                                                                      |    |                         |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 다곡1교(S1)                | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 19.55k 바닥판하면 보수부 들뜸 |      |     |
|  |    |                         |      |     |

## 사진대지

|      |    |          |      |     |
|------|----|----------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 | 달산1교(S1) | 사진번호 | #03 |
|------|----|----------|------|-----|

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 점검내용 | STA 26.20k 바닥판하면 보수부 들뜸 |
|------|-------------------------|



|      |    |          |      |     |
|------|----|----------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 | 달산1교(S1) | 사진번호 | #04 |
|------|----|----------|------|-----|

|      |                     |
|------|---------------------|
| 점검내용 | STA 26.20k 바닥판하면 파손 |
|------|---------------------|




## 사진대지

|      |    |                     |      |     |
|------|----|---------------------|------|-----|
| 점검위치 | 영천 | 개량교(S1)             | 사진번호 | #05 |
| 점검내용 |    | STA 28.49k 거더 파손 보수 |      |     |



|      |                                     |         |      |     |
|------|-------------------------------------|---------|------|-----|
| 점검위치 | 상주,영천                               | 개량교(A1) | 사진번호 | #06 |
| 점검내용 | STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A1)-(1) |         |      |     |





## 사진대지

|                                                                                     |       |                                     |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주,영천 | 개량교(A2)                             | 사진번호 | #07 |
| 점검내용                                                                                |       | STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(2) |      |     |
|  |       |                                     |      |     |

|                                                                                      |       |                                     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주,영천 | 개량교(A1)                             | 사진번호 | #08 |
| 점검내용                                                                                 |       | STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(3) |      |     |
|  |       |                                     |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |       |                                     |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주,영천 | 개량교(A2)                             | 사진번호 | #09 |
| 점검내용                                                                                |       | STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(4) |      |     |
|  |       |                                     |      |     |

|                                                                                      |       |                                     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주,영천 | 개량교(A2)                             | 사진번호 | #10 |
| 점검내용                                                                                 |       | STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(5) |      |     |
|  |       |                                     |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |       |                                     |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주,영천 | 개량교(A2)                             | 사진번호 | #11 |
| 점검내용                                                                                |       | STA 28.70K 바닥판하면 S1 슬레브 협착 (A2)-(6) |      |     |
|  |       |                                     |      |     |
| 점검위치                                                                                | 0     | 0                                   | 사진번호 | #12 |
| 점검내용                                                                                |       | 0                                   |      |     |
|                                                                                     |       |                                     |      |     |
|                                                                                     |       |                                     |      |     |

## 도로교량 하자 목록(4공구)

| No. | 위치 |  | 점검 내용 | 사진번호 |
|-----|----|--|-------|------|
| 1   |    |  |       | #01  |
| 2   |    |  |       | #02  |
| 3   |    |  |       | #03  |
| 4   |    |  |       | #04  |
| 5   |    |  |       | #05  |
| 6   |    |  |       | #06  |
| 7   |    |  |       | #07  |
| 8   |    |  |       | #08  |
| 9   |    |  |       | #09  |
| 10  |    |  |       | #10  |
| 11  |    |  |       | #11  |
| 12  |    |  |       | #12  |
| 13  |    |  |       | #13  |
| 14  |    |  |       | #14  |
| 15  |    |  |       | #15  |



## 사진대지


|      |   |   |      |     |
|------|---|---|------|-----|
| 점검위치 | 0 | 0 | 사진번호 | #01 |
| 점검내용 |   | 0 |      |     |
|      |   |   |      |     |
| 점검위치 | 0 | 0 | 사진번호 | #02 |
| 점검내용 |   | 0 |      |     |
|      |   |   |      |     |

## 도로교량 하자 목록(5공구)

| No. | 위치  |                 | 점검 내용            | 사진번호 |
|-----|-----|-----------------|------------------|------|
| 1   | 양방향 | 군위JCT R-A1교(A1) | 교대 균열            | #01  |
| 2   | 양방향 | 갈외교(A1)         | STA 43.90k 교대 균열 | #02  |
| 3   | 영천  | 갈외교(A2)         | STA 43.99k 교대 균열 | #03  |

## 사진대지

|                                                                                     |     |                 |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 양방향 | 군위JCT R-A1교(A1) | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |     | 교대 균열           |      |     |
|  |     |                 |      |     |

|                                                                                      |     |                  |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 양방향 | 갈매교(A1)          | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |     | STA 43.90k 교대 균열 |      |     |
|  |     |                  |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |                  |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천               | 갈매교(A2) | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                | STA 43.99k 교대 균열 |         |      |     |
|  |                  |         |      |     |
| 점검위치                                                                                | 0                | 0       | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                | 0                |         |      |     |
|                                                                                     |                  |         |      |     |



## 도로교량 하자 목록(6공구)

| No. | 위치  |            | 점검 내용                  | 사진번호 |
|-----|-----|------------|------------------------|------|
| 1   | 상주  | 신화교(A1)    | STA 50.87k 교대 균열 보수    | #01  |
| 2   | 상주  | 신화교(A1)    | STA 50.87k 교대 망상균열 보수  | #02  |
| 3   | 영천  | 신화교(A2)    | STA 50.88k 교대 균열 보수    | #03  |
| 4   | 영천  | 동군위IC교(A1) | STA 52.30k 교대 백태       | #04  |
| 5   | 상주  | 동군위IC교(S1) | STA 52.30k 바닥판하면 박락 보수 | #05  |
| 6   | 양방향 | 동군위IC교(A2) | STA 52.33k 교대 망상균열 보수  | #06  |

## 사진대지

|      |                     |         |      |     |
|------|---------------------|---------|------|-----|
| 점검위치 | 상주                  | 신화교(A1) | 사진번호 | #01 |
| 점검내용 | STA 50.87k 교대 균열 보수 |         |      |     |



|      |                       |         |      |     |
|------|-----------------------|---------|------|-----|
| 점검위치 | 상주                    | 신화교(A1) | 사진번호 | #02 |
| 점검내용 | STA 50.87k 교대 망상균열 보수 |         |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |    |                     |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 신화교(A2)             | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 50.88k 교대 균열 보수 |      |     |
|  |    |                     |      |     |

|                                                                                      |    |                  |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 동군위IC교(A1)       | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 52.30k 교대 백태 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

## 사진대지

|      |                        |      |     |
|------|------------------------|------|-----|
| 점검위치 | 상주 동군위IC교(S1)          | 사진번호 | #05 |
| 점검내용 | STA 52.30k 바닥판하면 박락 보수 |      |     |



|      |                       |      |     |
|------|-----------------------|------|-----|
| 점검위치 | 양방향 동군위IC교(A2)        | 사진번호 | #06 |
| 점검내용 | STA 52.33k 교대 망상균열 보수 |      |     |





## 도로교량 하자 목록(7공구)

| No. | 위치  |            | 점검 내용            | 사진번호 |
|-----|-----|------------|------------------|------|
| 1   | 상주  | 치산생태육교(A1) | STA 57.86k 교대 백태 | #01  |
| 2   | 영천  | 치산생태육교(A1) | STA 57.86k 교대 백태 | #02  |
| 3   | 양방향 | 치산생태육교(P1) | STA 57.86k 교각 백태 | #03  |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 치산생태육교(A1)       | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 57.86k 교대 백태 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

|                                                                                      |    |                  |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 영천 | 치산생태육교(A1)       | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 57.86k 교대 백태 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |     |                  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 양방향 | 치산생태육교(P1)       | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |     | STA 57.86k 교각 백태 |      |     |
|  |     |                  |      |     |
| 점검위치                                                                                | 0   | 0                | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                |     | 0                |      |     |
|                                                                                     |     |                  |      |     |

## 도로교량 하자 목록(8-1공구)

| No. | 위치 |         | 점검 내용               | 사진번호 |
|-----|----|---------|---------------------|------|
| 1   | 상주 | 효정교(A2) | STA 66.96k 교대 균열    | #01  |
| 2   | 상주 | 효정교(S1) | STA 66.95k 교대 균열    | #02  |
| 3   | 상주 | 갈매교(A2) | STA 69.01k 교대 파손 보수 | #03  |
| 4   |    |         |                     | #04  |
| 5   |    |         |                     | #05  |
| 6   |    |         |                     | #06  |
| 7   |    |         |                     | #07  |
| 8   |    |         |                     | #08  |
| 9   |    |         |                     | #09  |
| 10  |    |         |                     | #10  |
| 11  |    |         |                     | #11  |
| 12  |    |         |                     | #12  |
| 13  |    |         |                     | #13  |
| 14  |    |         |                     | #14  |
| 15  |    |         |                     | #15  |
| 16  |    |         |                     | #16  |
| 17  |    |         |                     | #17  |
| 18  |    |         |                     | #18  |
| 19  |    |         |                     | #19  |
| 20  |    |         |                     | #20  |
| 21  |    |         |                     | #21  |
| 22  |    |         |                     | #22  |
| 23  |    |         |                     | #23  |
| 24  |    |         |                     | #24  |
| 25  |    |         |                     | #25  |
| 26  |    |         |                     | #26  |
| 27  |    |         |                     | #27  |
| 28  |    |         |                     | #28  |
| 29  |    |         |                     | #29  |
| 30  |    |         |                     | #30  |
| 31  |    |         |                     | #31  |
| 32  |    |         |                     | #32  |
| 33  |    |         |                     | #33  |
| 34  |    |         |                     | #34  |



## 도로교량 하자 목록(8-1공구)

| No. | 위치 |  | 점검 내용 | 사진번호 |
|-----|----|--|-------|------|
| 35  |    |  |       | #35  |
| 36  |    |  |       | #36  |
| 37  |    |  |       | #37  |
| 38  |    |  |       | #38  |
| 39  |    |  |       | #39  |
| 40  |    |  |       | #40  |
| 41  |    |  |       | #41  |
| 42  |    |  |       | #42  |
| 43  |    |  |       | #43  |
| 44  |    |  |       | #44  |
| 45  |    |  |       | #45  |
| 46  |    |  |       | #46  |
| 47  |    |  |       | #47  |
| 48  |    |  |       | #48  |
| 49  |    |  |       | #49  |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 효정교(A2)          | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 66.96k 교대 균열 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

|                                                                                      |    |                  |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주 | 효정교(S1)          | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |    | STA 66.95k 교대 균열 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                     |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 갈매교(A2)             | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 69.01k 교대 파손 보수 |      |     |
|  |    |                     |      |     |

|      |   |   |      |     |
|------|---|---|------|-----|
| 점검위치 | 0 | 0 | 사진번호 | #04 |
| 점검내용 |   | 0 |      |     |
|      |   |   |      |     |

## 도로교량 하자 목록(8-2공구)

| No. | 위치 |  | 점검 내용 | 사진번호 |
|-----|----|--|-------|------|
| 1   |    |  |       | #01  |
| 2   |    |  |       | #02  |
| 3   |    |  |       | #03  |
| 4   |    |  |       | #04  |
| 5   |    |  |       | #05  |
| 6   |    |  |       | #06  |
| 7   |    |  |       | #07  |
| 8   |    |  |       | #08  |
| 9   |    |  |       | #09  |
| 10  |    |  |       | #10  |
| 11  |    |  |       | #11  |
| 12  |    |  |       | #12  |
| 13  |    |  |       | #13  |
| 14  |    |  |       | #14  |
| 15  |    |  |       | #15  |



## 사진대지

|      |   |   |      |     |
|------|---|---|------|-----|
| 점검위치 | 0 | 0 | 사진번호 | #01 |
| 점검내용 | 0 |   |      |     |
|      |   |   |      |     |
| 점검위치 | 0 | 0 | 사진번호 | #02 |
| 점검내용 | 0 |   |      |     |
|      |   |   |      |     |

## 도로교량 하자 목록(9공구)

| No. | 위치     |            | 점검 내용                      | 사진번호 |
|-----|--------|------------|----------------------------|------|
| 1   | 상주     | 애병교(A2)    | STA 78.35k 교대 파손           | #01  |
| 2   | -      | 동영천IC교(A1) | 동영천IC연결로 교대 들뜸 보수          | #02  |
| 3   | -      | 동영천IC교(S1) | 동영천IC연결로 거더 파손             | #03  |
| 4   | -      | 동영천IC교(S1) | 동영천IC연결로 바닥판하면 망상균열        | #04  |
| 5   | -      | 동영천IC교(A1) | 동영천IC연결로 교대 균열(cw=0.3mm미만) | #05  |
| 6   | -      | 동영천IC교(A2) | 동영천IC연결로 교대 균열 보수          | #06  |
| 7   | -      | 동영천IC교(S1) | 동영천IC연결로 바닥판하면 재료분리        | #07  |
| 8   | 상주, 영천 | 언하1교(A1)   | STA 84.010k 교대 균열 보수       | #08  |
| 9   | 영천     | 언하1교(A1)   | STA 84.010k 교대 파손 보수       | #09  |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                  |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 상주 | 애병교(A2)          | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 78.35k 교대 파손 |      |     |
|  |    |                  |      |     |

|                                                                                      |   |                   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 동영천IC교(A1)        | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                 |   | 동영천IC연결로 교대 들뜸 보수 |      |     |
|  |   |                   |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |   |                |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 동영천IC교(S1)     | 사진번호 | #03 |
| 점검내용                                                                                |   | 동영천IC연결로 거더 파손 |      |     |
|  |   |                |      |     |

|                                                                                      |   |                     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | - | 동영천IC교(S1)          | 사진번호 | #04 |
| 점검내용                                                                                 |   | 동영천IC연결로 바닥판하면 망상균열 |      |     |
|  |   |                     |      |     |



## 사진대지

|      |                            |            |      |     |
|------|----------------------------|------------|------|-----|
| 점검위치 | -                          | 동영천IC교(A1) | 사진번호 | #05 |
| 점검내용 | 동영천IC연결로 교대 균열(cw=0.3mm미만) |            |      |     |



|      |                   |            |      |     |
|------|-------------------|------------|------|-----|
| 점검위치 | -                 | 동영천IC교(A2) | 사진번호 | #06 |
| 점검내용 | 동영천IC연결로 교대 균열 보수 |            |      |     |



## 사진대지

|                                                                                     |   |                     |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | - | 동영천IC교(S1)          | 사진번호 | #07 |
| 점검내용                                                                                |   | 동영천IC연결로 바닥판하면 재료분리 |      |     |
|  |   |                     |      |     |

|                                                                                      |       |                      |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                 | 상주,영천 | 언하1교(A1)             | 사진번호 | #08 |
| 점검내용                                                                                 |       | STA 84.010k 교대 균열 보수 |      |     |
|  |       |                      |      |     |

## 사진대지

|                                                                                     |    |                      |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | 영천 | 언하1교(A1)             | 사진번호 | #09 |
| 점검내용                                                                                |    | STA 84.010k 교대 파손 보수 |      |     |
|  |    |                      |      |     |
| 점검위치                                                                                | 0  | 0                    | 사진번호 | #10 |
| 점검내용                                                                                |    | 0                    |      |     |
|                                                                                     |    |                      |      |     |

도로교량 하자 목록(10공구)

| No. | 위치 |          | 점검 내용            | 사진번호 |
|-----|----|----------|------------------|------|
| 1   | -  | 원당육교(A1) | STA 88.22k 교대 균열 | #01  |
| 2   |    |          |                  | #02  |
| 3   |    |          |                  | #03  |
| 4   |    |          |                  | #04  |
| 5   |    |          |                  | #05  |
| 6   |    |          |                  | #06  |
| 7   |    |          |                  | #07  |
| 8   |    |          |                  | #08  |
| 9   |    |          |                  | #09  |
| 10  |    |          |                  | #10  |
| 11  |    |          |                  | #11  |
| 12  |    |          |                  | #12  |
| 13  |    |          |                  | #13  |
| 14  |    |          |                  | #14  |
| 15  |    |          |                  | #15  |



## 사진대지

|                                                                                     |                  |          |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|-----|
| 점검위치                                                                                | -                | 원당육교(A1) | 사진번호 | #01 |
| 점검내용                                                                                | STA 88.22k 교대 균열 |          |      |     |
|  |                  |          |      |     |
| 점검위치                                                                                | 0                | 0        | 사진번호 | #02 |
| 점검내용                                                                                | 0                |          |      |     |
|                                                                                     |                  |          |      |     |