

도로교량 하자 목록(3공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	-	도개교(S3~S4)	바닥판하면 파손	#01
2	-	도개교(S6)	바닥판하면 백태	
3	-	도개교(S1~S7)	거더 파손, 박리, 박락	#02
4	-	도개교(S6)	거더 망상균열	#03
5	-	도개교(S6, S9)	거더 백태	
6	-	도개교(A1)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#04
7	-	도개교(A1)	교대 백태	#05
8	-	도개교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm이상)	#06
9	-	도개교(P1~P8)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#07
10	-	도개교(P2~P7)	교각 재료분리	#08
11	-	도개교(P7)	교각 망상균열 보수됨	#09
12	-	신계교(S3)	바닥판하면 박리	#10
13	-	신계교(S4)	거더 인양홀 박락	#11
14	-	신계교(A2)	교대 균열(cw=0.3mm미만)	#12
15	-	신계교(P1~P4)	교각 균열(cw=0.3mm미만)	#13
16	-	신계교(P1)	교각 박리	#14
17	-	신계교(P2)	교각 망상균열 보수됨	#15

사진대지

점검위치	-	도개교(S3~S4)	사진번호	#01
점검내용		바닥판하면 파손		
				

점검위치	-	도개교(S1~S7)	사진번호	#02
점검내용		거더 파손, 박리, 박락		
				

사진대지

점검위치	-	도개교(S6)	사진번호	#03
점검내용		거더 망상균열		
				

점검위치	-	도개교(A1)	사진번호	#04
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	도개교(A1)	사진번호	#05
점검내용	교대 백태			



점검위치	-	도개교(A2)	사진번호	#06
점검내용	교대 균열(cw=0.3mm이상)			



사진대지

점검위치	- 도개교(P1~P8)	사진번호	#07
점검내용	교각 균열(cw=0.3mm미만)		
			

점검위치	- 도개교(P2~P7)	사진번호	#08
점검내용	교각 재료분리		
			

사진대지

점검위치	-	도개교(P7)	사진번호	#09
점검내용		교각 망상균열 보수됨		
				

점검위치	-	신계교(S3)	사진번호	#10
점검내용		바닥판하면 박리		
				

사진대지

점검위치	-	신계교(S4)	사진번호	#11
점검내용		거더 인양홀 박락		
				

점검위치	-	신계교(A2)	사진번호	#12
점검내용		교대 균열(cw=0.3mm미만)		
				

사진대지

점검위치	-	신계교(P1~P4)	사진번호	#13
점검내용		교각 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	-	신계교(P1)	사진번호	#14
점검내용		교각 박리		
				

사진대지

점검위치	-	신계교(P2)	사진번호	#15
점검내용		교각 망상균열 보수됨		
				

점검위치	0	0	사진번호	#16
점검내용		0		

사진대지

점검위치	-	신계교(P2)	사진번호	#17
점검내용		교각 망상균열 보수됨		

도로터널 하자 목록(3공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#01
2	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#02
3	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 망상균열	#03
4	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#04
5	상주	군위터널(S1~S112)	라이닝 콘크리트 백태, 누수흔적	#05
6	영천	군위터널(S106)	라이닝 콘크리트 백태, 누수흔적	#06
7	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)	#07
8	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)	#08
9	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 망상균열	#09
10	영천	군위터널(S1~S109)	라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸	#10

사진대지

점검위치	상주	균위터널(S1~S112)	사진번호	#01
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	상주	균위터널(S1~S112)	사진번호	#02
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	상주	균위터널(S1~S112)	사진번호	#03
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	상주	균위터널(S1~S112)	사진번호	#04
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				

사진대지

점검위치	상주 군위터널(S1~S112)	사진번호	#05
점검내용	라이닝 콘크리트 백태, 누수흔적		



점검위치	영천 군위터널(S106)	사진번호	#06
점검내용	라이닝 콘크리트 백태, 누수흔적		



사진대지

점검위치	영천	균위터널(S1~S109)	사진번호	#07
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm미만)		
				

점검위치	영천	균위터널(S1~S109)	사진번호	#08
점검내용		라이닝 콘크리트 균열(cw=0.3mm이상)		
				

사진대지

점검위치	영천	군위터널(S1~S109)	사진번호	#09
점검내용		라이닝 콘크리트 망상균열		
				

점검위치	영천	군위터널(S1~S109)	사진번호	#10
점검내용		라이닝 콘크리트 조인트부 들뜸		
				