

도로교량 하자 목록(2공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	용내교(A2)	STA 7.43k 교대 균열	#01
2	영천	용내교(A1)	STA 7.34k 교대 들뜸	#02
3	상주	용산교(S1)	STA 8.73k 바닥판 균열부 백태	#03
4	영천	용산교(S1)	STA 8.73k 바닥판 균열부 백태	#04
5	영천	도개IC교(S1)	STA 12.10k 거더 들뜸	#05
6	영천	도개IC교(A1)	STA 12.10k 교대 균열	#06
7	-	도개IC R-A2교(A1)	도개IC연결로 교대 균열	#07
8	-	도개IC R-A2교(A2)	도개IC연결로 교대 백태	#08
9	-	도개IC R-A2교(A2)	도개IC연결로 교대 균열	#09
10	-	도개IC R-A3교(A1)	도개IC연결로 교대 균열	#10
11	-	도개IC R-A3교(A2)	도개IC연결로 교대 균열	#11
12	-	도개IC R-D교(A1)	도개IC연결로 교대 균열	#12
13	-	도개IC R-D교(A2)	도개IC연결로 교대 균열	#13
14	-	도개IC R-D교(A2)	도개IC연결로 교대 재료분리	#14
15	-	도개IC R-E교(A1)	도개IC연결로 교대 균열	#15
16	상주	원당교(A1)	STA 13.85k 교대 균열	#16
17	영천	일선육교(A1)	STA 15.18k 교대 백태	#17
18	영천	일선육교(P1)	STA 15.18k 교각 백태	#18
19	영천	일선육교(A1)	STA 15.18k 교각 균열	#19
20	상주	일선육교(P1)	STA 15.18k 교각 누수	#20

사진대지

점검위치	상주	용내교(A2)	사진번호	#01
점검내용		STA 7.43k 교대 균열		
				

점검위치	영천	용내교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 7.34k 교대 들뜸		
				

사진대지

점검위치	상주	용산교(S1)	사진번호	#03
점검내용		STA 8.73k 바닥판 균열부 백태		
				

점검위치	영천	용산교(S1)	사진번호	#04
점검내용		STA 8.73k 바닥판 균열부 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	도개IC교(S1)	사진번호	#05
점검내용	STA 12.10k 거더 들뜸			



점검위치	영천	도개IC교(A1)	사진번호	#06
점검내용	STA 12.10k 교대 균열			



사진대지

점검위치	-	도개IC R-A2교(A1)	사진번호	#07
점검내용		도개IC연결로 교대 균열		
				

점검위치	-	도개IC R-A2교(A2)	사진번호	#08
점검내용		도개IC연결로 교대 백태		
				

사진대지

점검위치	-	도개IC R-A2교(A2)	사진번호	#09
점검내용		도개IC연결로 교대 균열		
				

점검위치	-	도개IC R-A3교(A1)	사진번호	#10
점검내용		도개IC연결로 교대 균열		
				

사진대지

점검위치	- 도개IC R-A3교(A2)	사진번호	#11
점검내용	도개IC연결로 교대 균열		
			
점검위치	- 도개IC R-D교(A1)	사진번호	#12
점검내용	도개IC연결로 교대 균열		
			

사진대지

점검위치	-	도개IC R-D교(A2)	사진번호	#13
점검내용		도개IC연결로 교대 균열		
				

점검위치	-	도개IC R-D교(A2)	사진번호	#14
점검내용		도개IC연결로 교대 재료분리		
				

사진대지

점검위치	-	도개IC R-E교(A1)	사진번호	#15
점검내용		도개IC연결로 교대 균열		
				

점검위치	상주	원당교(A1)	사진번호	#16
점검내용		STA 13.85k 교대 균열		
				

사진대지

점검위치	영천	일선육교(A1)	사진번호	#17
점검내용		STA 15.18k 교대 백태		
				

점검위치	영천	일선육교(P1)	사진번호	#18
점검내용		STA 15.18k 교각 백태		
				

사진대지

점검위치	영천	일선육교(A1)	사진번호	#19
점검내용		STA 15.18k 교각 균열		
				

점검위치	상주	일선육교(P1)	사진번호	#20
점검내용		STA 15.18k 교각 누수		
				