

도로교량 하자 목록(6공구)

No.	위치		점검 내용	사진번호
1	상주	신화교(A1)	STA 50.87k 교대 균열 보수	#01
2	상주	신화교(A1)	STA 50.87k 교대 망상균열 보수	#02
3	영천	신화교(A2)	STA 50.88k 교대 균열 보수	#03
4	영천	동군위IC교(A1)	STA 52.30k 교대 백태	#04
5	상주	동군위IC교(S1)	STA 52.30k 바닥판하면 박락 보수	#05
6	양방향	동군위IC교(A2)	STA 52.33k 교대 망상균열 보수	#06

사진대지

점검위치	상주	신화교(A1)	사진번호	#01
점검내용		STA 50.87k 교대 균열 보수		
				

점검위치	상주	신화교(A1)	사진번호	#02
점검내용		STA 50.87k 교대 망상균열 보수		
				

사진대지

점검위치	영천	신화교(A2)	사진번호	#03
점검내용		STA 50.88k 교대 균열 보수		
				

점검위치	영천	동군위IC교(A1)	사진번호	#04
점검내용		STA 52.30k 교대 백태		
				

사진대지

점검위치	상주 동군위IC교(S1)	사진번호	#05
점검내용	STA 52.30k 바닥판하면 박락 보수		



점검위치	양방향 동군위IC교(A2)	사진번호	#06
점검내용	STA 52.33k 교대 망상균열 보수		

