

제2편 시 설 물 편

1. 강매교

- 1.1 시설물 개요
- 1.2 자료수집 및 분석
- 1.3 현장조사
- 1.4 콘크리트 내구성조사
- 1.5 상태평가
- 1.6 종합평가 및 안전등급 지정
- 1.7 보수·보강 및 유지관리 방안
- 1.8 종합결론

1. 강매교

1.1 시설물의 개요


본 시설물은 경기도 고양시 덕양구 강매로 7(강매동)에 위치한 교량으로 총 연장 290.0m, 폭 8.0m로 시공되어 있다.

1.1.1 일반사항

【표 1.1.1】 강매교 일반사항

구 분		내 용		구 분		내 용	
시설물번호		BR2020-0000227		관리번호		-	
시설물위치		경기도 고양시 덕양구 강매로 7 (강매동)		준공년월일		2020. 11. 06	
시점이정		-		노 선 명		고속국도 17호선	
제원	연장	L=290.0m (45+50+3@50+45=290.0m)					
	폭	B=8.0m, 1차로					
구조 형식	상부	Steel Box		기초 형식	교 대	강관말뚝기초	
	하부	교대: 역T형, 교각: T형			교 각	복합말뚝기초	
교량받침		포트받침		신축이음		강팽거쥔인트	
교차시설물		-		통과높이		-	
부착시설내용		-		설계하중		DB-24/DL-24	
시 공 자		지에스건설(주)		설 계 자		(주)다산건설턴트	
감 리 자		(주)동일기술공사		관리주체		서울문산고속도로주식회사	
							
측면 전경				상부 전경			

1.1.2 위치도 및 전경사진




【그림 1.1.1】 위치도


	
교면포장 전경	신축이음 전경
	
거더 전경	바닥판하면 전경
	
교대 전경	교각 전경

【그림 1.1.2】 부재별 현황


1.1.3 시설물 일반도




【그림 1.1.3】 평면 및 종단면도





【그림 1.1.4】 바닥판하면 일반도, 강상형 일반도





【그림 1.1.5】 교대 일반도, 교각 일반도





【그림 1.1.7】 바닥판하면 구조도, 강상형 상세도



【그림 1.1.8】 교대 구조도



강매교- 12

 서울~부산고속도로 민간투자사업

2.4.2 경험식에 의한 검토

○ 제안자별 경험식

단위광밀도 보정율	
7 분	Tsuchiya (1964)
한정밀도	• 주성치, 기판치의 등을 이용하여 단위광밀도 보정율에 대해 $\eta = \frac{d(\eta/m)}{d(\eta/m)} = \frac{[2.04(Y-28)/14.3] \times 10}{\eta} = -0.17 \log(RMF) + 0.8$ 여기서, $\eta = \log(RMF/cm^2) - 2.25/0.35$
한정밀도	 

■ 점착력 및 내부마찰각

실용적 정보	구분
*Bernawski (1986)	$\alpha_{\text{Fe}} = -0.051 + 0.008R - 3.46 \times 10^{-5} \text{RMR}^2$ $\beta_{\text{Fe}} = -0.086 + 0.789 \text{RMR} - 0.0031 \text{RMR}^2$
*Trueman (1988)	$\alpha_{\text{Fe}} = 0.25 e^{0.05 \text{ RMR}} \text{ (Mpa)}$ $\beta_{\text{Fe}} = 0.58 \text{RMR} + 5$
*김구리 (1993)	$\alpha_{\text{Fe}} = 2 e^{0.05 \text{ RMR}} \text{ (MPa)}$ $\beta_{\text{Fe}} = 0.259 \text{RMR}^2 + 27.5$

Birnbaum (1989)

■ 변형계수

연구자	연구 내용	기술 내용
• Beniseković (1970)	$E_m = 29MR - 100(GPa)$; $RMR > 57$	• 정적 RMR-57에 대하여
• Gerasim & Perera (1983)	$E_m = 10 \sqrt{RMR - 57} (GPa)$; $RMR < 57$	Beniseković & Sarin & Perera 경험적의 코리올 계수로서 적용
• 김도현 (1980)	$E_m = 3RMR^{1.25} (GPa)$ - RMR^2 : 주파수에서 자속수 ΔH 에 비례한 값	
• Aydan (1987)	$E_m = (0.097 RMR^{1.53} (GPa)$	
• Mohammad (1987)	$E_m = 0.582 RMR + 0.183 (GPa)$	



201
 FEB 10 2011
 122
 122

지음: 조갑제, 고국오, 박우익, 최희서

제 4 편 성과분석 및 설계지반정수

◎ 媒體導讀

○ 연월계수

구분	기초	개원식	기초교사	기수
1차원	18,000	55,300~93,300	-	18,000
중등교	13,000~15,000	24,000~28,300	-	13,000
초등교	4,900~6,000	11,800~13,100	-	4,900
전원교	1,000	3,100~4,400	599~980	1,000
부속교	500	600~1,000	-	500

• 연평균 1.5% 성장

5. 불연속적 설계지반경수 선정

▶단면이탈은 주로 불연속을 따라 거동하게 되는데 이러한 불연속적인 관성강도는 앞면의 관성강도와는 달리 대칭 이질적인 불연속면 물질, 거동(Roughness), 주입재(Filling material), 연강(Persistence) 등에 의해 좌우됨

▶지표(25) 부속 산본은 사후(2008)에 대한 결이진 안전성 및 삼사지, 지표지표(2008)에 불연속적 특성) 및 거동(2008) 등을 면 검토하여 앞면 결이진에 대한 강도경수 선정

◎ 여러 암석

구분	남성	여성	합계
1. 일반인	32	31~36	31~36
2. 학생	31~38	31~40	31~40
3. 직장인	35	31	31
4. 교사	30	25~35	25~35
5. 노인	27~31	27	27
6. 장애인 (장애인)	23~29	27~31	27~31
7. 외국인 (외국인)	29~35	25~30	25~30

가) 나이는 같은 연령대의 젊은 연령대로는 대해 상대적으로 낮은 연령

© Rock Slope Engineers

정착하지 않는 날들	발과 가래 떨기	원 회 사	양 경 의 심	40.0 ~ 50.0 30.0 ~ 40.0 45.0 ~ 50.0 35.0 ~ 40.0 35.0 ~ 35.0 30.0 ~ 35.0	-	-
정착하지 않는 일	일 적	전교와 학생 수	인 성 상	35.0 ~ 45.0 30.0 ~ 40.0	36.7 ~ 56.1 20.4 ~ 40.8	(화강암, 흰무늬, 연갈) (갈판, 석자실, 철관암)

 서울~문산고속도로 민

2.6 기타 설계지반경주 상정	
2.6.1 동적 지반특성 분석	
개요	• 광역지반특성실험을 통한 지중부 단정계수등을 분석 • 시정결과로 계산된 동적복합지반 상정분류 및 경사각과 비교 분석하여 적용할 상정

연간기 4.34% 상승

* 표준점수(원점수)의 편차와 제1원점 수의 편차(원점수)를 각각 나타내는 다음과 같다
 * Imx, Yoshimura(1970) $V_6 = 76.94^{+0.23}$ * Imx(1982) $V_6 = 67.04^{+0.24}$
 * Okamoto(1966) $V_6 = 125.4^{+0.3}$ * Odo, Toriumi(1995) $V_6 = 84.6^{+0.2}$
 - 장단점수: $G_6 = \rho \cdot V_6^2$
 - 장단점수: $E_6 = 2G_6 / (1 + \nu_6)$
 - 단위점수: $K_6 = R_c / (3(1 - 2\nu_6))$
 여기서 $\rho = 2.65 \text{ g/cm}^3$, $\nu_6 = 0.25$ (단위없음), $\sigma = 0.81 \text{ M/sec}$

④ 시험과목: 생. 작. 보. 보. 지.

구분	시험조건결과		시험치	기준치	비고
	$V_{in}(m/s)$	$V_{in}(m/s)$			
제1종	==	==	144.4~224.1	180	==
제2종	정도	==	162.5~249.4	200	==
	조금	==	144.4~224.1	170	==

자갈	
----	--

종목명	919~984	376~408	252,4~372,3	300	-
종목명	1,003~1,065	511~577	276,4~404,2	544	-
연 입	1,786~1,881	627~680	-	954	4등급
계 합	2,668~2,323	1,182~1,277	-	1,235	9등급

○ 설계비만족수 산정

子	子
---	---

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
비점출	498	180	62	164	0.33
점출	645	200	68	190	0.40
외출	480	170	52	140	0.35
직간	514	190	60	181	0.32
정리비	952	382	268	713	0.60
합계	3,043	1,044	360	1,000	0.33

총과금	1,146	544	502	1,539	1,282	0.30
인원	1,834	954	2,184	5,504	3,822	0.26
경비	2,348	1,235	3,813	9,456	6,062	0.24

한강도(c)

 弓型

제 4 편 성과분석 및 설계지반정수

2.6.2 수리 지반특성 분석

개 요 : 문헌 및 기존사료에 의한 투수계수의 범위를 분석하고, 현장시험을 통한 투수계수 산정

○ 문헌자료

보 급	투수계수(cm/s)	토 권	투수계수(cm/s)	강변의 상태	비 고	투수계수(cm/s)
GW	1.0×10^{-2} 이하	SC	$1.0 \times 10^{-6} \sim 1.0 \times 10^{-8}$	균열 간격이 매우 좁은 상태	높은 투수성 일반	$1.0 \times 10^{-2} \sim 1.0 \times 10^2$
GP	1.0×10^{-2} 이하	ML	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-9}$			
GM	$1.0 \times 10^{-6} \sim 1.0 \times 10^{-3}$	CL	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-9}$	균열 간격이 보통인 상태	보통 투수성 일반	$1.0 \times 10^{-5} \sim 1.0 \times 10^{-2}$
GC	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-6}$	OL	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-9}$			
SW	1.0×10^{-2} 이하	MH	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-9}$	균열 간격이 매우 넓은 상태	약간 투수성 일반	$1.0 \times 10^{-5} \sim 1.0 \times 10^{-5}$
SP	1.0×10^{-2} 이하	CH	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-9}$			
SM	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	OH	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-9}$	균열 간격이 없음에	불투수성 일반	1.0×10^{-8} 이상

○ 현장시험에 의한 투수계수(cm/s) 산정 결과

구 분	문헌자료	시험결과	비 고
배관층	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	—	5.4×10^{-4}
지 토	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-8}$	—	1.2×10^{-7}
퇴적층 모래	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	—	6.6×10^{-4}
자갈	1.0×10^{-2} 이하	—	5.9×10^{-3}
중회토	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	$1.96 \times 10^{-6} \sim 3.08 \times 10^{-4}$	2.4×10^{-4}
중회암	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	4.53×10^{-5}	4.5×10^{-5}
연 암	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	$3.06 \times 10^{-6} \sim 4.76 \times 10^{-6}$	3.9×10^{-6}
경 암	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-5}$	$1.28 \times 10^{-6} \sim 2.49 \times 10^{-6}$	1.9×10^{-6}
I등급	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-5}$	—	5.0×10^{-7}
II등급	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-5}$	—	5.4×10^{-6}
III등급	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-5}$	$1.28 \times 10^{-6} \sim 2.49 \times 10^{-6}$	1.9×10^{-6}
IV등급	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	$3.06 \times 10^{-6} \sim 4.76 \times 10^{-6}$	3.9×10^{-6}
V등급	$1.0 \times 10^{-8} \sim 1.0 \times 10^{-2}$	—	6.4×10^{-5}

89

서울문산고속도로주식회사

SM 서울~문산고속도로 민간투자사업

2.7 설계지반정수 요약

2.7.1 토사 및 기판암의 설계지반정수

구 분	단위중량 (kN/m ³)	집괴력 (kPa)	내부마찰각 (°)	연장계수 (MPa)	포아송비 (v)	k(cm/s)
배기제 토 사	18.0	15.0	28.0	—	—	—
암비력	20.0	0.0	35.0	—	—	—
퇴적층 자갈	19.0	0.0	35.0	11.0	0.33	5.4×10^{-4}
점성토	17.0	15.0	0.0	6.0	0.50	1.2×10^{-7}
모래	18.0	0.0	30.0	10.0	0.35	6.6×10^{-4}
자갈	19.0	0.0	35.0	14.0	0.32	5.9×10^{-3}
중회토	17.5	22.0	28.0	45.0	0.33	2.4×10^{-4}
중회암	20.0	30.0	31.0	150.0	0.30	4.5×10^{-5}

2.7.2 터널구간 암반등급별 설계지반정수

구 분	단위중량 (kN/m ³)	집괴력 (kPa)	내부마찰각 (°)	연장계수 (MPa)	포아송비 (v)	k(cm/s)
I 등급	27.0	4,200	44	18,000	0.21	5.0×10^{-7}
II 등급	26.0	3,500	41	13,000	0.22	5.4×10^{-6}
III 등급	25.0	2,000	37	4,000	0.24	1.9×10^{-6}
IV 등급	24.0	800	34	1,000	0.25	3.9×10^{-6}
V 등급	23.0	400	33	500	0.26	6.4×10^{-5}

2.7.3 불연속체 설계지반정수

구 분	집괴력(kPa)	내부마찰각(°)
편마암	47.0	34.0

2.7.4 기타 설계지반정수

구 분	V _p (m/s)	V _s (m/s)	G _d (MPa)	E _d (MPa)	K _d (MPa)	ν _d
배관층	498	180	62	164	161	0.33
지 토	645	200	68	190	317	0.40
퇴적층 모래	480	170	52	140	166	0.35
자갈	514	190	69	181	168	0.32
중회토	952	362	269	713	699	0.33
중회암	1,144	544	592	1,539	1,282	0.30
연 암	1,834	954	2,184	5,504	3,822	0.26
경 암	2,246	1,235	3,813	9,456	6,062	0.24

국토교통부

90

리탐사

3.1 굴절법단성파탐사

○ 탐사 위치도



5-1



•본 심사결과
기타사항



1



● 분석결과

◎ 기타구간(4)

2° 50'	
--------	--

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

111

4.1 강도 및 변형특성 분석

4/17 중내과라시힘

○ 시험결과

◎ 결과분석

구분	시정
시정	시정

10

五

정라티널


분석결과

제 3 편 지반조사 결과

10

	정호민	J1(Hsieh K)	J2(Hsieh K)	J3(Hsieh K)	계수
TB-3	전체평균	38/45(76.3)	41/50(80.35)	56/31(71.5)	28
	외세포리	37/43(719.83)	55/30(55.82)	33/24(72.7)	11
	미세포리	41/93(64.42)	30/48(41.9)	-	17
경시 분석		경신발상 분석		연구 분석	

0

[illegible]

- 15.9~25.1m : 소수의 파쇄질리(Open Joint)와 미세질리(hair or Close crack)들이 분포함
- 질리면도분포도 관계, 기관상 구간인 15.5~26m에서 고수 분포함
- 절리장상분포도 관계, 30~40의 우식 절리가 있는 구간에서 고수 분포함
- 적린면 전제도(파괴)의 무정형상은 전복암상의 O의 크지라는 아루고 있으며, 절리면 전제도(파괴)의 무정형상은 Z의 크지라는 아루고 있음

원거리원		과제원		과제원	
Rose Diagram	Pole Diagram	Rose Diagram	Pole Diagram	Rose Diagram	Pole Diagram
					

공분	본인수치	J1(Fisher's K)	J2(Fisher's K)	J3(Fisher's K)	차수
TB-4	전체발리	39/156(48.01)	23/111(68.14)	19/349(359.3)	41
	파쇄발리	40/153(50.83)	24/117(52.12)	-	14
	머세발리	37/158(42.76)	23/325(46.83)	23/102(111.7)	27

 서울~문신고속도로 민간투자사업

 153
  서울문신고속도로주식회사

민간투자사업

SM 서울~문산고속도로 민간투자사업

4.5. 실험도구 제시법

26	기본물성시험	
주요	• 시추후와 병행하여 실시한 표준압입시험 및 표준관입시험에 의하여 입도분석 및 물성시험 수행 • 지층별 대표시료를 선정하여 흙의 물리적 특성 파악 및 시험 분할 시 활용	

구분	종별	심도 (m)	지층	임수비 (%)	비중	Amorberg Limited ¹⁾		중공강사 적용률(%)				USCS
						LL	PI	No.4	No.10	No.200,0.05mm		
TB-1	2.0	점토질	12.5	2.61	N P	N P	87.7	66.7	24.5	-	SM	
TB-2	4.0	점토질	13.5	2.63	N P	N P	95.7	78.8	26.2	-	SM	
TB-3	6.0	점토질	10.5	2.65	N P	N P	96.6	84.2	17.1	-	SM	

구분	종별	심도 (m)	지층	임수비 (%)	비중	Amorberg Limited ¹⁾		중공강사 적용률(%)				USCS
						LL	PI	No.4	No.10	No.200,0.05mm		
TB-1	2.0	점토질	12.5	2.61	N P	N P	87.7	66.7	24.5	-	SM	
TB-2	4.0	점토질	13.5	2.63	N P	N P	95.7	78.8	26.2	-	SM	
TB-3	6.0	점토질	10.5	2.65	N P	N P	96.6	84.2	17.1	-	SM	

	TH-4	5.0	공평형	9.0	2.67	N P	N P	96.6	78.9	30.5	-	SM
기 원 수	TH-5 <td>2.0<td>공평형<th>13.2</th><th>2.61</th><th>N P</th><th>N P</th><th>97.5</th><th>79.1</th><th>23.6</th><th>-</th><th>SM</th></td></td>	2.0 <td>공평형<th>13.2</th><th>2.61</th><th>N P</th><th>N P</th><th>97.5</th><th>79.1</th><th>23.6</th><th>-</th><th>SM</th></td>	공평형 <th>13.2</th> <th>2.61</th> <th>N P</th> <th>N P</th> <th>97.5</th> <th>79.1</th> <th>23.6</th> <th>-</th> <th>SM</th>	13.2	2.61	N P	N P	97.5	79.1	23.6	-	SM
	TH-6 <td>1.0<td>장식형<th>19.7</th><th>2.60</th><th>N P</th><th>N P</th><th>100</th><th>92.6</th><th>45.9</th><th>7.7</th><th>SM</th></td></td>	1.0 <td>장식형<th>19.7</th><th>2.60</th><th>N P</th><th>N P</th><th>100</th><th>92.6</th><th>45.9</th><th>7.7</th><th>SM</th></td>	장식형 <th>19.7</th> <th>2.60</th> <th>N P</th> <th>N P</th> <th>100</th> <th>92.6</th> <th>45.9</th> <th>7.7</th> <th>SM</th>	19.7	2.60	N P	N P	100	92.6	45.9	7.7	SM
	TH-7 <td>7.0<td>공평형<th>10.5</th><th>2.65</th><th>N P</th><th>N P</th><th>98.2</th><th>87.0</th><th>16.0</th><th>-</th><th>SM</th></td></td>	7.0 <td>공평형<th>10.5</th><th>2.65</th><th>N P</th><th>N P</th><th>98.2</th><th>87.0</th><th>16.0</th><th>-</th><th>SM</th></td>	공평형 <th>10.5</th> <th>2.65</th> <th>N P</th> <th>N P</th> <th>98.2</th> <th>87.0</th> <th>16.0</th> <th>-</th> <th>SM</th>	10.5	2.65	N P	N P	98.2	87.0	16.0	-	SM
	HTB-1 <td>1.0<td>원형조<th>14.9</th><th>2.88</th><th>N P</th><th>N P</th><th>96.8</th><th>87.4</th><th>32.5</th><th>-</th><th>SM</th></td></td>	1.0 <td>원형조<th>14.9</th><th>2.88</th><th>N P</th><th>N P</th><th>96.8</th><th>87.4</th><th>32.5</th><th>-</th><th>SM</th></td>	원형조 <th>14.9</th> <th>2.88</th> <th>N P</th> <th>N P</th> <th>96.8</th> <th>87.4</th> <th>32.5</th> <th>-</th> <th>SM</th>	14.9	2.88	N P	N P	96.8	87.4	32.5	-	SM
	TP-1	2.0 <td>원형조<th>15.5</th><th>2.80</th><th>N P</th><th>N P</th><th>84.1</th><th>72.7</th><th>17.1</th><th>-</th><th>SM</th></td>	원형조 <th>15.5</th> <th>2.80</th> <th>N P</th> <th>N P</th> <th>84.1</th> <th>72.7</th> <th>17.1</th> <th>-</th> <th>SM</th>	15.5	2.80	N P	N P	84.1	72.7	17.1	-	SM

1

주요지표	8.9~34.7%, 비중: 2.60~6.08, #200부동산 전문: 16.0~47.9%
------	--

4.5.2 다짐 및 CBR시험	
개요	• 평가제도에 사용되는 계보에 대하여 다짐 및 압축CBR시험을 수행하여 다짐특성 파악 • 평가계보에 대한 밀도, 입도 및 다짐특성에 따른 평가계보 유효성 평가시 활용

◎ 실시결과 시험결과

구분	종	상도 (m)	지공	A1지점		B2지점		CBR(%)	UCS
				간 851비수관 (kN/m²)	OMC(%)	간 851비수관 (kN/m²)	OMC(%)		
시험구	TP-1	1.0	점토질	17.45	16.7	18.28	14.3	12.8	SM
	TP-2	1.0	점토질	17.37	17.6	18.40	15.2	12.0	SM

분석결과

- 인조단단기수명은 A단결:17.37~17.45kN/m², D단결:17.37~18.45kN/m² 분적형
- OBR는 12.0~12.6%/평균 12.4%의 밀폐력 해당

국립건설연구소

36

다. 구조계산서 및 내진설계

1. 설계조건

1) 교량제형

- (1) 교량형식 : 강매교 원통방향 BR2
- (2) 교량등급 : 1 등급 (DB-24 및 DL-24 적용)
- (3) 교량형식 : Steel 박스거더교
- (4) 교량연장 : $49.940 + 50.000 + 50.000 + 45.000 = 194.940$ m
- (5) 교량폭원 : $B = 8.970$ m
- (6) Girder 제원 : $B = 2.000$ m $H = 2.500$ m
- (7) 사각(Skew) : 90.000°
- (8) 곡률반경(R) : 선형중심 = ∞ m (기준교량)
- (9) 설계속도 : 100.000 km/h
- (10) 사용재료 및 물리적 특성치

① 강재


• 사용재료

주 부 재	SM490B(상판, 하판, 복부판, 상부플리브, 하부플리브, 수월보 강재, 지침부 다이아브럼, 지침보강재, 스텔라이트)
부 부 재	SM400B(지침부외 다이아브럼, 수직보강재, 플리브, 세로보, 일반부 가로보, 지침부 가로보)
강재 인장계수 (σ_{yk})	205,000.000 MPa
강재의 전단인장계수 (σ)	79,000.000 MPa

• 허용응력 (MPa) (도표 설계 3.3.2.1)

강종	SS 400	SM 400	SM 490Y	SM 520	SM 570	HSB500	HSB600	HSB800
응력 종류	관두께(mm)							
축방향 인장응력 및 인장응력	40 이하	140	190	215	270			
	40 초과 75 이하			200 (215)	260 (270)	230	270	380
	75 초과 100 이하	130	175 (190)	195 (215)	250 (270)			

2. 단면가공



1. 설계조건

1) 일반사항

- (1) 구조형식 : 역T형 교대
- (2) 상부형식 : STEEL BOX
- (3) 교량등급 : 1 등급
- (4) 교대폭원 : $B = 8.170$ m
- (5) 교대높이 : $H = 6.500$ m
- (6) 기호형식 : 말뚝교
- (7) SKEW : 90.000°

2) 하중

- (1) 활하중과 고정하중의 단위하중 : $y_0 = 25.000$ kN/m² [도로교 설계기준 2.1.2]
- (2) 고정하중의 단위하중 : $y_{s1} = 20.000$ kN/m² (로차) [도로교 설계기준 제3편 P980]
- (3) 기호하중의 단위하중 : $y_{s2} = 20.000$ kN/m²
- (4) 과로하중 : $e_l = 10.000$ kN/m
- (5) 상부 고정하중 반력 : $R_d = 261.188$ kN/m
- (6) 상부 활하중 반력 : $R_l = 122.527$ kN/m
- (7) 교량방향 기울기계수 : $f_g = 0.050$

3) 지반조건

- (1) 연직방향의 내부마찰각 : $\phi_1 = 35.000^\circ$
- (2) 기호지반의 계수 : $N = 7.000$
- (3) 기호지반의 내부마찰각 : $\phi_2 = 25.247^\circ$ ($\phi_2 = 15^\circ \sim 35^\circ$)
- (4) 기호지반의 점착력 : $C = 0.000$ kN/m²
- (5) 기호지반의 마찰계수 : $\mu = 0.300$: TAN(ϕ_2) : (과로 연직하중)
- (6) 지반 압축도 계수 : $A = 0.104$: 위압도계수 $\times$ 지반구역계수
- 내진 용량 : 1 등급 : 위압도계수 : 1.400 [도로교 설계기준 6.3.1]
- 지반 구역 : 1 구역 : 지반구역 계수 : 0.110

4) 사용재료강도

- (1) 콘크리트의 설계기준 강도 : $f_{ck} = 24.000$ MPa
- 탄성계수 : $E_c = 28000.000$ MPa [도로교 설계기준 2.3.3]
- (2) 용근의 용복 강도(S50000) : $f_y = 300.000$ MPa
- 탄성계수 : $E_s = 200000.000$ MPa [도로교 설계기준 2.3.3]

5) 설계방법

- (1) 한 정성검토 : 허용응력 설계법
- (2) 단 단 설계 : 역방향도 설계법

6) 참고문헌

- (1) 도로교 설계기준 (2010)
- (2) 도로교 설계기준 해설 (2008)
- (3) 콘크리트 구조 설계기준 (2007)
- (4) 도로설계 규정 (2006)
- (5) 도로설계 규정 (2006)
- (6) 라구조 편람 (1995)
- (7) 강도교 설계부 설계지침 (2005)

■ 결과 요약

■ 말뚝 안정검토 및 응력검토

구분	허용값	발생값	비고
통상시	허용지지력(kN/EA)	1955.4	822.611 0.K
	허용인발력(kN/EA)	383.077	- 11.588 0.K
	용복력(MPa)	125	93.675 0.K
	전단응력(MPa)	72	11.588 0.K
	수평변위(mm)	15	10.214 0.K
지진시	허용지지력(kN/EA)	2933.2	807.801 0.K
	허용인발력(kN/EA)	574.616	-21.889 0.K
	용복력(MPa)	189	97.282 0.K
	전단응력(MPa)	108	14.264 0.K
	수평변위(mm)	15	7.174 0.K

■ 단면 용 설계

단면위치	길이	ϕ_c	$P_{0.4}$	A_s	사용철근량	M_u	ΦM_u	안전도	비고
	H(mm)	(mm)	(mm ²)	(mm ²)	(mm ²)	(kN.m)	(kN.m)		
전면지반	1100	150	221.573	1940.4	53.584	463.002	8.641	0.K	
후면지반	1100	100	382.373	2292	97.231	574.61	5.91	0.K	
벽체 : H=5.400	2200	100	510.565	1301.2	272.919	683.618	2.541	0.K	
우측날개	용복	800	100	919.697	1588.8	162.58	278.868	1.715	0.K
	D(T=620 mm)	620	80	685.191	1146	93.47	155.342	1.662	0.K
	A(T=620 mm)	620	80	1471.68	2232	198.589	305.759	1.54	0.K
	B(T=620 mm)	620	80	511.963	1588.8	70.006	214.045	3.058	0.K
	C(T=620 mm)	620	80	769.845	1588.8	104.896	214.045	2.041	0.K

■ 사용성 검토

구분	인장응력(f_s)	허용응력(f_{sa})	용근간격(S)	최대간격(S_0)	비고
전면지반	18.617	150	125	3384.019	0.K
후면지반	27.753	150	125	2270.048	0.K
벽체 : H=5.400	62.177	150	125	1013.244	0.K
우측날개	용복	110.053	150	485.563	0.K
	D(T=620 mm)	87.476	150	720.185	0.K
	A(T=620 mm)	94.488	150	657.365	0.K
	B(T=620 mm)	48.28	150	1304.889	0.K
	C(T=620 mm)	73.008	150	862.919	0.K

3. 설계조건

3.1 일반사항

- 1) 구조 형식 : T형 교각
- 2) 상부 형식 : STEEL BOX
- 3) 교량 등급 : I 등교
- 4) 기초 형식 : 말뚝기초

3.2 하중

- 1) 활하중의 단위중량 : $\gamma_c = 25 \text{ kN/m}^3$ [도로교 설계기준 2.1.2]
- 2) 기초지반의 단위중량 : $\gamma_{s2} = 20 \text{ kN/m}^3$ [도로교 설계기준 제2편 P366]
- 3) 교량방형 마찰계수 : $f_s = 0.05$

3.3 지반조건

- 1) 기초지반의 N치 : $N = 6$
- 2) 기초지반의 내부마찰각 : $\phi_2 = 24.487^\circ$: $15 + \sqrt{15N}$
- 3) 기초지반의 장축력 : $C = 0 \text{ kN/m}^2$
- 4) 기초지반의 마찰계수 : $\mu = 0.293$: $\tan(3/4 \cdot \phi_2)$: 흙과 콘크리트
- 5) 지반 가속도 계수 : $A = 0.154$: 위험도 계수 x 지반구역계수
 - 내진 등급 : I 등급 - 위험도 계수 : 1.4 [도로교 설계기준 6.3.1]
 - 지진 구역 : I 구역 - 지진구역 계수 : 0.11

3.4 사용재료강도

- 1) 콘크리트 설계기준 강도 : $f_{ck} =$ 두부분 : 40 MPa
기둥 : 40 MPa
기초 : 40 MPa
- 탄성계수 : $E_c =$ 두부분 : 31879 MPa
기둥 : 31879 MPa
기초 : 31879 MPa [도로교 설계기준 2.3.3]
- 2) 철근의 항복 강도(SD400) : $f_y =$ 두부분 : 400 MPa
기둥 : 400 MPa
기초 : 400 MPa
기둥(전단철근) : 400 MPa
기초(전단철근) : 400 MPa
- 탄성계수 : $E_s = 200000 \text{ MPa}$ [도로교 설계기준 2.3.3]


3.5 설계방법

- 1) 한계상태법 : 허용응력 설계법
- 2) 단면 설계 : 극한강도 설계법

3.6 참고문헌

- (1) 도로교 설계기준 (2010)
- (2) 도로교 설계기준 해설 (2008)
- (3) 콘크리트 구조 설계기준 (2007)
- (4) 도로설계 편람 (2008)
- (5) 도로설계 요령 (2009)
- (6) 강구조 편람 (1995)
- (7) 강도로교 상세부 설계지침 (2006)

4. 단면가결



2. 해석결과 요약

가. 일괄 안전성검토 및 응력검토

구분		허용값	발생값	비고
교축방향	평상시	허용지지력 (kN/EA)	1557.000	730.378 0.K
		허용인발력 (kN/EA)	1021.298	- 0.K
		철 응력 (MPa)	140.000	49.413 0.K
		전단응력 (MPa)	80.000	0.430 0.K
		수평변위 (mm)	15.000	1.132 0.K
	지진시	허용지지력 (kN/EA)	2335.500	1134.626 0.K
		허용인발력 (kN/EA)	1531.947	- 0.K
		철 응력 (MPa)	210.000	100.925 0.K
		전단응력 (MPa)	120.000	5.788 0.K
		수평변위 (mm)	15.000	8.587 0.K
교축직각방향	평상시	허용지지력 (kN/EA)	1557.000	1447.471 0.K
		허용인발력 (kN/EA)	1021.298	8.554 0.K
		철 응력 (MPa)	140.000	117.647 0.K
		전단응력 (MPa)	80.000	0.307 0.K
		수평변위 (mm)	15.000	3.154 0.K
	지진시	허용지지력 (kN/EA)	2335.500	950.554 0.K
		허용인발력 (kN/EA)	1531.947	- 0.K
		철 응력 (MPa)	210.000	92.842 0.K
		전단응력 (MPa)	120.000	3.287 0.K
		수평변위 (mm)	15.000	4.877 0.K

나. 기둥의 단면 설계

단면위치		Puse	Pu(kN)	$\phi Pn(kN)$	안전도	비고
교축방향	속력최대	0.019	13302.983	71929.224	5.407	0.K
	모멘트최대	0.019	9043.349	82204.828	9.090	0.K
	탄성최대	0.019	6956.422	13407.399	1.927	0.K
	편심최대	0.019	6260.780	82204.828	13.130	0.K
	속력최대	0.019	13302.983	34851.358	2.620	0.K
교축직각방향	모멘트최대	0.019	9043.349	10960.440	1.212	0.K
	탄성최대	0.019	6956.422	102756.034	14.771	0.K
	편심최대	0.019	6260.780	7223.464	1.154	0.K
	속력최대	0.019	13302.983	34851.358	2.620	0.K
	모멘트최대	0.019	9043.349	10938.273	1.210	0.K
합성부재력	탄성최대	0.019	6956.422	13379.439	1.923	0.K
	편심최대	0.019	6260.780	7211.139	1.152	0.K
	속력최대	0.019	13302.983	34851.358	2.620	0.K

다. 단면 설계

단면위치	길이 (mm)	단면 (mm ²)	R_{eq}/A_c (mm ²)	U_{eq}/A_c (mm ²)	$M_u(kN.m)$	$V_u(kN)$	안전도	비고	
도	좌측내면보	2500.0	100.0	20680.000	21841.800	-	-	2.188	0.K
면	좌측내면보	2500.0	100.0	366.508	3260.760	262.981	2319.634	8.197	0.K
보	교축방향	1643.1	100.0	86.512	21841.800	52.734	12681.802	8.888	0.K
가	교축방향	2500.0	150.0	11675.254	15679.900	9281.524	12681.802	1.360	0.K
초	교축-지점부	2500.0	150.0	3642.364	14354.400	2906.711	11414.219	3.630	0.K

라. 사용성 검토

단면위치	단면응력 (fa)	허용응력 (fua)	발생관력 (S)	허용관력 (Su)	비고
도	좌측내면보	54.945	180.000	129.412	1146.594 0.K
면	좌측내면보수중	42.468	180.000	253.000	1482.435 0.K
보	교축방향	19.567	180.000	129.412	3219.707 0.K
가	교축방향	147.398	180.000	129.404	186.787 0.K
초	교축-지점부	51.218	180.000	127.119	188.369 0.K

3. 설계조건

3.1 일반사항

- 1) 구조 형식 : T형 교각
- 2) 상부 형식 : STEEL BOX
- 3) 교량 등급 : I 등급
- 4) 기초 형식 : 말뚝기초

3.2 하중

- 1) 활하중의 단위중량 : $y_d = 25 \text{ kN/m}^3$ [도로교 설계기준 2.1.2]
- 2) 기초지반의 단위중량 : $y_{d2} = 20 \text{ kN/m}^3$ [도로교 설계기준 제2차 P300]
- 3) 교량하중 매달기수 : $f_s = 0.05$

3.3 지반조건

- 1) 기초지반의 N치 : $N = 2$
- 2) 기초지반의 내부마찰각 : $\phi_2 = 20.477^\circ$: $15 + \sqrt{10N}$
- 3) 기초지반의 점착력 : $c = 0 \text{ kN/m}^2$
- 4) 기초지반의 마찰계수 : $\mu = 0.243$: $TAN(\phi_2 + \phi_2)$: 점과 콘크리트
- 5) 지반 가속도 계수 : $A = 0.154$: 위험도 계수 γ 지진구역계수
 - 내진 등급 : I 등급 - 위험도 계수 : 1.4 [도로교 설계기준 6.3.1]
 - 지진 구역 : I 구역 - 지진구역 계수 : 0.11

3.4 사용재료강도

- 1) 콘크리트 설계기준 강도 : $f_{dk} =$ 두부분 : 40 MPa
 기중 : 40 MPa
 기중 : 40 MPa
 - 탄성계수 : $E_c =$ 두부분 : 31879 MPa
 기중 : 31879 MPa
 기중 : 31879 MPa
 [도로교 설계기준 2.3.3]
- 2) 철근의 항복 강도(S400) : $f_y =$ 두부분 : 400 MPa
 기중 : 400 MPa
 기중 : 400 MPa
 기중(전단철근) : 400 MPa
 기중(전단철근) : 400 MPa
 - 탄성계수 : $E_s = 200000 \text{ MPa}$ [도로교 설계기준 2.3.3]


3.5 설계방법

- 1) 안전성 검토 : 허용응력 설계법
- 2) 단면 설계 : 극한강도 설계법

3.6 참고문헌

- (1) 도로교 설계기준 (2010)
- (2) 도로교 설계기준 해설 (2008)
- (3) 콘크리트 구조 설계기준 (2007)
- (4) 도로설계 규약 (2008)
- (5) 도로설계 요령 (2009)
- (6) 강구조 편람 (1995)
- (7) 강도로교 상세부 설계지침 (2006)

4. 단면가정



2. 해석결과 요약

■ 말뚝 안전성검토 및 출력결과

구분		항복강도	일정강도	비고
교목방향	평상시	항복지치력 (kN/EA)	1470.500	586.140 O.K
		허용인발력 (kN/EA)	1319.972	- O.K
		축 압력 (MPa)	140.000	46.375 O.K
		전단압력 (MPa)	80.000	1.443 O.K
		수평변위 (mm)	15.000	3.600 O.K
	지진시	항복지치력 (kN/EA)	2235.750	586.727 O.K
		허용인발력 (kN/EA)	1979.957	- O.K
		축 압력 (MPa)	210.000	52.202 O.K
		전단압력 (MPa)	120.000	2.651 O.K
		수평변위 (mm)	15.000	3.632 O.K
교목직각방향	평상시	항복지치력 (kN/EA)	1470.500	820.067 O.K
		허용인발력 (kN/EA)	1319.972	- O.K
		축 압력 (MPa)	140.000	81.011 O.K
		전단압력 (MPa)	80.000	4.604 O.K
		수평변위 (mm)	15.000	12.175 O.K
	지진시	항복지치력 (kN/EA)	2235.750	483.967 O.K
		허용인발력 (kN/EA)	1979.957	- O.K
		축 압력 (MPa)	210.000	51.715 O.K
		전단압력 (MPa)	120.000	3.211 O.K
		수평변위 (mm)	15.000	4.764 O.K

■ 가동단면 검토

단면위치	Puse	Pu(kN)	φPu(kN)	안전도	비고
교목방향	축력최대	0.019	11522.332	82204.828	7.134 O.K
	모멘트최대	0.019	7510.173	36956.429	4.868 O.K
	단성최대	0.019	8008.139	38042.315	5.590 O.K
	관성최대	0.019	5707.731	28303.243	4.856 O.K
교목직각방향	축력최대	0.019	11522.382	59872.678	4.896 O.K
	모멘트최대	0.019	7610.579	10036.595	1.284 O.K
	단성최대	0.019	8008.139	79320.494	12.703 O.K
	관성최대	0.019	5407.324	6731.801	1.245 O.K
평상시부재력	축력최대	0.019	11522.382	54882.730	4.722 O.K
	모멘트최대	0.019	7510.173	3088.932	1.247 O.K
	단성최대	0.019	8008.139	32759.467	5.453 O.K
	관성최대	0.019	5707.731	6459.362	1.132 O.K
안전도	모멘트최대	0.019	7610.579	9656.479	1.275 O.K
	관성최대	0.019	5407.324	9697.639	1.239 O.K

■ 단면 설계

단면위치	길이 (mm)	곡률 (mm)	Req.As (mm²)	Use.As (mm²)	Mu(kN.m)	φMu(kN.m)	안전도	비고
교목방향	좌측내단면	2400.0	100.0	25267.200	26960.800	-	-	1.804 O.K
	우측내단면	2400.0	100.0	25267.200	26960.800	-	-	2.821 O.K
	좌측내단면	2800.0	100.0	97.628	3693.300	89.614	3534.103	39.437 O.K
	우측내단면	2800.0	100.0	97.628	3693.300	89.614	3534.103	39.437 O.K
	교량발점2	1811.2	100.0	140.095	26960.800	79.114	14719.222	186.051 O.K
	교량발점1	1989.8	100.0	1619.844	26960.800	1011.388	18357.342	16.173 O.K
	교량발점3	1717.2	100.0	138.785	26960.800	73.838	13656.916	187.410 O.K
	교목방향	2500.0	150.0	9067.847	16330.500	7221.877	12672.390	1.800 O.K
	교각-지리부	2500.0	150.0	8422.191	22838.900	5120.332	18136.184	3.540 O.K

■ 사용응력 검토

단면위치	인장응력 (fa)	허용응력 (faa)	철근간격 (S)	최대간격 (Sg)	비고
교목방향	좌측내단면	86.102	180.000	133.333	680.696 O.K
	우측내단면	98.558	180.000	133.333	878.696 O.K
	좌측내단면수평	8.830	180.000	218.727	7135.101 O.K
	우측내단면수평	8.830	180.000	218.727	7135.101 O.K
	교량발점2	11.079	180.000	133.333	5666.261 O.K
	교량발점1	14.057	180.000	133.333	4481.756 O.K
	교량발점3	14.792	180.000	133.333	4258.965 O.K
	교목방향	157.326	180.000	123.649	149.257 O.K
	교각-지리부	36.545	180.000	127.119	1723.920 O.K

3. 설계 조건

3.1 일반 사항

- | | |
|----------|-------------|
| 1) 구조 형식 | : T형 교각 |
| 2) 상부 형식 | : STEEL BOX |
| 3) 교량 등급 | : 1 등교 |
| 4) 기초 형식 | : 말뚝기초 |

3.2 하 중

- | | | | |
|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1) 물리크리틱의 단위중량 | : $\gamma_c =$ | 25 kN/m ³ | [도표공정 설계기준 2.1.2] |
| 2) 기초지반의 단위중량 | : $\gamma_{s2} =$ | 20 kN/m ³ | [로교설계요령 제2편 P366] |
| 3) 교량발판 마찰계수 | : $f_s =$ | 0.05 | |

3.3 자 반 조 건

- | | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1) 기동조건에 의한 | $N = 4$ | |
| 2) 기동조건에 대한해상도 | $\Phi 2 = 22.746^\circ$ | $\pm 15 + \sqrt{150}$ |
| 3) 기동조건에 대한정확 | $G =$ | $G \text{ km/m}^2$ |
| 4) 기동조건에 대한정확 | $\mu = 0.271$ | $TAK(55 - \Phi 2) : \text{초과 경계리드}$ |
| 5) 지반 가압도 계수 | $\alpha = 0.154$ | $\alpha : \text{지반 가압도 계수}$ |
| - 대향 굴레 : 1 굴레 | - 위험도 계수 : 1.4 | [도출용 설계기준 6.3.1.] |
| - 지반 굴레 : 1 굴레 | - 지반 굴레 계수 : 0.11 | |

3.4 사 업 제 목 과 도

- | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|---|------------|-----------|------------------|
| 1) 콘크리트 설계기준 강도 | 1 | f_{ck} | = | 두부부: | 40 MPa | |
| | | | | 기초: | 40 MPa | |
| - 인장계수 | | E_c | = | 두부부: | 31879 MPa | |
| | | | | 기초: | 31879 MPa | |
| | | | | 기초: | 31879 MPa | [도로교 설계기준 2.3.3] |
| 2) 철근의 항복 강도 (S_0400) | 2 | f_y | = | 두부부: | 400 MPa | |
| | | | | 기초: | 400 MPa | |
| | | | | 기초: | 400 MPa | |
| | | | | 기초(완전철근) | 400 MPa | |
| | | | | 기초(완전철근) | 400 MPa | |
| - 인장계수 | 3 | E_s | = | 200000 MPa | | [도로교 설계기준 2.3.3] |


3.5 설계 방법

- 1) 안 광 보 광 도 : 허용유효력 설계법
2) 단 면 보 계 : 극한강도 설계법

3.6 참고 문헌

- (1) 도로교 설계기준 (2010)
- (2) 도로교 설계기준 해설 (2008)
- (3) 콘크리트 구조 설계기준 (2007)
- (4) 도로설계 편람 (2008)
- (5) 도로설계 요령 (2009)
- (6) 강구조 편람 (1995)
- (7) 강도교로 상세부 설계지침 (2006)

4. 단 면 가 정



2. 해석결과 요약

■ 記事の正確性を保証する

구분		시험값	발생값	비고	
교목양생	형상치	허용 지지력(kN/EA)	1557.000	647.111	0. K
		허용인발력(kN/EA)	800.874	-	0. K
		휨 압력(MPa)	140.000	45.537	0. K
	자진치	전단응력(MPa)	80.000	0.533	0. K
		수평변위(mm)	15.000	1.859	0. K
		배후 지지력(kN/EA)	2336.500	964.229	0. K
교목지각 압착	형상치	허용인발력(kN/EA)	1201.011	-154.521	0. K
		휨 압력(MPa)	210.000	85.128	0. K
		전단응력(MPa)	120.000	4.352	0. K
	자진치	수평변위(mm)	15.000	6.528	0. K
		허용 지지력(kN/EA)	1557.000	812.971	0. K
		허용인발력(kN/EA)	800.874	-	0. K
교목지각 압착	형상치	휨 압력(MPa)	140.000	75.477	0. K
		전단응력(MPa)	80.000	4.068	0. K
		수평변위(mm)	15.000	14.156	0. K
	자진치	배후 지지력(kN/EA)	2336.500	408.511	0. K
		허용인발력(kN/EA)	1201.011	-	0. K
		휨 압력(MPa)	210.000	52.034	0. K
자진치	전단응력(MPa)	120.000	2.937	0. K	
	수평변위(mm)	15.000	5.757	0. K	

● 거동의 단면 설계

단면특성		P(mm)	Pa(N)	ϕ Pr(N)	안전율	비고
교목발발	속삭지대	0.015	5518.302	79200.402	14.367	0.K
	오면트지대	0.015	4025.884	20736.400	7.149	0.K
	탄심설계	0.015	3221.516	8311.319	2.580	0.K
	편심설계	0.015	3090.440	21400.636	6.963	0.K
교목직각발발	속삭지대	0.015	5518.302	45121.913	8.177	0.K
	오면트지대	0.015	4187.970	5329.334	1.273	0.K
	탄심설계	0.015	3221.516	9525.207	2.957	0.K
	편심설계	0.015	2890.364	3890.586	1.321	0.K
열성부발발	속삭지대	0.015	5518.302	44557.436	8.076	0.K
	오면트지대	0.015	4025.884	5134.506	1.275	0.K
	탄심설계	0.015	3221.516	6548.594	2.064	0.K
	편심설계	0.015	3090.440	3718.581	1.215	0.K
	오면트지대	0.015	4187.970	5282.296	1.261	0.K
	탄심설계	0.015	2890.364	3802.593	1.312	0.K

■ 단원 설계


구분	면적(㎡)	각이(㎡)	높이(㎡)	Req. Area (㎡)	Use Area (㎡)	W ₀ (KJ/m)	Q ₀ (KJ/m)	강도도	비고
주요부분	장축내면벽	2500.0	100.0	2089.000	21841.600	-	-	44.097	0.8
	장축내면벽	2200.0	100.0	44.330	3250.700	31.055	2319.634	73.277	0.8
기초	교각벽체	2000.0	150.0	507.581	11443.800	3172.575	7153.757	2.860	0.8
	교각-기초벽체	2000.0	150.0	13164.440	20184.900	8222.655	14790.522	1.000	0.8

圖 4 試驗結果

	단위예치	원장종격(fg)	지움종격(fna)	불가격격(g)	불가격격(gg)	비고
주	자출내원보	2,892	190,000	129,412	22014,114	0.K
부	자출내원보소출	4,754	190,000	250,000	13292,085	0.K
기	국출장	39,573	190,000	125,532	1933,272	0.K
총	국출소출	150,092	190,000	127,660	189,926	0.K


5. 내진 해석결과

5.1 받침 배치도



5.6 변위해석결과

- 지진시 상부구조와 교대 혹은 인접하는 상부구조간의 충돌에 의한 주요 구조부재의 손상을 방지하기 위해 지진 내진성능이 충분히 발휘할 수 있도록 하기 위하여 상부구조의 단부에는 여유간격을 설치하여야 한다.
- 상부구조의 여유간격은 다음 식에 의한 값보다 작아서는 안된다.



$$\Delta I_s = d + \Delta I_s + \Delta I_c + 0.4 \Delta I_t$$

여기서, ΔI_s : 상부구조의 여유간격

d : 지반에 대한 상부구조의 총변위 ($d_1 + d_{ub}$)

ΔI_c : 콘크리트 건조수축에 의한 이동량

ΔI_t : 콘크리트 크리프에 의한 이동량

ΔI_s : 온도변화에 의한 이동량

① 상부구조 총변위

교각	점점 No.	상부변위 (mm)		비고
		교각방향 해석시	교각직각방향 해석시	
P35	41	261.2	241.3	
P2	51	187.6	32.2	
A2	61	58.4	2.5	

• 여유간격 선정

- 지진시 상부구조와 교대의 충돌에 충돌하는 경우 건조수축과 크리프의 변위는 충돌하려는 변위와 반대방향으로 이동하기 때문에 건조수축과 크리프의 변위량은 상부구조의 여유간격 감소 요인으로 작용하므로 변위의 이동량 및 신축유간보다 상부구조의 여유간격을 크게 확보하기 위해서는 건조 및 크리프에 의한 이동은 완료된 것으로 보고 상부구조의 여유간격을 선정한다.

② 교각 35 여유간격

$$d = 261.2 \text{ mm}$$

$$\Delta I_s = 0.0 \text{ mm}$$

$$\Delta I_c = 0.0 \text{ mm}$$

$$L = 45.0 \text{ m}$$

$$\Delta I_t = 0.4 \times L = \pm 18 \text{ mm}$$

$$\therefore d_1 = 261.2 + 0.4 \times 18.0 = 268.41 \text{ mm}$$

따라서 교각 35의 여유간격은 268.5mm 이상 확보해야 함.

③ 교각 2 여유간격

$$d = 187.6 \text{ mm}$$

$$\Delta I_s = 0.0 \text{ mm}$$

$$\Delta I_c = 0.0 \text{ mm}$$

$$L = 50.0 \text{ m}$$

$$\Delta I_t = 0.4 \times L = \pm 20 \text{ mm}$$

$$\therefore d_1 = 187.6 + 0.4 \times 40.0 = 203.63 \text{ mm}$$

따라서 교대2의 여유간격은 203.7mm 이상 확보해야 함.

④ 교대2 여유간격

$$d = 58.4 \text{ mm}$$

$$\Delta I_s = 0.0 \text{ mm}$$

$$\Delta I_c = 0.0 \text{ mm}$$

$$L = 145.0 \text{ m}$$

$$\Delta I_t = 0.4 \times L = \pm 58 \text{ mm}$$

$$\therefore d_1 = 58.4 + 0.4 \times 116.0 = 104.82 \text{ mm}$$

따라서 교대2의 여유간격은 104.9mm 이상 확보해야 함.

1.2.2 시설물 점검이력

대상시설물은 1종 시설물로서 금회 점검은 최초의 정밀안전점검 이다. 준공이후 기준에 따라 정기안전점검을 지속적으로 실시해 왔으며, 정기안전점검 3회를 실시한 것으로 이력사항은 다음과 같다.

【표 1.2.1】 강매교 점검이력사항

번호	기 간	구 분	점검 결과	안전 등급
1	2021. 03. 22 ~ 2021. 06. 30	정기안전점검	상태 양호	양호
2	2021. 08. 23 ~ 2021. 11. 24	정기안전점검	상태 양호	양호
3	2022. 03. 02 ~ 2022. 06. 15	정기안전점검	상태 양호	양호

1.2.3 전차 정밀안전점검 실시결과

금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

1.2.4 수집자료 검토결과 및 점검방향 설정

구 분	내 용	비고
설계도서	○현장조사 시 부재치수를 실측하여 구조물도와 비교·검토 후 치수가 상이할 경우 설계도서 재작성 하고, 실측치와 동일 시 구조물도를 기준을 과업을 진행토록 함	
시설물관리대장	○관리대장의 내용과 설계도서를 비교 검토한 결과, 상이한 내용은 없으며, 정밀한 현장소사를 실시하여 향후 유지관리를 위한 사항들을 보고서에 수록함	
시공관련자료	○안전, 품질, 공정 및 변경등에 관한 검토를 통해 합당한 공사가 시행 된 것으로 확인되었고, 안전점검 기록 및 현장시험을 통해 품질의 현 상태를 분석하고 확인함	
안전점검 및 정밀안전진단자료	○점검이력을 검토한 결과, 시설물의 손상 및 상태가 확인되었고, 기존 점검 결과를 비교·검토하여 추가 손상 확인, 보수여부 재확인 후 대책방안을 검토함	
보수보강자료	○일괄보수 보다는 하자보수를 통하여 단계적인 예방 보수가 시행되고 있고, 기 보수부 상태를 확인하여 재손상 발생여부를 확인함	
중 점 관리사항	○현장조사결과 기 손상인 하부구조 균열(폭0.3mm미만) 및 백태, 플레이트 들뜸 및 부식, 후타재 균열 및 접속부 이격 등의 손상이 확인되었고 금회 점검에서는 보수 여부 확인, 진전여부 확인, 신규손상 발생 여부에 대하여 중점조사 및 점검 방향으로 한다.	
시설물 특이사항	○중대결함 : 없음 ○구조가 변경(하중변화, 단면변화)된 경우 : 없음	
점검주기	○점검일 현재 정기점검은 총3회를 실시하였으며, 전반적으로 점검 시기는 적정하게 이루어지고 있는 것으로 조사됨.	

1.2.5 시설물 보수 이력

【표 1.2.2】 강매교 보수이력사항

NO	보수위치	내용	기간	공사비	시공자	비고
1	—	—	—	—	—	—

1.2.6 시설물의 내진설계 여부 확인

【표 1.2.3】 내진설계 여부 확인


검토대상 부재	설계적용여부	결과	검토결과 요약
해당사항 없음	Y		
• 준공도서 및 FMS상 내진설계는 반영 된 것으로 확인되었고, 내진성능평가는 미 실시 된 것으로 확인되었다.			

1.3 현장조사

1.3.1 개요

대상시설물에 대한 자료수집 및 현장조사결과를 토대로 정밀조사를 실시하기 위하여 고소차를 이용한 근접조사를 원칙으로 시행하였으며, 점검 망치를 이용한 타격조사를 실시하여 공동 및 박리, 층분리 발생여부를 확인 및 제거를 실시하였다.

가. 장비사용 현황

Span번호	조사방법 및 접근성	조사기간	비고
S1~S6	도보, 고소차	2022.08.22.~2022.12.11.	
			
작업전경		작업전경	
			
제원조사		비파괴시험	


【사진 1.3.1】 근접조사를 위한 장비 사용 전경

1.3.2 현장조사 결과

가. 바닥판 하면

1) 부재의 개요

- 강매교는 총 6경간으로 이루어져 있으며, 연장은 L=290.0m 폭 8.0m로 바닥판은 철근콘크리트로 시공되어있다.
- 바닥판하면에 대한 현장조사는 도보, 고소차를 이용한 근접조사를 실시하였다.



【사진 1.3.2】 바닥판하면 전경

2) 현장조사 결과

- 바닥판 하면 현장조사 결과, 바닥판의 안전성에 영향을 미칠만한 구조적인 손상은 조사되지 않았으나, 폭 0.3mm미만의 균열 및 망상균열, 박리 등의 손상이 조사되었다.

【표 1.3.1】 바닥판하면 현장조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		망상균열 (㎡/개소)		박리 (㎡/개소)	
S1	2.00	2	—	—	—	—
S2	2.00	2	—	—	0.12	3
S3	1.00	1	100.00	10	—	—
S4	—	—	100.00	10	—	—
S5	—	—	100.00	10	—	—
S6	2.00	2	55.00	6	—	—
합계	7.00	7	355.00	36	0.12	3

	
S1 캔틸레버부 균열 (0.2mm/1.0m×2EA)	S1 캔틸레버부 균열 (0.2mm/1.0m×2EA)
	
S2 박리 (0.5m×2.0m×3EA)	S1 캔틸레버부 균열 (0.2mm/1.0m)
	
S3 망상균열 (2.0m×5.0m×10EA)	S3 망상균열 (2.0m×5.0m×10EA)

【사진 1.3.3】 바닥판하면 손상현황

	
S4 망상균열 (2.0m×5.0m×10EA)	S5 망상균열 (2.0m×5.0m×10EA)
	
S6 균열 (0.2mm/2.0m)	S6 망상균열 (2.0m×5.0m×5EA)

【사진 1.3.3】 바닥판하면 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.


4) 검토의견

- 바닥판하면은 초기 건조수축에 의한 폭 0.2mm 미만의 균열 및 망상균열이 조사되었고, 시공 시 다짐미흡 등에 의한 박리가 일부 조사되었다. 손상부는 초기 손상으로 추정되면 부재의 내구성 확보 차원의 표면처리, 단면보수 등의 보수가 필요할 것으로 사료된다. 또한 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인, 신규 손상 발생여부 확인 등의 유지관리가 요구된다.

나. STEEL BOX Girder

1) 부재의 개요

- 바닥판으로부터 전달되는 상부하중을 지지하고 교량받침으로 하중을 전달하는 역할을 하는 Steel Box 거더는 2열로 시공되었으며, 도보 및 고소작업차를 이용하여 현장조사를 실시하였다



【사진 1.3.4】 거더 전경

2) 현장조사 결과

- 거더에 대한 현장조사 결과 안전성에 영향을 미칠만한 손상은 조사되지 않았으며, 거더 내, 외부의 경우 국부적인 도장손상(박리, 긁힘)이 확인되었다.

【표 1.3.2】 거더외부 현장조사 결과

구분		도장손상(박리,긁힘) (㎡/개소)	
거더 외부	S1	—	—
	S2	—	—
	S3	—	—
	S4	0.02	1
	S5	—	—
	S6	0.03	1
합계		0.05	2

【표 1.3.3】 거더내부 현장조사 결과

구분		도장손상(박리) (㎡/개소)	
거더 내부	S1	—	—
	S2	0.01	1
	S3	—	—
	S4	—	—
	S5	—	—
	S6	—	—
합계		0.01	1

	
S4-G3 도장손상(0.1m×0.2m)	S6-G4 도장손상(0.1m×0.3m)
	-
S2-G4 도장손상(0.1m×0.1m)	-

【사진 1.3.5】 거더 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.


4) 검토의견

- 거더외부에 발생한 도장손상은 시공 초기 외부 충격에 의한 굽힘, 시공시 전처리 미흡에 의한 박리로 부재의 안전성에 문제가 없는 경미한 손상으로 확인되었다, 손상부는 강우시 부재의 부식 등의 진전을 유발 할 수 있으므로 재도장 등의 유지관리가 필요하다.
- 거더내부에 발생한 도장손상은 시공 초기 외부 충격에 의한 굽힘에 의한 박리로 부재의 안전성에 문제가 없는 경미한 손상으로 확인되었다, 손상부는 장기 공용시 부식 등의 진전을 유발 할 수 있으므로 재도장 등의 유지관리가 필요하다.

다. 가로보 (2차부재)

1) 부재의 개요

- 공용기간 중 주거더의 횡변형 방지와 하중 횡분배 등의 역할을 하는 가로보는 강재로 시공되어 있으며, 조사방법은 거더와 동일한 방법으로 도보 및 고소작업차를 통한 근접조사를 실시하였다.



【사진 1.3.6】 가로보 및 세로보 전경

2) 현장조사 결과

- 가로보에 대한 현장조사 결과, 손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.

【표 1.3.4】 가로보 현장조사 결과

구분		상태양호	
가로보	S1	—	—
	S2	—	—
	S3	—	—
	S4	—	—
	S5	—	—
	S6	—	—
합계		—	—

	
가로보 상태양호	가로보 상태양호
	
세로보 상태양호	세로보 상태양호

【사진 1.3.7】 가로보 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 가로보는 현재 손상이 없는 양호한 상태이며, 주기적인 점검을 통한 손상의 발생여부 확인 등의 유지관리가 요구된다.

라. 교대

1) 부재의 개요

- 강매교 교대는 역T형으로 시공되어있으며, 기초는 강관말뚝기초로 시공되어있다. 교대에 대한 현장조사는 도보를 이용한 근접조사를 실시하였다.



【사진 1.3.8】 교대 전경

2) 현장조사 결과

- 교대 A2에 대한 현장조사 결과, 폭 0.3mm 미만 균열이 조사되었다.

【표 1.3.5】 교대 현장조사 결과

구분	균열 (0.3mm미만) (m/개소)	
A2	1.00	1
합계	1.00	1

	
A2 균열(폭 0.2mm/1.0m)	A2 균열(폭 0.2mm/1.0m)

【사진 1.3.9】 교대 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 교대에 0.2mm균열이 조사 되었고, 균열의 경우 초기 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈형 등의 복합적인 원인에 의한 균열로 부재의 내구성 확보 차원의 표면처리 등의 조치가 필요하며, 주기적인 점검을 통한 손상의 발생여부 확인 등의 유지관리가 요구된다.

마. 교각

1) 부재의 개요

- 강매교의 교각은 T형으로, 복합말뚝기초로 시공되었다. 교각에 대한 현장조사는 도보 및 고소작업차를 통한 근접조사를 실시하였다.



【사진 1.3.10】 교각 전경

2) 현장조사 결과

- 교각에 대한 현장조사 결과, 기 손상인 폭 0.3mm미만 망상균열, 패 콘크리트 퇴적이 조사되었다.

【표 1.3.6】 교각 현장조사 결과

구분	망상균열 (m/개소)		페콘크리트 퇴적 (m/개소)	
P35	—	—	—	—
P1	5.00	1	—	—
P2	—	—	6.00	1
P3	—	—	—	—
P4	—	—	—	—
P5	2.00	1	—	—
합계	7.00	2	6.00	1

	
P1 코핑부 망상균열 (5.0m×1.0m)	P2 코핑부 상면 폐콘크리트 적치
	—
P5 코핑부 망상균열 (2.0m×1.0m)	—

【사진 1.3.11】 교각 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.


4) 검토의견

- 교각 코핑부에 발생한 망상균열은 폭 0.3mm미만 균열로 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈형 등의 복합적인 원인에 의한 비구조적 소수의 미세균열로서 표면보수를 실시하여 내구성 확보가 바람직할 것으로 판단된다. 폐콘크리트 적치의 경우, 시공시 발생한 손상으로 청소 등의 정비가 요구된다. 교각은 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인, 신규 손상 발생여부 확인 등의 유지관리가 필요하다.


바. 교량받침

1) 부재의 개요

- 강매교의 받침은 포트받침으로 총 14기가 설치되어 있으며, 받침장치의 순번은 한국도로공사 집중점검세부시행 방법에 따라 번호를 부여하여 현장조사를 수행하였다.



【그림 1.3.1】 교량받침 배치도



포트받침 (일방향) 전경

포트받침 (양방향) 전경

【사진 1.3.12】 교량받침 전경

2) 현장조사 결과

- 현장조사 결과 받침콘크리트 파손이 3개소 조사되었다.

【표 1.3.7】 교량받침 현장조사 결과

구분	받침콘크리트 파손 (m/개소)	
P35	0.06	2
P1	0.03	1
P2	—	—
P3	—	—
P4	—	—
P5	—	—
A2	—	—
합계	0.09	2

	
P35-Sh1 받침콘크리트 파손(0.1m×0.3m×2EA)	P35-Sh1 받침콘크리트 파손(0.1m×0.3m×2EA)
	—
P1-Sh1 받침콘크리트 파손(0.1m×0.3m)	—

【사진 1.3.13】 교량받침 손상현황

3) 기 점검 결과 비교


- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 받침본체에서 발생한 받침콘크리트 파손의 경우, 시공시 외부충격 및 거푸집 조기탈형 등의 복합적인 원인에 의한 비구조적 파손으로 추정되며 공사중에 발생한 손상으로 하자보수 등의 유지관리가 필요하며, 받침의 경우 주기적인 점검을 통한 손상의 발생여부 확인 등의 유지관리가 필요하다.

5) 연단거리 검토

- 교대 및 교각의 교좌면은 상부구조로부터 집중하중을 받는 부위이고, 지진시에는 큰 수평력이 작용하는 곳이다. 연단거리가 짧으면 고정단에서는 콘크리트 구체 또는 교량받침이 파손될 수 있고, 가동단에서는 최악의 경우 받침이 벗어나 거더가 낙하할 수도 있다.
- 상부구조의 길이에 따라 ‘도로교설계기준(2009, 국토교통부)’에서는 최소값을 규정하고 있다.



(a) 고무받침

(b) 강재받침

- 거더의 경간길이 100m 이하
: $S(\text{mm}) = 200 + 5L$
 - 거더의 경간길이 100m 이상
: $S(\text{mm}) = 300 + 4L$
- 여기서, L은 경간길이(m)

【그림 1.3.2】 도로교설계기준 연단거리 산출방법



받침장치 연단거리 측정

받침장치 연단거리 측정

【사진 1.3.14】 교량받침장치 연단거리측정

① 연단거리 산출

- 거더 경간길이(L=35.0m) : $200 + 5 \times 45.0 = 425(\text{mm})$
- 거더 경간길이(L=50.0m) : $200 + 5 \times 50.0 = 450(\text{mm})$

【표 1.3.8】 연단거리 측정 결과

구 분		계산 연단거리 (mm)	실측 연단거리(mm)			검토 결과
			Sh1	Sh2	Sh3	
P35		425	820			O.K
P1	A1측	450	820	820		O.K
	A2측	450	820	820		O.K
P2	A1측	450	540			O.K
	A2측	450		540	540	O.K
P3	A1측	450	955	955		O.K
	A2측	450	955	955		O.K
P4	A1측	450	855	855		O.K
	A2측	450	855	855		O.K
P5	A1측	450	875	875		O.K
	A2측	450	875	875		O.K
A2		425	480	480		O.K

② 연단거리 검토의견

- 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.

6) 교량받침 신축거동상태 검토

가동받침은 상부구조의 온도변화, 처짐 콘크리트의 크리프 및 건조수축 등에 의해 생기는 이동량에 대해서 여유를 가져야 한다.



【사진 1.3.15】 교량받침 이동량 측정

① 설계기준온도(−20℃ ~ 40℃(한랭지방))에 따른 여유량 검토

【표 1.3.9】교량받침 이동량(설계기준 온도) 산정

구 분	온도변화 (ΔT , °C)		선팽창 계수 (α)	신축거더길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		비고
	동절기	하절기			동절기	하절기	
P35	29.4	30.6	0.000012	44.8	15.8	16.5	
P1	고정단						
P2	29.4	30.6	0.000012	50.0	17.6	18.4	
P3	고정단						
P4	29.4	30.6	0.000012	50.0	17.6	18.4	
P5	29.4	30.6	0.000012	100.0	35.3	36.7	
A2	29.4	30.6	0.000012	144.8	51.1	53.2	
1) 조사당시 온도 : 18.9℃(조사일 : 2021년 10월 08일, 평균온도, 상주)							
2) 검토온도 : −20℃ ~ 40℃(보통지방)							

【표 1.3.10】교량받침 이동량(설계기준 온도) 검토결과

위치		이동량	실측 받침 가동여유량		최대 받침 이동량		허용변위 (mm)	검토 결과
			수축	신장	최대수축	최대신장		
P35	SH1	30	180	120	15.8	16.5	±150	O.K
P1	고정단							
P2(P35측)	SH1	0	125	125	17.6	18.4	±125	O.K
P2(A2측)	SH2	0	125	125	17.6	18.4	±50	O.K
	SH3	5	55	45			±50	O.K
P3	고정단							
P4	SH1	10	60	40	17.6	18.4	±50	O.K
	SH2	10	60	40			±50	O.K
P5	SH1	0	75	75	35.3	36.7	±75	O.K
	SH2	0	75	75			±75	O.K
A2	SH1	20	120	80	51.1	53.2	±100	O.K
	SH2	20	120	80			±100	O.K
주) 판정 : 최대 받침 이동량 ≤ 실측 받침 가동여유량 ⇒ O.K								


② 교량받침 이동량 검토의견

- 계산여유량과 실측여유량의 비교 · 검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량 받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.

사. 신축이음장치

1) 부재의 개요

- 본 교량의 신축이음장치는 P35, P2, A2에 강평거조인트로 시공된 상태이다.



【사진 1.3.16】 신축이음장치 전경

2) 현장조사 결과

- 신축이음 현장조사 결과 후타재 균열 (0.3mm미만), 본체 이물질퇴적, 신축이음 하부 누수 등의 손상이 조사되었다. P35 신축이음의 경우 인천국제공항 고속도로 관리 구간으로 본 과업에서 해당사항 없음으로 확인되었다.

【표 1.3.11】 신축이음장치 현장조사 결과

구분	이물질퇴적 (m/개소)		후타재 균열 (m/개소)		하부 누수 (m/개소)		여유량 부족 (개소/개소)	
P35 (EXP J1)	—	—	—	—	—	—	—	—
P2 (EXP J2)	—	—	—	—	—	—	—	—
A2 (EXP J3)	3.00	1	3.00	10	1.00	1	1.00	1
합계	6.00	2	3.00	10	1.00	1	1.00	1

	
A2 후타재 균열 (0.2mm/0.3m×10EA)	A2 본체 이물질퇴적
	
A2 하부 누수	A2 하부 누수

【사진 1.3.17】 신축이음장치 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 신축이음에 발생한 후타재 균열 및 망상균열, 박락의 경우, 초기 건조수축 균열, 차량 통행하중 및 충격 등으로 인한 손상으로 판단되며, 경미한 손상으로 시급한 보수 보다는 손상의 진전시, 신규 손상 발생 시 일괄보수를 실시하는 유지관리가 필요하다. 본체에서는 차량통행으로 인한 분산먼지, 우수에 의한 갯길측 체수 등에 의한 본체 부식 등의 손상이 발생하였고, 주기적인 정비를 통한 유지관리가 필요하다.

5) 신축이음 거동상태 검토

① 설계기준온도(−20℃ ~ 40℃(한랭지방))에 따른 여유량 검토

구분	계산방법	비고																			
이론 신축량	- 온도변화에 의한 이동량 $\Delta l_t = \Delta T \cdot \alpha \cdot L$ - 여기서, Δl_t : 온도변화에 의한 이동량 ΔT : 온도변화 범위(기상청 자료참조) α (강재): 1.2×10^{-5}, α (콘크리트): 1.0×10^{-5} - L : 신축보의 길이(mm)																				
소요 신축량	- 소요 가동량 산정 - 조사일 : 2022. 10. 18. 기온 적용: 9.4℃(일평균) ΔT(신장시) : 40.0℃-9.4℃ = 30.6℃ ΔT(수축시) : -20.0℃-(9.4℃) = 29.4℃ Δl_t(최소필요유간) : $\Delta T \times \alpha \times L$ - 형식별 온도변화범위(℃)<table><tr><th colspan="2">교량형식</th><th>보통지방</th><th>한랭지방</th><th>선팅창계수 α (/℃)</th></tr><tr><td rowspan="2">강 교</td><td>상로교</td><td>-10~+40</td><td>-20~+40</td><td>1.2×10^{-5}</td></tr><tr><td>하로교, 강바닥판교</td><td>-10~+50</td><td>-20~+40</td><td>1.2×10^{-5}</td></tr><tr><td colspan="2">RC, PSC교</td><td>-5~+35</td><td>-15~+35</td><td>1.0×10^{-5}</td></tr></table>	교량형식		보통지방	한랭지방	선팅창계수 α (/℃)	강 교	상로교	-10~+40	-20~+40	1.2×10^{-5}	하로교, 강바닥판교	-10~+50	-20~+40	1.2×10^{-5}	RC, PSC교		-5~+35	-15~+35	1.0×10^{-5}	 
교량형식		보통지방	한랭지방	선팅창계수 α (/℃)																	
강 교	상로교	-10~+40	-20~+40	1.2×10^{-5}																	
	하로교, 강바닥판교	-10~+50	-20~+40	1.2×10^{-5}																	
RC, PSC교		-5~+35	-15~+35	1.0×10^{-5}																	

【사진 1.3.18】 신축이음 유간 측정방법

【표 1.3.12】 신축이음 신축이동량 산정

구 분	온도변화 (ΔT , ℃)		선팅창 계수 (α)	신축거더 길이 (L, m)	온도 변화에 의한 이동량(mm)		신축이음 실측유간 (mm)	바닥판 실측유간 (mm)	거더 실측유간 (mm)	비고
	동절기	하절기			동절기	하절기				
P2	29.4	30.6	0.000012	99.9	35.2	36.7	83.0	150.0	125.0	
A2	29.4	30.6	0.000012	144.4	50.9	53.0	90.0	120.0	180.0	

1) 조사당시 온도 : 9.4℃(조사일 : 2022년 10월 18일, 평균온도, 서울)
 2) 검토온도 : −20℃ ~ 40℃(한랭지방)

【표 1.3.13】 신축이음장치 및 바닥판 단부 가동여유량 검토결과

구 분		계산 이동량(mm)		점검당시 싹출유간(mm) ③	허용량(mm) ④	신축 여유량(mm)		검토 결과
		최대 수축시 ①	최대 신장시 ②			최대 수축시 ④-(①+③)	최대 신장시 (③-②)	
P2	신축이음	35.2	36.7	83.0	120	1.8	46.3	O.K
	바닥판			150.0	-	-	113.3	O.K
	거더			125.0	-	-	88.3	O.K
A2	신축이음	50.9	53.0	90.0	120	-20.9	37.0	N.G
	바닥판			120.0	-	-	67.0	O.K
	거더			180.0	-	-	127.0	O.K
주) 판정 : 0.0mm ≤ 신축 여유량 ≤ 허용량 ⇒ O.K								

6) 신축거동상태 검토의견

- 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 신장시 모든 신축이음에서 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었으나 수축시 A2 신축이음에서 여유량이 부족한 것으로 나타났으며, 이는 시공시 프리세팅 오류 등이 원인인 것으로 추정된다. 따라서 신축이음 여유량 확보를 위한 재설치 등과 같은 보수가 필요하며, 수축시(겨울철) 이동량에 대한 주기적인 계측을 실시하는 것이 필요하다.

아. 교면포장

1) 부재의 개요

- 강매교의 바닥판 상면에 위치하여 차량에서 발생하는 진동을 흡수·분산시키고, 외부의 불리한 환경조건에 대해서 바닥판을 보호하는 역할을 하는 교면포장은 아스콘 포장으로 되어있다.



【사진 1.3.19】 교면포장 전경

2) 현장조사 결과

- 현장조사 결과 주행에 영향을 줄만한 손상은 조사되지 않았고, 일부 구간에서 라벨링이 확인되었다.

【표 1.3.14】 교면포장 현장조사 결과

구분	라벨링 (㎡/개소)	
S1	45.00	1
S2	50.00	1
S3	—	—
S4	—	—
S5	—	—
S6	—	—
합계	95.00	2



【사진 1.3.20】 교면포장 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 교면포장은 중차량 통행 및 공용중 열화에 의한 라벨링이 확인 되었고, 손상은 현재 미미한 상태이며, 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 후 진전시 재포장 등의 유지관리가 필요 할 것으로 사료된다.

자. 배수시설

1) 부재의 개요

- 강매교는 교량의 횡단구배 특성에 따라 교량의 우측에 배수시설이 설치되어 있다.



【사진 1.3.21】 배수시설 전경

2) 현장조사 결과

- 배수시설에 대한 현장조사 결과, 손상이 없는 양호한 상태로 확인되었다.

【표 1.3.15】 배수시설 현장조사 결과

구분	상태양호	
S1	—	—
S2	—	—
S3	—	—
S4	—	—
S5	—	—
S6	—	—
합계	—	—

	
배수관 상태 양호	배수관 상태 양호
	
배수구 상태 양호	배수구 상태 양호

【사진 1.3.22】 배수시설 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 배수구는 현재 양호한 상태이나, 공용기간 경과 및 추량통행에 의한 비산물퇴적 등의 원인으로 이물질퇴적, 그로인한 체수, 배수관 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로, 주기적인 정비를 통한 유지관리가 필요하다.

차. 난간 및 연석

1) 부재의 개요

- 차량의 차도이탈 방지, 사고시 완충작용 등의 기능을 하는 방호울타리는 철근콘크리트 구조로 설치되어있다.




【사진 1.3.23】 방호벽 및 중앙분리대 전경

2) 현장조사 결과

- 난간 및 연석에 대한 현장조사 결과, 폭 0.3mm내, 외 균열, 국부적인 파손이 확인되었다.

【표 1.3.16】 난간 및 연석 현장조사 결과

구분	균열(0.3mm미만) (m/개소)		균열(0.3mm이상) (m/개소)		파손 (㎡/개소)	
S1	10.00	6	—	—	—	—
S2	7.80	3	0.90	2	—	—
S3	2.90	2	1.10	1	—	—
S4	0.50	1	—	—	0.30	1
S5	4.60	5	—	—	—	—
S6	9.60	8	1.20	1	—	—
합계	35.40	25	3.20	4	0.30	1

	
S1 방호벽 균열 (0.2mm/0.4m×5EA)	S1 방호벽 균열 (0.2mm/0.8m)
	
S2 방호벽 균열부 (0.2mm/7.0m)	S2 방호벽 균열부 (0.3mm/0.5m)
	
S3 방호벽 균열부 (0.2mm/2.5m)	S3 방호벽 균열부 (0.3mm/1.1m)

【사진 1.3.24】 방호벽 및 중앙분리대 손상현황

	
S4 방호벽 균열 (0.2mm/0.5m)	S5 방호벽 균열 (0.2mm/1.2m)
	
S6 방호벽 균열 (0.3mm/1.2m)	S4 파손 (1.0m×0.3m)

【사진 1.3.24】 방호벽 및 중앙분리대 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 방호벽에 발생한 균열은 초기 건조수축, 거푸집 조기탈영 등에 의한 손상으로 부재의 내구성 확보를 위한 표면보수, 주입보수가 필요하며, S4에 발생한 파손의 경우, 외부 충격에 의한 손상으로 단면보수가 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

카. 교량 점검시설

1) 부재의 개요

- 강매교의 점검통로는 교량 상면 갓길을 이용하여 출입가능하며, P35, P1~5에 강재+알루미늄 재질의 점검통로가 전·배면 2면에 설치되어 있다.



【사진 1.3.25】 교량 점검시설 전경

2) 현장조사 결과

- 교각에 설치된 점검통로 조사 시 점검발판, 볼트 체결상태, 점검난간, 사다리 등을 중점적으로 조사하였으며, 점검로 파손이 1개소 확인되었다.

【표 1.3.17】 교량 점검시설 현장조사 결과

구분	점검로 파손 (개소/개소)	
P35	—	—
P1	—	—
P2	1.00	1
P3	—	—
P4	—	—
P5	—	—
A2	—	—
합계	—	—

	—
P4 점검로 파손(1EA)	—

【사진 1.3.26】 교량 점검시설 손상현황

3) 기 점검 결과 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

4) 검토의견

- 점검시설은 현재 양호한 상태로 확인되었으며, 일부 구간에서 점검로 파손이 확인되었고, 작업자의 안전 확보 차원의 보수 등의 유지관리가 요구된다.

타. 공중이 이용하는 부위

공중이 이용하는 부위는 추락방지시설, 도로포장, 도로부 신축이음부, 환기구 등의 덮개가 있다.

1) 도로포장

공중이 이용하는 부위 중 도로포장은 “현장조사 결과 - 교면포장”에 기입된 사항으로 대체하였다.

2) 도로부 신축이음부

공중이 이용하는 부위 중 도로부 신축이음부는 “현장조사 결과 - 신축이음장치”에 기입된 사항으로 대체하였다.

3) 추락방지시설, 환기구 등의 덮개

공중이 이용하는 부위 중 추락방지시설, 환기구 등의 덮개는 미설치된 상태이다.

1.3.3 현장조사 총괄표

【표 1.3.18】 손상내용 총괄표

구분		손상 내용	단위	물량	개소	비고
바닥판 하면		균열 (0.3㎜미만)	m	7.00	7	
		망상균열	m ²	355.00	36	
		박리	m ²	0.12	3	
거더	외부	도장박리, 긁힘	m ²	0.05	2	
	내부	도장박리	m ²	0.01	1	
가로보		상대양호	—	—	—	
교대		균열 (0.3㎜미만)	m	1.00	1	
교각		망상균열	m ²	7.00	2	
		폐콘크리트퇴적	m ²	6.00	1	
교량받침		파손	m ²	0.09	2	
신축이음		이물질퇴적	m	6.00	2	
		후타재균열	m	3.00	10	
		하부누수	m	1.00	1	
		여유량 부족	EA	1.00	1	
교면포장		라벨링	m ²	95.00	2	
배수시설		상태양호	—	—	—	
방호벽		균열 (0.3㎜미만)	m	35.40	25	
		균열 (0.3㎜이상)	m	3.20	4	
		파손	m ²	0.30	1	
점검시설		점검로 파손	EA	1.00	1	

1.3.4 전회차 손상물량 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

1.4 콘크리트 내구성 조사

콘크리트 내구성조사는 구조물에 열화손상이 이미 현저하게 진행되었을 경우 열화의 정도 및 그 원인 관계를 조사하고 보수·보강 여부를 판정하며, 아직 열화손상이 없거나 경미한 구조물은 내구성조사에 의해서 향후 열화 경향을 예측하고 예방보전을 검토하기 위한 자료를 수집하는 것을 목적으로 한다.

본 과업의 내구성조사는 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(2021. 12, 국토교통부/국토안전관리원)』에 근거하여 시험방법, 시험빈도 및 평가방법 등을 실시하였다.

1.4.1 조사 현황 및 위치

가. 조사 현황

본 과업에서 콘크리트 내구성조사를 위해 콘크리트 강도시험(반발경도시험), 탄산화깊이 측정 등을 실시하였으며, 각 부재별 콘크리트 비파괴시험 현황은 다음과 같다.

【표 1.4.1】 콘크리트 비파괴시험 현황

항 목	기준수량		수 량(개소)				비 고
	상부구조	하부구조	기준		실시		
			상부	하부	상부	하부	
반발경도 시 험	50m 마다	연장 50m마다	6	6	6	6	
탄산화 깊이 측정	• 5경간 이내: 2~3개소 ¹⁾ • 5경간 이상: 3~6개소 ²⁾		1	2	2	4	

나. 콘크리트 내구성시험 위치 선정사유


대상 구조물에 대한 재료시험은 도보로 접근이 가능한 위치를 우선적으로 실시하였으며, 도보로 접근이 가능하지 못한 부위는 점검차, 사다리 등을 이용하여 접근 후 시험을 실시하였다. 교량은 전반적으로 양호한 상태이기 때문에 건전부에서 각 1회씩 실시하였다. 기존에 실시한 부위는 주변 및 미실시한 부재를 중심으로 실시하여 차후 점검 및 진단 비교·평가를 목적으로 하였다.

다. 조사 사진



【사진 1.4.1】 콘크리트 내구성조사 현황

라. 콘크리트 내구성조사 위치도



【그림 1.4.1】 콘크리트 내구성조사 위치도

1.4.2 시험결과 및 분석

가. 콘크리트 강도시험

콘크리트 비파괴강도시험은 상·하부구조에서 반발강도시험(총 12개소)을 실시하였으며, 검토결과를 다음과 같다.

① 비파괴강도 시험결과

【표 1.4.2】 상부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과

시험위치			반발강도법(MPa)				설계기준 강도 (MPa)	비고
			반발강도 (R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회	재령보정 계수		
상부 구조	S1	바닥판	45.9	27.0	28.6	0.67	27.0	
	S2	바닥판	46.4	27.4	28.8			
	S3	바닥판	46.0	27.1	28.6			
	S4	바닥판	46.3	27.3	28.8			
	S5	바닥판	46.4	27.4	28.8			
	S6	바닥판	47.9	28.7	29.5			

【표 1.4.3】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(교대)

시험위치			반발강도법(MPa)				설계기준 강도 (MPa)	비고
			반발강도 (R_o)	일본재료 학회	일본건축 학회	재령보정 계수		
하부 구조	A2	교대	43.8	25.2	27.6	0.67	24.0	

【표 1.4.4】 하부구조 콘크리트 비파괴강도 시험결과(교각)

시험위치			반발강도법(MPa)				설계기준 강도 (MPa)	비고
			반발강도 (R_o)	과학기술부	권영웅 외	재령보정 계수		
하부 구조	P1	교각	48.0	40.5	48.1	0.67	40.0	
	P2	교각	49.3	41.7	50.0			
	P3	교각	49.1	41.6	49.8			
	P4	교각	48.5	40.9	48.8			
	P5	교각	49.4	41.8	50.2			

반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 상부구조 27.0~29.5MPa, 하부구조(교대) 25.2~27.6 MPa, 하부구조(교각) 40.5~50.2MPa 로 측정 되었으며, 설계기준 압축강도(상부: 27.0MPa, 교대: 24.0MPa, 교각:40.0MPa)를 상회하는 것으로 강도 저하가 없는 것으로 판단된다. 따라서, 금회 시험을 실시한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하가 발생되지 않은 것으로 판단 된다.

【표 1.4.5】 비파괴강도 시험결과 분석

구 분	시험방법	측정강도(A)	설계기준강도(B)	A/B×100(%)
상부구조	바닥판 하면	27.0~29.5	27.0	100.0~109.3
하부구조	교대	25.2~27.6	24.0	105.0~115.0
	교각	40.5~50.2	40.0	101.3~125.5

② 기 점검결과와의 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

나. 탄산화 깊이 측정

탄산화 깊이 측정은 드릴링을 통한 천공 후 지시약을 사용하여 적색으로 변색되는 시점을 탄산화깊이로 정하였으며, 버니어캘리퍼스를 이용하여 그 깊이를 측정하였다. 피복두께는 철근탐사기를 이용하여 피복두께를 확인 후, 설계피복과 비교하여 작은 값으로 선정하였다.

① 탄산화 깊이 측정결과

【표 1.4.6】 탄산화 깊이 측정결과 및 평가

시험위치		탄산화 깊이 (mm)	피복두께 (mm)	탄산화 잔여깊이 (mm)	탄산화 속도계수 (A)	잔존 수명 (년)	평가 결과
상부구조	S1 바닥판	2.0	40.0	38.0	1.41	100년이상	a
	S3 바닥판	3.0	40.0	37.0	2.12	100년이상	a
하부구조	A2 홍벽	2.0	100.0	98.0	1.41	100년이상	a
	P1 코핑부	1.0	100.0	99.0	0.71	100년이상	a
	P2 코핑부	3.0	100.0	97.0	2.12	100년이상	a
	P4 코핑부	1.0	100.0	99.0	0.71	100년이상	a

측정결과, 상부구조 탄산화깊이는 2.0~3.0mm, 하부구조 탄산화깊이는 1.0~3.0mm로 측정되었으며, 잔여깊이가 30mm이상을 확보하고, 세부지침 지침기준 "a"로 평가 되어 탄산화에 따른 철근의 부식발생 영향은 없는 것으로 판단된다.

【표 1.4.7】 탄산화 시험결과 분석

구 분	탄산화 깊이(mm)	잔여깊이(mm)	비고
상부구조	2.0~3.0	37.0~38.0	
하부구조	1.0~3.0	97.0~99.0	

② 기 점검결과와의 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

다. 금회점검 내구성조사 결과요약

【표 1.4.8】 금회 점검 내구성조사 결과요약

시 험 명	시험부위		시험 결과		비 고
			측정결과	설계기준	
비파괴 강도 (MPa)	상부구조	바닥판 하면	27.0~29.5	27.0	■ 설계강도 이상(양호)
	하부구조	교대	25.2~27.6	24.0	
		교각	40.5~50.2	40.0	
탄산화 잔여깊이 (mm)	상부구조		37.0~38.0	a등급	■ 탄산화 잔여깊이 30mm이상 ■ 탄산화에 의한 내구성저하 없음
	하부구조		97.0~99.0	a등급	
종합 평가	• 콘크리트 강도는 설계강도 이상으로 양호한 상태로 평가됨 • 탄산화에 의한 내구성 저하 가능성은 없는 상태임				

라. 기 점검결과와 비교

- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

1.5 상태평가

시설물의 상태평가는 재료시험 및 현장조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (안전점검·진단 편 -2021. 12.)』의 상태평가 기준에 따라 실시한다. 정밀점검의 상태평가 기준은 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정하게 된다.

1.5.1 시설물 전체 상태평가 결과

가. 상태평가 결과

현장조사 및 시험결과에 의한 상태평가를 수행한 결과, 구조물에 영향을 미칠만한 손상은 조사되지 않은 상태로서 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 'B등급'으로 산정되었다.

【표 1.5.1】 상태평가 결과표

부재의 분류			상부구조		2차 부재	기타부재				받침	하부구조		내구성요소	
상부	하부	구조형식	바닥판	거더	가로보	포장	배수	난간연석	신축이음	교량받침	하부	기초	탄산화	
													상부	하부
S1	A1	STB	b	a	a	b	a	b	a	b	a	q	a	—
S2	P1	STB	b	b	a	b	a	b	—	b	b	q	—	a
S3	P2	STB	b	a	a	a	a	b	a	a	a	q	a	a
S4	P3	STB	b	b	a	a	a	b	—	a	a	q	—	—
S5	P4	STB	b	a	a	a	a	b	—	a	a	q	—	a
S6	P5	STB	b	b	a	a	a	b	—	a	b	q	—	—
	A2								b	a	b	q	—	a
평균			0.200	0.150	0.100	0.133	0.100	0.200	0.133	0.129	0.143	—	0.100	0.100
가중치			18	20	5	7	3	2	9	9	20	—	4	3
(평균×가중치) /가중치합			0.036	0.030	0.005	0.009	0.003	0.004	0.012	0.012	0.029	—	0.004	0.003
													0.146	
													B	

■ 결함도 범위 : $0.130 \leq \text{결함도지수}(0.146) < 0.260$

나. 시설물 전체 상태평가 결과

【표 1.5.2】 시설물 전체 상태평가 결과표

구 분	환산 결합도점수	상태평가 등급	연장 (m)	차선	길이 X 차선	연장비	환산결합도점수 X 연장비
강매교	0.146	B	290.0	1	290.0	1.000	0.146
합계(Σ)			290.0	1	290.0	1	0.146
1. 평가지수 =							0.146
2. 상태평가결과 =							B

1.5.2 기 점검 결과와의 비교


- 금회 정밀안전점검은 최초의 정밀안전점검이다.

1.6 종합평가 및 안전등급 지정

1.6.1 종합평가 결과 산정방법

현장조사에 따른 상태평가등급과 안전성 검토에 근거한 안전성평가등급 중 낮은 등급을 시설물의 종합평가등급으로 결정한다.

■ 종합평가 등급=MIN(상태평가 결과, 안전성 평가 결과)



【그림 1.6.1】 종합평가 결과 산정절차

1.6.2 종합평가 결과

본 과업에서는 안전성평가를 실시하지 않았으므로, 현장조사 및 시험에 의한 상태평가 결과를 검토하여 종합평가 결과는 “B” 로 평가되었다.

【표 1.6.1】 종합평가 결과

구조물명	상태평가 결과		안전성평가 결과		종합평가 결과
	환산결함도점수	기준	S·F	기준	
강매교	0.146	B	—	—	B
종합평가	•현장조사 및 내구성조사에 의한 상태평가 결과는 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 “B” 로 평가됨 •종합평가 결과, “B” 로 평가됨				

1.6.3 안전등급 지정

종합평가 결과에 따른 본 시설물의 안전등급은 『보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태』인 “B등급” 으로 지정하였다.

【표 1.6.2】 안전등급 지정

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물 안전에 위협이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

1.7 보수·보강 및 유지관리방안

1.7.1 보수·보강 방안

【표 1.7.1】 손상별 보수·보강 방안

구분		손상 내용	단위	물량	개소	보수방안	우선순위
바닥판 하면		균열(0.3mm미만)	m	7.00	7	표면처리	하자
		망상균열	m ²	355.00	36	표면처리	하자
		박리	m ²	0.12	3	단면보수	하자
거터	외부	도장박리, 긁힘	m ²	0.05	2	재도장	하자
	내부	도장박리	m ²	0.01	1	재도장	하자
가로보		상대양호	—	—	—	—	—
교대		균열(0.3mm미만)	m	1.00	1	표면처리	하자
교각		망상균열	m ²	7.00	2	표면처리	하자
		페콘크리트퇴적	m ²	6.00	1	정비	하자
교량받침		파손	m ²	0.09	2	단면보수	하자
신축이음		이물질퇴적	m	6.00	2	청소	3순위
		후타재균열	m	3.00	10	표면처리	하자
		하부누수	m	1.00	1	교체	하자
		여유량 부족	EA	1.00	1	교체	하자
교면포장		라벨링	m ²	95.00	2	재포장	하자
배수시설		상태양호	—	—	—	—	—
방호벽		균열(0.3mm미만)	m	35.40	25	표면처리	하자
		균열(0.3mm이상)	m	3.20	4	주입보수	하자
		파손	m ²	0.30	1	단면보수	하자
점검시설		점검로 파손	EA	1.00	1	정비	하자

1.7.2 개략공사비

【표 1.7.2】 개략공사비

구 분		손상내용	보수방안	손상물량	보수물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
야간하천		균열(0.3mm미만)	표면처리	7.00	2.63	m	—	—	하자
		망상균열	표면처리	355.00	532.50	m²	—	—	하자
		박리	단면보수	0.12	0.18	m²	—	—	하자
거터	외부	도장박리, 긁힘	재도장	0.05	0.08	m²	—	—	하자
	내부	도장박리	재도장	0.01	0.02	m²	—	—	하자
교대		균열(0.3mm미만)	표면처리	1.00	0.38	m	—	—	하자
교각		망상균열	표면처리	7.00	10.50	m²	—	—	하자
		폐콘크리트퇴적	정비	6.00	9.00	m²	—	—	하자
교량받침		파손	단면보수	0.09	0.14	m²	—	—	하자
신축이음		이물질퇴적	청소	6.00	9.00	m	30	270	3순위
		후타재균열	표면처리	3.00	4.50	m	—	—	하자
		하부누수	교체	1.00	1.50	m	—	—	하자
		여유량 부족	교체	1.00	1.00	EA	—	—	하자
교면포장		라벨링	재포장	95.00	142.50	m²	—	—	하자
방호벽		균열(0.3mm미만)	표면처리	35.40	13.27	m	—	—	하자
		균열(0.3mm이상)	주입보수	3.20	4.80	m	—	—	하자
		파손	단면보수	0.30	0.45	m²	—	—	하자
점검시설		점검로 파손	정비	1.00	1.00	EA	—	—	하자
개략 공사비 (천원)		구 분	1순위		2순위			3순위	
		순공사비	—		—			270	
		재경비 (순공사비의 50%)	—		—			135	
		합계	—		—			405	
개략공사비 총계(천원)			405						

주1) 보수물량은 손상물량에 50%를 할증하였음.

주2) 0.3mm미만 균열보수는 손상물량(m)×0.25(m)를 하여 면적(m²)으로 산출하였음.


1.7.3 유지관리방안

본 시설물에 대한 정밀안전점검 결과에 따라, 향후 유지관리 시 교량의 안전성, 사용성 및 내구성 차원에서 중점적으로 관찰하고 유의하여야 할 중점유지관리 항목을 설정하여 다음 표와 같이 제시하였다.

【표 1.7.3】 중점유지관리 항목

부재구분	중 점 사 항
교면포장	• 교면포장 손상여부 점검(주행성 중심)
방호벽	• 방호벽 손상여부 점검 • 기존 손상 진전여부 확인
배수시설	• 배수구 막힘 여부 점검(발생여부 점검)
바닥판	• 바닥판하면 손상여부 점검(발생여부 점검) • 기존 손상 진전여부 확인
거더 및 가로보	• 거더 및 가로보 손상여부 점검(발생여부 점검) • 기존 손상 진전여부 확인
교량받침	• 교량받침 손상여부 점검(발생여부 점검) • 기존 손상 진전여부 확인 • 이동 여유량 지속적 관리
신축이음장치	• 신축이음 손상여부 점검(발생여부 점검) • 기존 손상 진전여부 확인 • 이동 여유량 지속적 관리
하부구조	• 하부구조 손상여부 점검(발생여부 점검) • 기존 손상 진전여부 확인

◎ 부재별 중점점검 손상

						
① 바닥판 박리 - 진전 여부확인	② 거더외부 도장박리 - 부식 등의 진전 여부확인					
						
P35	P1	P2	P3	P4	P5	A2

1.8 종합결론

본 시설물은 경기도 고양시 덕양구 강매로 7(강매동)에 위치한 교량으로 총 연장 290.0m, 폭 8.0m의 Steel Box Girder 교량으로, 2020년도에 준공되어 약 2년간 공용중인 교량 구조물이며, 시공자료 분석을 포함, 현장조사 및 시험, 상태평가 등을 통한 종합결론을 요약하면 다음과 같다.

1.8.1 종합결론

가. 현장조사 및 시험

1) 바닥판 하면

- 바닥판하면은 초기 건조수축에 의한 폭 0.2mm 미만의 균열 및 망상균열이 조사되었고, 시공시 다짐미흡 등에 의한 박리가 일부 조사되었다. 손상부는 초기 손상으로 추정되면 부재의 내구성 확보 차원의 표면처리, 단면보수 등의 보수가 필요할 것으로 사료된다. 또한 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인, 신규 손상 발생여부 확인 등의 유지관리가 요구된다.

2) Steel Box Girder

- 거더외부에 발생한 도장손상은 시공 초기 외부 충격에 의한 긁힘, 시공시 전처리 미흡에 의한 박리로 부재의 안전성에 문제가 없는 경미한 손상으로 확인되었다, 손상부는 강우시 부재의 부식 등의 진전을 유발 할 수 있으므로 재도장 등의 유지관리가 필요하다.
- 거더내부에 발생한 도장손상은 시공 초기 외부 충격에 의한 긁힘에 의한 박리로 부재의 안전성에 문제가 없는 경미한 손상으로 확인되었다, 손상부는 장기 공용시 부식 등의 진전을 유발 할 수 있으므로 재도장 등의 유지관리가 필요하다.

3) 가로보

- 가로보는 현재 손상이 없는 양호한 상태이며, 주기적인 점검을 통한 손상의 발생여부 확인 등의 유지관리가 요구된다.

4) 교대

- 교대에 0.2mm균열이 조사 되었고, 균열의 경우 초기 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈형 등의 복합적인 원인에 의한 균열로 부재의 내구성 확보 차원의 표면처리 등의 조치가 필요하며, 주기적인 점검을 통한 손상의 발생여부 확인 등의 유지관리가 요구된다.

5) 교각

- 교각 코핑부에 발생한 망상균열은 폭 0.3mm미만 균열로 건조수축, 온도변화, 거푸집 조기탈형 등의 복합적인 원인에 의한 비구조적 소수의 미세균열로서 표면보수를 실시하여 내구성 확보가 바람직할 것으로 판단된다. 페콘크리트 적치의 경우, 시공시 발생한 손상으로 청소 등의 정비가 요구된다. 교각은 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인, 신규 손상 발생여부 확인 등의 유지관리가 필요하다.

6) 교량받침

- 받침본체에서 발생한 받침콘크리트 파손의 경우, 시공시 외부충격 및 거푸집 조기탈형 등의 복합적인 원인에 의한 비구조적 파손으로 추정되며 공사중에 발생한 손상으로 하자보수 등의 유지관리가 필요하며, 받침의 경우 주기적인 점검을 통한 손상의 발생여부 확인 등의 유지관리가 필요하다.
- 연단거리 측정 결과, 전 개소 모두 실측 연단거리가 계산 연단거리를 상회하고 있는 것으로 측정되어 설계기준을 만족하고 있는 것으로 검토되었다.
- 계산여유량과 실측여유량의 비교·검토결과 가동여유량이 충분한 것으로 조사되었으며, 교량 받침의 이탈 가능성은 없는 상태로 판단된다.

7) 신축이음장치

- 신축이음에 발생한 후타재 균열 및 망상균열, 박락의 경우, 초기 건조수축 균열, 차량 통행하중 및 충격 등으로 인한 손상으로 판단되며, 경미한 손상으로 시급한 보수 보다는 손상의 진전시, 신규 손상 발생 시 일괄보수를 실시하는 유지관리가 필요하다. 본체에서는 차량통행으로 인한 분산먼지, 우수에 의한 갯길측 체수 등에 의한 본체 부식 등의 손상이 발생하였고, 주기적인 정비를 통한 유지관리가 필요하다.
- 신축이음 유간을 검토한 결과, 온도변화에 따른 신장시 모든 신축이음에서 여유량을 확보하고 있는 것으로 평가되었으나 수축시 A2 신축이음에서 여유량이 부족한 것으로 나타났으며, 이는 시공시 프리세팅 오류 등이 원인인 것으로 추정된다. 따라서 신축이음 여유량 확보를 위한 재설치 등과 같은 보수가 필요하며, 수축시(겨울철) 이동량에 대한 주기적인 계측을 실시하는 것이 필요하다.

8) 교면포장

- 교면포장은 중차량 통행 및 공용중 열화에 의한 라벨링이 확인 되었고, 손상은 현재 미미한 상태이며, 주기적인 점검을 통한 손상의 진전여부 확인 후 진전시 재포장 등의 유지관리가 필요 할 것으로 사료된다.

9) 배수시설

- 배수구는 현재 양호한 상태이나, 공용기간 경과 및 추랑통행에 의한 비산물퇴적 등의 원인으로 이물질퇴적, 그로인한 체수, 배수관 부식 등의 손상이 발생할 수 있으므로, 주기적인 정비를 통한 유지관리가 필요하다.

10) 방호벽

- 방호벽에 발생한 균열은 초기 건조수축, 거푸집 조기탈형 등에 의한 손상으로 부재의 내구성 확보를 위한 표면보수, 주입보수가 필요하며, S4에 발생한 파손의 경우, 외부 충격에 의한 손상으로 단면보수가 등의 유지관리가 필요할 것으로 사료된다.

11) 교량 점검시설

- 점검시설은 현재 양호한 상태로 확인되었으며, 일부 구간에서 점검로 파손이 확인되었고, 작업자의 안전 확보 차원의 보수 등의 유지관리가 요구된다.

12) 내구성조사

- 반발경도법에 의한 압축강도 측정결과 상부구조 27.0~29.5MPa, 하부구조(교대) 25.2~27.6MPa, 하부구조(교각) 40.5~50.2MPa 로 측정 되었으며, 설계기준 압축강도(상부: 27.0MPa, 교대: 24.0 MPa, 교각:40.0MPa)를 상회하는 것으로 강도 저하가 없는 것으로 판단된다. 따라서, 금회 시험을 실시한 콘크리트 강도는 공용년수 경과에 따른 강도 저하가 발생되지 않은 것으로 판단된다.
- 측정결과, 상부구조 탄산화깊이는 2.0~3.0mm, 하부구조 탄산화깊이는 1.0~3.0mm로 측정되었으며, 잔여깊이가 30mm이상을 확보하고, 세부지침 지침기준 "a"로 평가 되어 탄산화에 따른 철근의 부식발생 영향은 없는 것으로 판단된다.

나. 상태평가 결과

- 금회 정밀안전점검 결과, 강매교의 상태평가 결과는 “B”로 산정되었다.

다. 결론

- 금회 정밀안전점검 결과를 바탕으로 강매교에 발생한 손상의 진전을 방지하고 보수를 통한 구조물의 내구성 확보를 위한 적절한 조치가 필요하다.
- 이상과 같이 자료조사, 현장조사, 내구성 조사 등의 결과를 분석하여 평가된 구조물의 상태평가 결과를 종합적으로 평가한 안전등급은 「기능 발휘에는 지장이 없으나 경미한 손상, 결함, 열화 등이 발생하여 내구성 증진을 위해 부분적으로 보수가 필요한 상태」인 「B」등급으로 평가되었다. 구조적인 손상 및 결함은 없는 것으로 판단되어 별도의 정밀안전진단은 필요 없을 것으로 판단되며, 본 보고서에 제시된 방안으로 보수를 시행하고 지속적인 유지관리를 실시한다면 구조물의 사용성을 확보하는데 문제가 없을 것으로 사료된다.

1.8.2 종합결론, 정밀안전진단 및 사용제한의 필요성 여부

- 대상 시설물에 대한 정밀안전점검 결과, 국부적으로 손상이 발생하였으나 시설물의 전반적인 안전성 및 기능성에는 특별한 문제가 없는 상태로서 주기적인 점검을 통한 관리를 시행한다면 대상시설물의 사용성은 확보될 수 있을 것으로 판단된다.
- 대상 시설물은 금회 점검결과, 정밀안전진단 및 사용제한이 필요치 않다.

1.8.3 기타 필요한 사항

- 시설물의 안전성 유지는 점검 당시에는 양호한 상태로 존재하여도, 이후의 유지관리 상태 및 예기치 않던 외적요인에 의해 잔존해 있던 위험요소가 일시적으로 노출되어 안전성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 점검 등의 유지관리를 통해 기능성과 안전성을 유지하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.