
12. 서문10교(문산방향)

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경



작업전경



연단거리 측정



교량 받침 가동량 측정



반발경도 시험 현황



탄산화깊이 측정 현황

손상현황 사진

S2(A2) 재료분리(0.5×0.5)	S2(A2) 거푸집 미제거
S2(A2) 거푸집 미제거	바닥판 하면 상태양호
거더 상태양호	거더 상태양호


손상현황 사진

	
S1-G6~7 재료분리 (0.3×1.5)	S1-G6~7 재료분리 (0.3×1.5)
	
S2-G1~2 재료분리 (2.0×0.5)	가로보 전경
	
A1 구체 채수 (1.0×1.0)	A1 구체 폐콘크리트 퇴적 (1.0×2.0)

손상현황 사진



A1 흉벽 균열($Cw=0.3\text{mm}$ 이상)



A2 흉벽 균열($Cw=0.3\text{mm}$ 이상)



P1 코평부 망상균열(22.0×2.0)



P1 코평부 망상균열(22.0×2.0)




A1-Sh7 받침물탈 균열($Cw=0.3\text{mm}$ 미만)



A1-Sh7 받침물탈 균열($Cw=0.3\text{mm}$ 미만)

손상현황 사진

	
P1-Sh1 상태 양호	A1-Sh4 상태 양호
	
A1 하부 누수(L=1.0m × 3EA)	A1 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)
	
A2 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)	A2 하부 누수(L=1.0m × 2EA)

손상현황 사진

	
S1 접속부 이격(L=15.0m, T=1.0cm)	S1 접속부 이격(L=15.0m, T=1.0cm)
	
S2 접속부 이격(L=15.0m, T=0.5cm)	교면포장 본선 상태 양호
	
배수구 상태 양호	배수관 상태 양호

손상현황 사진



S1 방호벽 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 미만)



S1 방호벽 들뜸(0.5×0.3)



S2 중분대 균열($C_w=0.3\text{mm}$ 미만)



S2 중분대 접속부 파손(0.5×0.5)



점검로 페콘크리트 퇴적(19.0×0.5)



점검로 페콘크리트 퇴적(19.0×0.5)