
14. 서문13교

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



배수관 전경

작업사진



작업전경



작업전경



연단거리 측정



교량 받침 가동량 측정



반발경도 시험 현황



탄산화깊이 측정 현황

손상현황 사진(서울)

	
바닥판 하면 S1 철근노출(0.1×0.2)	바닥판 하면 S1 철근노출(0.1×0.2)
	
바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)	바닥판 하면 S1 상태 양호
	
거더 S1-G6 재료분리(0.2×0.1)	거더 상태 양호

손상현황 사진(서울)

	
가로보 상태양호	가로보 상태양호
	
교대 A1 파손(0.3×0.5)	교대 A1 파손(0.2×0.3)
	
A1-Sh2 상태 양호	A1-Sh4 상태 양호



손상현황 사진(서울)

A1 하부 누수(L=0.5m)	A1 하부 누수(L=0.5m)
A1 차수판 상태 양호	A2 상태 양호
S1 포장 파손(0.2×0.2)	S1(A1) 접속도로 파손(0.1×0.5 ×5EA)

손상현황 사진(서울)

	
배수구 상태 양호	배수관 상태 양호
	
S1 방호벽 균열 (Cw=0.3mm미만)	S1 방호벽 균열 (Cw=0.3mm미만)
	
방음벽 상태 양호	중앙분리대 상태 양호


손상현황 사진(문산)

	
바닥판 하면 S1 재료분리(0.3×0.2)	바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)
	
바닥판 하면 S1 균열(Cw=0.3mm미만)	바닥판 하면 캔틸레버부 전경
	
거더 상태 양호	거더 상태 양호

손상현황 사진(문산)

가로보 S1-G1~2 재료분리(0.4×0.5)	가로보 S1-G1~2 재료분리(0.4×0.5)
A1 상태 양호	A2 상태 양호
A1-Sh1 상태 양호	A1-Sh3 상태 양호

손상현황 사진(문산)

	
A2-Sh1 상태 양호	A2-Sh5 상태 양호
	
A1 후타재 균열 (Cw=0.3mm미만)	A1 후타재 균열 (Cw=0.3mm미만)
	
A1 하부 누수(L=0.5m)	A2 후타재 망상균열(0.3×2.5, 0.4×2.5)

손상현황 사진(문산)

	
S1(A1) 접속도로 파손(0.5×0.5)	S1(A1) 접속부 이격(L=13.0m, T=0.5cm)
	
S1(A1) 접속부 이격(L=13.0m, T=0.5cm)	S1(A1) 접속부 이격(L=13.0m, T=0.5cm)
	
배수구 상태 양호	배수관 상태 양호

손상현황 사진(문산)

	
S1 중분대 균열(Cw=0.3mm미만)	S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm이상)
	
S1(A2) 접속부 균열(Cw=0.3mm이상)	S1(A2) 접속부 박리(1.5×0.5)

손상현황 사진(문산)

S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)	S1 방호벽 들뜸(0.5×0.3)
S2 중분대 균열(Cw=0.3mm미만)	S2 중분대 접속부 파손(0.5×0.5)
점검로 폐콘크리트 퇴적(19.0×0.5)	점검로 폐콘크리트 퇴적(19.0×0.5)