
16. 남고양IC2교

전 경



교면포장 전경



신축이음 전경



거더 전경



바닥판하면 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경




작업전경




연단거리 측정



교량 받침 가동량 측정



반발경도 시험 현황



탄산화깊이 측정 현황

손상현황 사진

	
바닥판 하면 라멘-S1 균열부백태(0.2 × 0.8)	바닥판 하면 라멘-S1 파손(0.1 × 0.1)
	
바닥판 하면 상태양호(STB)	바닥판 하면 캔틸레버부 상태양호(STB)
	
거더 라멘 S2-G5 파손(0.1 × 0.1)	거더 전경(라멘)

손상현황 사진



거더외부 상태양호(STB)



거더외부 상태양호(STB)



거더내부 상태양호(STB)



거더내부 상태양호(STB)



가로보 및 세로보 상태양호(STB)



가로보 및 세로보 상태양호(STB)


손상현황 사진

	
가로보 및 세로보 상태양호(STB)	가로보 상태양호(라멘)
	
A1 흠벽 균열(Cw=0.3mm미만)	A1 구체 균열(Cw=0.3mm미만)
	
A1 흠벽 망상균열(2.0×2.0)	A2 상태양호

손상현황 사진

STB-P1 코핑부 망상균열(8.0×2.0)	STB-P6 코핑부 균열(Cw=0.3mm미만)
STB-P7 코핑부 망상균열(4.0×1.0)	라멘-P1 상태양호
P1-Sh1 받침몰탈 균열(Cw=0.3mm미만)	P1-Sh1 받침콘크리트 균열(Cw=0.3mm미만)

손상현황 사진



P1-Sh2 받침몰탈 균열 (Cw=0.3mm미만)



P1-Sh2 받침콘크리트 균열 (Cw=0.3mm미만)



P5-Sh1 받침몰탈 균열 (Cw=0.3mm미만)



P5-Sh2 받침몰탈 균열 (Cw=0.3mm미만)



P7-Sh1 받침몰탈 균열 (Cw=0.3mm미만)



P7-Sh1 받침몰탈 균열 (Cw=0.3mm미만)

손상현황 사진



P0 상태양호



P4 상태양호



A1 상태양호



P4 하부 상태양호



교면포장 상태양호(STB)



교면포장 상태양호(라멘)


손상현황 사진

	
교면포장 상태양호	교면포장 상태양호(라멘)
	
STB-S1 배수관 누수	STB-S1 배수관 누수
	
배수구 상태 양호	배수관 상태 양호

손상현황 사진



STB-S3 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)



STB-S6 방호벽 파손(0.1×1.5)



A1 점검로 상태양호



A1 점검로 상태양호



A1 점검로 상태양호



P5 점검로 상태양호