
17. 남고양IC1교

전 경




교면포장 전경



신축이음 전경



거더외부, 바닥판하면 전경



거더내부 전경



교대 전경



교각 전경

작업사진



작업전경



작업전경




제원조사



교량 받침 가동량 측정



반발경도 시험 현황



탄산화깊이 측정 현황

손상현황 사진

	
바닥판 하면 S1 재료분리(0.3×0.2)	바닥판 하면 S1 망상균열(3.5×1.5)
	
바닥판 하면 S1 망상균열(3.5×1.5)	바닥판 하면 S1 재료분리(철근노출)(0.5×1.0)
	
S1-G1 도장균합(0.1×0.2)	S1-G1 변형(L=0.1m)

손상현황 사진

	
S1-G1 도장균형(0.2×1.2)	거더내부 상태양호
	
가로보 상태양호	가로보 상태양호
	
세로보 상태양호	세로보 상태양호

손상현황 사진



A1 흠벽 누수흔적(0.3 × 2.0)



A1 누수흔적(0.3 × 2.0)



A1 흠벽 누수흔적(0.5 × 2.5)



A2 구체 상태양호



P1 기둥부 망상균열(8.0 × 2.0)



P1 코핑부 상태양호

손상현황 사진



P1-Sh1 받침물탈 균열(Cw=0.3mm미만)



P1-Sh2 받침물탈 균열(Cw=0.3mm미만)



A1-Sh1 상태양호



A1-Sh2 상태양호



A1 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)



A1 후타재 균열(Cw=0.3mm미만)

손상현황 사진



A1 하부 전경




P0 상태양호



교면포장 상태양호



교면포장 상태양호




S1 배수구 막힘



배수관 상태 양호

손상현황 사진

	
S1 방호벽 균열(Cw=0.3mm이상)	S1 방호벽 균열부백태(0.1×1.0)
	
S2 방호벽 균열(Cw=0.3mm미만)	S2 방호벽 균열부백태(0.1×1.0)
	
P1 점검로 상태양호	P1 점검로 상태양호